



Senja Avfall Miljø AS avd. Buktamo  
Industriveien 1  
9308 Finnsnes

Saksbehandler:  
May-Helen Holm

## Tilsynsrapport: Tilsyn ved Buktamoen avfallsmottak Kontrollnummer: 2024.015.I.SFTF

### Kontaktpersoner ved tilsynet:

*Fra virksomheten:*  
Ketil Isaksen

*Fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark:*  
May-Helen Holm

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Bernt Karolius (kun innledningsvis)  
Dag Simonsen  
Svein Harald Kristiansen  
Ken Tore Hansen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark:*  
Johannes Abildsnes

### Resultater fra tilsynet

Denne rapporten omhandler resultatet fra tilsyn ved Buktamoen avfallsmottak den 7. mai 2024. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkninger under tilsynet.

#### Avvik:

Internkontrollen har mangler  
Farlig avfall var blandet med ordinært avfall  
Mellomlagring av farlig avfall kan føre til utslipp til grunn  
Virksomheten overskrider lagringstiden for avfallsfraksjonen litiumbatterier

#### Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under tilsynet.

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 3.

## Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

6. juni 2024	May-Helen Holm	Per Kristian Krogstad
dato	kontrollør	seksjonsleder
	Statsforvalteren i Troms og Finnmark	

Kopi av rapporten sendes til:

- Måselv kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Senja Avfall Miljø AS avd. Buktamo	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 813310872	<b>Eies av:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Buktamoen avfallsmottak	<b>Anleggsnr.:</b> 5524.0024.01
<b>Kommune:</b> Målselv	<b>Fylke:</b> Troms
<b>Anleggsaktivitet:</b>	
<b>Tillatelse gitt:</b> 7. juni 2016	<b>Sist endret:</b> 28. mai 2018

## 2. Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Tilsynet inngår i Statsforvalterens aksjon for mottak og mellomagring av farlig avfall.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Tilsystema

- Utslipp til vann
- Mottak, mellomagring og levering av farlig avfall
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under tilsynet og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under tilsynet, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter tilsynet

Senja Avfall Miljø AS avd. Buktamo plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Buktamoen avfallsmottak **innen 5. juli 2024** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftfpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Troms og Finnmark v/May-Helen Holm.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 6. mai 2024. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Buktaemoen avfallsmottak bli ilagt et gebyr på kr 31 200,- for tilsynet, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under tilsynet:

##### **Avvik 1**

Internkontrollen har mangler

##### **Avvik fra:**

Tillatelse 2016.0406.T vilkår 1.12, 10.11, internkontrollforskriften §5 2. ledd punkt 6 og 7

##### **Kommentarer:**

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen. Virksomheten har en risikovurdering for ytre miljø, men ved gjennomgang på tilsynsdagen så vi at den hadde noen mangler.

### *Risiko*

Vi kunne ikke se at virksomheten har risikovurdert følgende forhold;

- Mellomlagring av farlig avfall, for eksempel vurdering av hvilke typer avfall som ikke kan lagres sammen, (ulike typer farlig avfall som ved sammenblanding eller kontakt kan gi fare for brann/eksplosjon og/eller dannelse av farlige stoffer, eksempelvis syrer og baser).
- Gulvsluk i lagringshall for farlig avfall
- Avrenning fra mellomlagring av CCA -og kreosotbehandla trevirke i container

### *Risikoreducerende tiltak*

Virksomheten har risikovurdert håndtering av slukkevann, men det er ikke gjort en vurdering av risikoreducerende tiltak. Hva kan gjøres for å redusere miljøkonsekvensene for slukkevann?

### *Rutiner*

I rutinen for mottak og håndtering av farlig avfall manglet det informasjon om hva anlegget ikke kan ta imot av farlig avfall. Rutinen må oppdateres.

Virksomheten har en rutine for leverandørkontroll, men denne omfatter ikke sjekk av om aktør for viderelevering har godkjent tillatelse. Rutinen må revideres slik at punkt om kontroll av tillatelse kommer med.

## **Avvik 2**

Farlig avfall var blandet med ordinært avfall

### **Avvik fra:**

Avfallsforskriften § 11-5 og 11-8

### **Kommentarer:**

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall og skal alltid tas hånd om på en forsvarlig måte. Avfall som klassifiseres som farlig avfall skal deklarerer og leveres til godkjent mottak.

På tilsynet oppdaget vi at det lå lysstoffrør i en beholder merket «ikke-brennbart» avfall. Her lå det ellers ordinært avfall. I en beholder merket «brennbart» avfall var det en blanding av avfall, inkludert oljeforurensede filler. Det ble sagt at oljeforurensede filler (som defineres som farlig avfall) ikke ble deklarerert og levert som farlig avfall.

### **Avvik 3**

Mellomlagring av farlig avfall kan føre til utslipp til grunn

#### **Avvik fra:**

Tillatelse 2016.0406.T vilkår 2.0, Avfallsforskriften § 11, vedlegg 4, punkt 1 og 3

#### **Kommentarer:**

Både tillatelse og avfallsforskrifter stiller minimumskrav til mellomlagring av farlig avfall. I tillatelsen står det at all innendørs lagring skal foregå med sikring mot utslipp til ytre miljø ved uhell og spill. Avfallsforskriften sier at utslipp til vann fra avfallshåndteringen ikke er tillatt.

På tilsynsdagen så vi at CCA – og kreosotbehandla trevirke fra miljøstasjonen mellomlagres i containere som ikke er væsketette og ikke har lokk. Regn og snø som havner i containeren kan medføre risiko for avrenning av forurensa vann fra containeren.

Inne i hall for mellomlagring av farlig avfall var det en gulvsluk som mest sannsynlig leder til grunnen. En sluk i gulvet tilknyttet lager for farlig avfall utgjør en stor risiko for avrenning til grunnen ved uhell/søl, og er i strid med regelverket.

### **Avvik 4**

Virksomheten overskrider lagringstiden for avfallsfraksjonen litiumbatterier

#### **Avvik fra:**

Avfallsforskriften § 11, vedlegg 4, punkt 2

#### **Kommentarer:**

Avfallsforskriften sier at mottatt avfall ikke skal lagres lenger enn 12 måneder.

Virksomheten har mellomlagret litiumbatterier siden januar 2023. Virksomheten var oppmerksom på dette, men hadde ikke avviksregistret hendelsen.

## **7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under tilsynet.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for tilsynet var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren