

LECA NORGE AS AVD RÆLINGEN
Årnesvegen 1 (JE)
2009 Nordby

Oslo, 24. juni 2024

Deres ref.:
Jaran Wood

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2022/2437
2024.0176.miljodir

Saksbehandler:
Ole Jakob Birkenes

Rapport etter tilsyn 10. juni - 12. juni 2024

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos LECA NORGE AS AVD RÆLINGEN (virksomhetsnummer: 973101943).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens internkontroll har mangler
- Avvik 2: Virksomhetens måleprogram har enkelte mangler
- Avvik 3: Virksomhetens målinger av utslipp til luft er mangelfulle
- Avvik 4: Virksomhetens rapportering til Miljødirektoratet har enkelte mangler

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

LECA NORGE AS AVD RÆLINGEN må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 27. september 2024.

Miljødirektoratet påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomhetens avfallslagring kan forbedres

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

LECA NORGE AS AVD RÆLINGEN må betale et gebyr på 155 800 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Ole Jakob Birkenes. Merk svaret med saksnummer 2022/2437 og tilsynsnummer 2024.0176.miljodir.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens internkontroll har mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 2
- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 5
- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.

Virksomheten skal ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Ved gjennomgang av virksomhetens avvikssystem (IMS) ble det avdekket flere avvik registrert noe tid tilbake med utslipp til ytre-miljø som ikke var lukket. Driftssjefen ved anlegget bekreftet at de fleste avvikene var behandlet og tiltak iverksatt, men at avvikene ikke var lukket pga manglende lukkemøter noe som skyldes en utfordrende personalsituasjon hvor nøkkelpersoner i flere sentrale stillinger er byttet ut noe som har påvirket den interne erfaringsoverføringen og opplæring.

Virksomheten har overskredet tillatelsen for suspendert stoff til vann i 2023. Overskridelsen er ikke fanget opp underveis i året og det er ikke registrert i avvikssystemet. Det ble også opplyst at det i kontrollrommet er alarmer for ulike utslippskomponenter til luft. Det er satt

alarmgrenser for disse parameterne og eventuelt gjort feilsøking, men det blir ikke rutinemessig laget kommentar/avvik ved slike hendelser.

I rutinen for kildesortering og håndtering av avfall (M09) er det oppgitt at vedlikeholdsleder er ansvarlig. Under tilsynet ble gitt uttrykk for at man trodde ansvaret var plassert hos en annen funksjon.

Avvik 2: Virksomhetens måleprogram har enkelte mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven vilkår om kvalitetssikring av målingene
- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven vilkår om utslippskontroll

Beskrivelse av krav

Bedriften skal ha et måleprogram som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll. Når bedriften utarbeider måleprogrammet, skal den:

- velge prøvetakingsfrekvenser som gir representative prøver
- vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn i målingene (volumstrømsmåling - prøvetaking - analyse - beregning) og velge løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå.

Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte metoder. Det skal gå fram av måleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har utarbeidet et måleprogram hvor mange av de nødvendige elementene er på plass, men med enkelte mangler

- Det mangler en beskrivelse av hvordan de ulike utslippene beregnes utover en generell formel "Utslipp= konsentrasjon* volum".
- Det mangler en beskrivelse av målepunkter og hvilke målepunkter som faktisk brukes ved utslippsberegninger.

Det er også gjort overordnede usikkerhetsvurderinger. Disse tar for seg usikkerhet ved hver enkelt prøvetaking/analyse, men det mangler vurderinger av for eksempel prosessvariasjoner og av hvordan plassering av en våtvasker etter kontinuerlige målere for utslipp til luft vil påvirke konsentrasjonene av de ulike parameterne.

Avvik 3: Virksomhetens målinger av utslipp til luft er mangelfulle

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- avfallsforskriften § 10-21
- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven vilkår om utslippskontroll punkt 11.1

Beskrivelse av krav

Bedriften skal gjennomføre målinger av utslipp til luft og vann, samt støy i omgivelsene.

Målinger omfatter volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning. Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har krav til måling av blant annet saltsyre, svoveldioksid, nitrogenoksider, støv og metaller til luft.

For saltsyre, svoveldioksid og nitrogenoksider benyttes en kontinuerlig måler til å måle konsentrasjonen av disse gassene. Denne sitter plassert etter et filterkammer, men før en våtvasker. Våtvaskeren vil sannsynligvis løse spesielt svoveldioksid og saltsyre slik at de reelle utslippene til luft sannsynligvis vil bli langt lavere en virksomheten har beregnet og rapportert.

Avvik 4: Virksomhetens rapportering til Miljødirektoratet har enkelte mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven vilkår om rapportering til forurensningsmyndigheten punkt 11.4

Beskrivelse av krav

Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere utslippsdata fra foregående år via www.altinn.no. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har levert egenrapport for 2023, men denne rapporteringen har enkelte mangler:

- Virksomheten har tillatelse til å ta imot farlig avfall (spillolje) og forbrenne denne. Der det er tillatelse til mottak og forbrenning av farlig avfall skal det også rapporteres et avfallsregnskap. Virksomheten har krysset "Nei" på om det er mottatt farlig avfall og dermed heller ikke fått opp alternativet for utfylling av avfallsregnskap.
- Ved rapportering av blant annet nitrogenoksider og svoveldioksid har virksomheten rapportert maksimalverdier som overskrider utslippstillatelsen. Denne rapporteringen er basert på verdier fra enkelttimer. I tillatelsen er midlingstiden 24 timer og stikkprøve for nitrogenoksid med høyeste enkeltverdi viste at ved en slik midlingstid ville ikke tillatelsen være overskredet.
- Ved rapportering av deklart avfall er det kun inkludert avfall som er levert ett avfallsmottak. I tillegg har virksomheten levert avfall til tre andre aktører i 2023, men disse leveringene er ikke inkludert i rapporteringen.

Egenrapporteringen er gjenåpnet slik at virksomheten kan legge inn korrekt informasjon.

Anmerkning 1: Virksomhetens avfallslagring kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under befaring på lageret for farlig avfall ble det observert noen malingsspann og dunker med ukjent innhold som var plassert ved døråpningen og ikke ved de merkede plassene for aktuell avfallstype. Virksomheten har en egen rutine for kildesortering og håndtering av avfall (M09), men den beskriver ikke at ulike typer farlig avfall ikke skal sammenblandes.

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at LECA NORGE AS AVD RÆLINGEN må betale et gebyr på 155 800 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for flerdagstilsyn og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 26. april 2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av LECA NORGE AS AVD RÆLINGEN sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Tilsynet ble gjennomført som en revisjon. En revisjon er en systematisk kontroll av virksomhetens styringssystem. En revisjon omfatter gjennomgang av virksomhetens relevante dokumentasjon, intervjuer og verifikasjoner.

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner.

- Avsluttende møte: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Ole Jakob Birkenes
- Christian Iversen
- Roar Gammelsæter

Kontaktperson hos LECA NORGE AS AVD RÆLINGEN

- Jaran Wood

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende LECA NORGE AS AVD RÆLINGEN ble kontrollert under tilsynet:

- Leca Rælingen, Rælingen

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Produsentansvar avfall
- Utslipp til vann
- Måleprogram
- Utslipp til luft
- Behandling av farlig avfall
- Forbrenning av avfall

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Måleprogram V.2
- M24-Konsesjonsbelagt måleutstyr (v3)
- M19-Dokumentasjon og rapportering av miljø- og energidata (v11)
- Kvalitets og miljømål Rælingen 2023 (v1)
- K07-Avviksbehandling, korrigerende og forebyggende tiltak (v3)
- M09-Kildesortering og håndtering av avfall v4
- M31-Avfallsbehandling Rælingen (v3)

- 1148753-Konsesjonsmåling 2 2023 Rapport
- 1144885-Konsesjonsmåling 1 2023 Rapport
- WO96203 Leca Realingen Yearly maintenance MCS200 protocol
- WO96203 Leca Realingen Yearly maintenance Dusthunter protocol

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Virksomheten har i 2022 fått tilnærmet helt ny ledelse. Videre har det i 2023 og videre i 2024 vært høyt sykefravær og ytterligere utskifting. Dette har vanskeliggjort kompetanseoverføring og oppfølging på flere områder.

Virksomheten skal ha midlertidig produksjonsstans til sommeren og den vil ikke bli startet opp igjen i 2024. Det er ikke tatt noen beslutning om når fabrikken skal startes opp igjen.

Virksomheten har overskredet tillatelsen for utslipp av suspendert stoff til vann i 2023. Dette er meldt i egenrapport til Miljødirektoratet og behandlet tidligere.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Einar Knutsen
seksjonsleder

Ole Jakob Birkenes
tilsynsleder

Kopi til:

- Rælingen kommune
- Statsforvalteren i Oslo og Viken

Vedlegg

- Deltakerliste

Vedlegg

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Leca Norge AS Avd Rælingen 10.-12. juni 2024

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under åpningsmøtet, intervjuene og det avsluttende møtet.

Funksjon	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Produktsjef	X	X	X
Laboratoriesjef	X		
HMS sjef	X		X
Driftsleder		X	
Operations director			X