



Norsk Gjenvinning AS Avd. Arendal
Industritoppen 14
4848 Arendal

Deres ref.:
Hans Ole Heen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/1168

Saksbehandler:
Marit Solum

Rapport etter tilsyn 12.05.2024

Kontrollnummer: 2024.069.I.SFAG

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS sitt avfallsanlegg på Stoa i Arendal kommune.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Vedtak om gebyr
- Del 4: Informasjon om tilsynet og rapporten

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen av rapporten gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Farlig avfall er ikke lagret i tråd med kravene i tillatelsen og avfallsforskriften
- Avvik 2: Virksomheten har ikke risikovurdert plasseringen av ulike typer farlig avfall
- Avvik 3: Virksomhetens journalføring og deklarerer mangelfull
- Avvik 4: Virksomheten har mangelfulle skriftlige rutiner
- Avvik 5: Utslippskontrollen er mangelfull

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Norsk Gjenvinning AS må snarest rette opp avvik.

Vi ser alvorlig på avvik nummer 3 samt omfanget av avvikene.

Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 30.09.2024.



Dere må betale gebyr

Norsk Gjenvinning AS må betale et gebyr på 38 900 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber dere sende skriftlig tilbakemelding på avvik til sfagpost@statsforvalteren.no ved Marit Solum innen 30.09.2024. Merk svaret med saksnr. 2016/1168 og tilsynsnummer 2024.069.I.SFAG.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Denne delen av rapporten beskriver funn som ble gjort under tilsynet.

Avvik 1: Farlig avfall er ikke lagret i tråd med kravene i tillatelsen og avfallsforskriften

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5
- Tillatelse etter forurensningsloven punkt 3.6.2

Beskrivelse av krav

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte, jf. avfallsforskriften § 11-5. Tillatelsen til Norsk Gjenvinning AS spesifiserer ytterligere krav til lagring av farlig avfall i punkt 3.6.2: Farlig avfall skal lagres under tak og på tett fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Trykkimpregnert og kreosotbehandlet trevirke kan eventuelt lagres i lukkede containere. Avfallet skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret, og bedriften skal ha kart over sitt lager av farlig avfall hvor det fremgår hvor forskjellige typer farlig avfall er lagret. Lager av brennbart farlig avfall skal så langt mulig utstyres med automatiske slukkeanordninger.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Norsk Gjenvinning AS lagrer farlig avfall i en merket container ute på anlegget. Ulike typer farlig avfall i containeren var merket, men for flere avfallstyper var det også gamle merkelapper på dunkene som gjorde det vanskeligere å se hva innholdet var. I tillegg lagres impregnert trevirke i en egen container inne i sorteringshallen. Under tilsynet var imidlertid ikke impregnert trevirke lagret i containeren som var merket tydelig med dette, men i en annen container plassert bak denne. Denne containeren var også merket, men merkingen var svak og utydelig. I tillegg var skiltet plassert langt nede på containeren og skjult av containeren i forkant.

Virksomheten kunne under tilsynet ikke fremvise kart som viste hvor ulike typer farlig avfall er lagret. Lager for farlig avfall var ikke utstyrt med automatisk slukkeanordning, og virksomheten hadde ikke vurdert om dette var mulig å installere.



Avvik 2: Virksomheten har ikke risikovurdert plasseringen av ulike typer farlig avfall

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 punkt 6
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5
- Tillatelse etter forurensningsloven punkt 3.6.2

Beskrivelse av krav

Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 sier at en virksomhet skal kartlegge farer og problemer og med bakgrunn i kartleggingen vurdere risiko samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte, jf. avfallsforskriften § 11-5. Lagringen skal være basert på en vurdering av miljørisiko, og ulike typer farlig avfall som ved sammenblanding eller kontakt kan gi fare for brann/eksplosjon og/eller dannelse av farlige stoffer skal lagres med god avstand, jf. tillatelsen punkt 3.6.2.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Norsk Gjenvinning AS lagrer farlig avfall i en låsbar container ute på anlegget. Virksomheten kunne under tilsynet ikke fremvise noen skriftlige risikovurderinger for lagringen av avfallet som beskriver plasseringen av ulike avfallstyper og hvilke typer farlig avfall som ved sammenblanding kan gi fare for brann/eksplosjon eller dannelse av farlige stoffer. Blant annet ble gassflasker lagret inne i containeren sammen med andre typer farlig avfall. Det var ikke gjort noen vurdering av om dette kunne medføre eksplosjons- eller brannfare.

Avvik 3: Virksomhetens journalføring og deklarerer er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse etter forurensningsloven punkt 3.6.1 og 3.6.2

Beskrivelse av krav

Norsk Gjenvinning AS skal føre journal som omfatter alle nødvendige opplysninger om farlig avfall som mottas, jf. tillatelsen punkt 3.6.2. Ved mottak av farlig avfall fra virksomheter skal bedriften påse at avfallsbesitter har deklarerert det farlige avfallet, jf. tillatelsen punkt 3.6.1.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Norsk Gjenvinning AS mottar og mellomlagrer farlig avfall fra næringsvirksomheter. Farlig avfall fra anlegget blir sendt videre til Norsk Gjenvinning AS sitt avfallsanlegg på Mjåvann i Kristiansand kommune. Noe av avfallet kjøres direkte fra innsamling til Kristiansand, mens andre avfallstyper mellomlagres på anlegget i Arendal før viderelevering. Årsrapporteringen til virksomheten skal inneholde en oversikt over avfall som er mottatt og mellomlagret ved anlegget, og det er for farlig avfall bare rapportert tall for impregnert trevirke og avfall med ftalater. Under tilsynet ble det imidlertid klart at også andre typer farlig avfall blir mellomlagret på anlegget. Videre fortalte virksomheten at avfallet blir deklarerert på anlegget i Kristiansand, også det som mellomlagres i



Arendal. Dette innebærer at avfallet er registrert i avfallsdeklarerer.no til å være mottatt ved anlegget i Kristiansand, mens det i realiteten er mottatt og lagret på anlegget i Arendal. Statsforvalteren ga avvik på journalføring og årsrapportering ved tilsyn med anlegget i 2019, og vi ser alvorlig på at Norsk Gjenvinning AS ikke har rettet opp forholdet.

Avvik 4: Virksomheten har mangelfulle skriftlige rutiner

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 punkt 7
- Tillatelse etter forurensningsloven punkt 3.1 og punkt 4

Beskrivelse av krav

En virksomhet skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav i relevant lovverk og tillatelsen, jf. internkontrollforskriften § 5 punkt 7. Rutinene skal dokumenteres skriftlig. Norsk Gjenvinning AS har i tillegg krav i tillatelsen punkt 3.1 om at dere skal ha tilstrekkelige rutiner for mottakskontroll for å sørge for at ulovlig avfall som kommer inn til anlegget tas ut. De som arbeider i mottakskontrollen må være kjent med rutinene. Videre skal virksomheten lede avrenning fra områder hvor det kan være fare for avrenning av olje til sandfang og oljeutskiller, som skal være tilstrekkelig dimensjonert og i samsvar med krav i forurensningsforskriften, jf. tillatelsen punkt 4.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Mottakskontroll

Norsk Gjenvinning AS har en rutine for mottakskontroll. Rutinen inneholder ikke noen liste over hva som ikke kan mottas ved anlegget og beskrivelse av hvordan slikt avfall skal håndteres. Under tilsynet informerte virksomheten om at det er en del typer farlig avfall som dere ikke ønsker å lagre på anlegget, og som derfor sendes direkte til anlegget i Kristiansand. Dette fremgår ikke av rutinen for mottakskontroll.

Oljeutskiller

Under tilsynet kunne ikke Norsk Gjenvinning AS fremlegge noen skriftlig rutine for vedlikehold og kontroll av oljeutskilleren. Virksomheten var ikke kjent med oljeutskillerens kapasitet, og kunne ikke dokumentere at den er tilstrekkelig dimensjonert for vannmengdene som mottas.

Avvik 5: Utslippskontrollen er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 punkt 7
- Tillatelse etter forurensningsloven punkt 2.1 og punkt 4



Beskrivelse av krav

Avrenning av overvann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet, jf. tillatelsen punkt 4. Norsk Gjenvinning AS skal ta prøver av utslippet fra oljeavskillere som går til kommunalt nett for å dokumentere at vannet har akseptabel kvalitet. Virksomheten plikter å redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimelig kostnader, jf. tillatelsen punkt 2.1. Stoffene på prioritetslisten, som er oppført i vedlegg 1 i tillatelsen, er bare tillatt dersom de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. Virksomheten skal være spesielt oppmerksom på ev. fare for utslipp av stoffene på prioritetslisten.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Norsk Gjenvinning AS tar prøver av oljeutskilleren hvor dere i tillegg til oljeinnholdet også analyserer på andre forbindelser, inkl. tungmetaller. Virksomheten har imidlertid ingen rutine for hvordan resultatene av miljøkontrollen skal vurderes eller følges opp.

Del 3: Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Norsk Gjenvinning AS må betale et gebyr på 38 900 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil én dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensnings-forskriften § 39-7. Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 4: Informasjon om tilsynet og rapporten

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn, og inngår i landsdekkende aksjon for anlegg som mottar og mellomlagerer farlig avfall. Østre Agder brannvesen deltok på tilsynet, men kontrolltema var begrenset til det som var relevant for aksjonen.



Følgende personer deltok og var involvert i tilsynet:

Fra Norsk Gjenvinning AS deltok:

- Hans Ole Heen
- Roger Aas
- Eva Kvalvik

Fra Statsforvalteren i Agder deltok

- Marit Solum
- Ildikó Nordensvan
- Vegard Omestad Berntsen

Fra Østre Agder brannvesen deltok:

- Rune Røilid

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Norsk Gjenvinning AS ble kontrollert under tilsynet:

- Mottaksanlegg på Stoa i Arendal kommune

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Mottakskontroll
- Lagring og merking
- Deklarering og viderelevering
- Utslipp til vann
- Miljøriskovurdering

Inspeksjonsrapporten

Rapporten omhandler funn fra tilsynet, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere faktiske feil i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til oss innen to uker etter at dere har mottatt rapporten.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal, i tråd med offentlighetsloven.

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse etter forurensningsloven



Hilsen
Statsforvalteren

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Vegard Omestad Berntsen
tilsyn

Marit Solum
tilsynsleder

Kopi til:

- Arendal kommune
- Østre Agder brannvesen