



FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE  
AVFALLSSELSKAP AS  
Eidsveien 623  
2540 TOLGA

Saksbehandler, innvalgstelefon

Anders Waldemar Olsen, 61 26 60 72

## Rapport etter tilsyn på Eid sorteringsanlegg 2024 – FIAS AS

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS (virksomhetsnummer: 974894688) den 23.04.2024.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultater fra tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

#### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Lagringstid for avfall er overskredet
- Avvik 2: EE-avfall er ikke lagret i henhold til kravet i avfallsforskriften
- Avvik 3: Impregneret trevirke er ikke lagret i henhold til kravet i tillatelsen
- Avvik 4: Bedriften mangler oversikt over forurenset grunn på området

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Fjellregionen interkommunale avfallsselskap må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet eller skal rettes innen **14. juni 2024**.



## Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning nr. 1: Avvikshåndteringen kan forbedres
- Anmerkning nr. 2. Beholdere med småbatterier, lyspærer, lysrør etc. bør merkes bedre

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

## Dere må betale gebyr

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap må betale et gebyr på kr 31 200 for tilsynet.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sfinpost@statsforvalteren.no](mailto:sfinpost@statsforvalteren.no). Merk svaret med saksnummer 2024/4875.

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### Avvik nr. 1: Lagringstid for avfall er overskredet

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 8.7.2020, punkt 1.1

#### Beskrivelse av krav

Tabell 1 i tillatelsen av 8.7.2020 oppgir maksimal lagringstid for restavfall, grovavfall og matavfall til 5 dager. Lagringstid for CCA-impregnert og kreosotimpregnert trevirke er satt til 2 mnd.

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet fremkom det at restavfall, matavfall og kreosotimpregnert trevirke hadde vært lagret lengre enn tillatt. Det fremkom videre at dere til tider har utfordringer med å holde kravet til lagringstid for restavfall og matavfall spesielt.

Tillatelsen setter krav til lagringstid for alle fraksjoner som anlegget mottar. Brudd på disse vilkårene anses som avvik, altså manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

### Avvik nr. 2: EE-avfall er ikke lagret i henhold til kravet i avfallsforskriften

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Avfallsforskriften § 1-8, 1. ledd



### Beskrivelse av krav

*Kommunen skal sørge for at EE-avfall som er mottatt sorteres fra øvrig avfall og oppbevares forsvarlig. Oppbevaringen skal ikke virke skjemmende eller innebære fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Muligheten for forberedelse til ombruk, materialgjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet skal ikke reduseres.*

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet observerte vi at hvitevarer og kabler var lagret i containere uten tak. Annet EE-avfall var lagret i små bur under tak. Statsforvalteren mener § 1-8 1. ledd i avfallsforskriften skal tolkes dit at EE-avfall må oppbevares under tak slik at dette ikke kan utsettes for nedbør og dermed kan redusere muligheten for forberedelse til ombruk, materialgjenvinning og utsortering av EE-komponenter. Vi mener derfor at mellomlagringen av EE-avfall på Eid sorteringsanlegg bryter med kravet fastsatt i avfallsforskriften § 1-8.

### Avvik nr. 3: Impregnert trevirke er ikke lagret i henhold til kravet i tillatelsen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 8.7.2020, punkt 8.2.2 kulepunkt e.

### Beskrivelse av krav

*Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innendørs og på tett dekke med oppsamling av ev. avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom bedriften kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like god miljøbeskyttelse.*

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Vi observerte at kreosot-impregnert trevirke var lagret utendørs på asfaltert dekke. Det var ikke noe tak over avfallet. Terrenget var skrånende i østlig retning og ev. avrenning fra avfallet vil etter vår vurdering komme ut i terrenget og ikke kunne samles opp.

Kreosotimpregnert trevirke er farlig avfall og skal håndteres og lagres som farlig avfall. Krav til mellomlagring er som nevnt gitt i punkt 8.2.2, kulepunkt e. Etter vår vurdering avviker dagens lagringsmetode fra dette kravet.

### Avvik nr. 4: Bedriften mangler oversikt over forurenset grunn på området

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 8.7.2020 punkt 5

### Beskrivelse av krav

*Bedriften skal holde løpende oversikt over eventuell forurenset grunn på bedriftsområdet og forurensete sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.*

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Bedriften har oversikt over uønskede hendelser og ev. utilsiktede utslipp på anlegget i de årene det har vært i drift. Men det er ikke utført en systematisk kartlegging av ev. forurenset grunn og faren for spredning av ev. forurensninger. Behovet for undersøkelser og tiltak er heller ikke vurdert.



For å etterkomme vilkåret i tillatelsen mener vi at en slik kartlegging, oversikt og vurdering av ev. tiltak må foreligge i skriftlig i form av en rapport eller lignende.

### **Anmerkning 1: Avvikshåndteringen kan forbedres**

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Når det blir oppdaget at mellomagringstid for avfall er overskredet eller når mengdene av en avfallsfraksjon er overskredet blir det ikke meldt avvik. Vi mener at alle brudd på tillatelsen må meldes som avvik i bedriftens avvikssystem.

### **Anmerkning 2: Beholdere med småbatterier, lyspærer, lysrør etc. bør merkes bedre**

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Ved befaring på anlegget så vi inn i lageret for EE-avfall. EE-avfall i form av småbatterier, lyspærer og lysrør hadde lite eller fraværende merking på paller og fat.

Vi mener alt avfall bør merkes tydelig slik at man unngår feilsorteringer.

### **Vedtak om gebyr**

Statsforvalteren vedtar at Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 19.04.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### **Dere har rett til å klage**

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.



## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn for 2024 og en del av årets landsdekkende [tilsynsaksjon for anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall](#).

Fra Statsforvalteren deltok

- Anders Waldemar Olsen
- Mona Hårstadhaugen Fonstad

Kontaktperson hos Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS:

- Magne Johnny Narjord

### Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS ble kontrollert under tilsynet:

- Eid Sorteringsanlegg, Tolga. Anleggsnr. 3426.0026.01

### Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet:

- Farlig avfall – håndtering, mellomlagring og deklarerer
- Miljøriskovurderinger
- Internkontroll
- Avvikshåndtering
- Akutt forurensning
- Utslipp til luft, grunn og vann

### Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

### Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Rutiner for håndtering av farlig avfall
- Risikovurderinger
- Deklareringer av farlig avfall



## Del 4: Annen informasjon

### Andre forhold

Eid sorteringsanlegg er et omlastnings- og sorteringsanlegg for husholdningsavfall og næringsavfall. Husholdningsavfallet mottas i form av sortert avfall fra bedriftens gjenvinningsstasjoner og fra renovasjonsbilene som henter ute hos husholdningene. Næringsavfall fraktes inn til anlegget og håndteres av FIAS Proff.

Bedriften har en ny tillatelse fra 2021 og den setter strenge vilkår for lagringstid for flere avfallsfraksjoner. Det har vært utfordrende for bedriften å holde seg innenfor disse lagringstidene. Det ble diskutert på tilsynet og i etterkant om bedriften bør søke om noe utvidet lagringstid for enkelte fraksjoner. Dette for å unngå å komme i brudd med gjeldende vilkår i tillatelsen.

Eid sorteringsanlegg er på grunn av kapasiteten for mellomlagring av farlig avfall (over 50 tonn) et IED-anlegg. Dette innebærer at bedriften skal utarbeide en tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann, jf. forurensingsforskriften § 36-21. Statsforvalteren har ansvar for å gi et ev. pålegg om en slik undersøkelse.

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Tore Pedersen (e.f.)  
avdelingsdirektør

Anders Waldemar Olsen  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*