



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Vår dato:

18.06.2024

Vår ref:

2018/6564

Deres dato:

«RefDato»

Deres ref:

«Ref»

«Mottakernavn»

«Adresse»

«Postnr» «Poststed»

«Kontakt»

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ida Frøya Svendsen, +47 74 16 80 64

Rapport etter inspeksjon 5. juni 2024 - Fosen Containerservice AS - Ørland

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 5. juni hos **Fosen Containerservice AS** (virksomhetsnummer: 898 406 202) på Brekstad industriområde.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

1. Virksomheten kan ikke dokumentere mengde og lagringstid på farlig avfall
2. Skriftlige rutiner for farlig avfall er mangelfulle eller mangler
3. Lagring og merking av farlig avfall er ikke tilstrekkelig
4. Virksomhetens risikovurdering for ytre miljø er mangelfull

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Fosen Containerservice AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **15. september 2024**.

E-postadresse:

sftlpost@statsforvalteren.no

Sikker melding:

www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:

Postboks 2600

7734 Steinkjer

Besøksadresse:

Strandveien 38, Steinkjer

Prinsens gt. 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00

www.statsforvalteren.no/tl

Org.nr. 974 764 350



Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

1. Avvikssystemet er lite i bruk
2. Målinger fra ny oljeutskiller krever måleprogram

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Fosen Containerservice AS må betale et gebyr på 38 900,- kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sftlpost@statsforvalteren.no. Merk svaret med saksnummer **2018/6564**.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten kan ikke dokumentere mengde og lagringstid på farlig avfall

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 6 i tillatelse av 11. juni 2015
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nummer 7

Beskrivelse av krav

Gjennom rutiner skal virksomheten sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i tillatelsen og annet relevant regelverk, som maksimal lagring på 30 tonn farlig avfall med maksimal lagringstid på 6 måneder. I tillatelsen er det satt spesifikt krav om at driftsjournal skal inngå i internkontrollsystemet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Både virksomheten selv og eksterne kunder kjører avfall inn til anlegget. Alt avfall som mottas veies på vekt og registreres i vektsystemet. Det blir så sortert inne i sorteringshallen og lagret (inne og ute) i påvente av utkjøring. Ifølge virksomheten er det godt omløp i avfallet.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Virksomheten kunne ikke fremvise noen oversikt over mengdene avfall, herunder farlig avfall, som var på lager på inspeksjonsdagen.
- Virksomheten kunne ikke fremvise noen oversikt over hvor lenge avfallet, herunder farlig avfall, har vært på lager.



Avvik 2: Skriftlige rutiner for farlig avfall er mangelfulle eller mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 4.4, 5 og 6 i tillatelse av 11. juni 2015
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nummer 7

Beskrivelse av krav

Gjennom rutiner skal virksomheten sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i tillatelsen og annet relevant regelverk. I tillatelsen er det satt spesifikt krav om at rutine for mottakskontroll, rutine for håndtering av farlig avfall og driftsrutiner skal inngå i internkontrollsystemet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Med erfarne ansatte fungerer rutinene for mottak og håndtering av farlig avfall, ifølge virksomheten. Ingen skriftlige rutiner ble fremvist på inspeksjonsdagen, men virksomheten fikk anledning til å ettersende samme dag. Vi mottok «Intern veileder farlig avfall», som i hovedsak beskriver deklarerer, innpakking, lagerplass, registrering i farlig avfallsjournal, og hvor det farlige avfallet skal leveres videre.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Veilederen inneholder ingen dato for når den ble opprettet/sist endret.
- Virksomheten har ikke fremvist rutine som sier noe om hva som kan tas imot, hva som ikke kan tas imot, kapasitetsgrensen for anlegget (30 tonn eller mindre), hva som må gjøres hvis «ulovlig» avfall avdekkes, merking, dekke, maksimal lagringstid (6 måneder), og bestilling av henting.
- Virksomheten har ikke fremvist rutine for måling, tømning, kontroll og vedlikehold av den nye oljeutskilleren.
- Virksomheten har, ifølge årsrapportene, oversteget rammen for farlig avfall (30 tonn) hvert år siden 2020.

Avvik 3: Lagring og merking av farlig avfall og EE-avfall er ikke tilstrekkelig

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 5 kulepunkt 2 i tillatelse av 11. juni 2015
- Avfallsforskriften § 11-5 og § 11-12
- Avfallsforskriften vedlegg 4 punkt 1 bokstav a og d, jf. § 11-6

Beskrivelse av krav

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Hva som er nødvendige tiltak for å etterleve dette, må vurderes konkret, men i følge kommentarene til farlig avfallskapittelet må det forventes at en holder orden og oversikt over



avfallet (ryddig og adskilt plassering, tydelig merking med videre). Enhver lagring av farlig avfall skal være basert på en vurdering av miljørisiko forbundet med lagringen.

I vedlegg 4 til avfallsforskriften står det spesifikt at farlig avfall skal lagres under tak og på fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan benyttes dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Det meste av farlig avfall blir mottatt og lagret inne i sorteringshallen. Impregnert trevirke (trykkimpregnert og kreosotimpregnert) og gulvbelegg blir lagret i containere ute.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Containere for impregnert trevirke og gulvbelegg blir lagret ute uten skjerming for nedbør. Ifølge virksomhetens egen risikovurdering skal farlig avfall lagres på en måte at det ikke kan lekke i grunnen. Containere er ikke tette i bunnen og står på grusdekke.
- Ifølge virksomhetens egen risikovurdering skal alt farlig avfall merkes med dets innhold. Dette er ikke gjort på alt.
- Virksomheten har ikke dokumentert at de valgte lagringsmåtene er risikovurdert og funnet å gi like god miljøbeskyttelse som kravene i tillatelse og forskrift.

Avvik 4: Virksomhetens risikovurdering for ytre miljø er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 5 kulepunkt 2 i tillatelse av 11. juni 2015
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nummer 6
- Avfallsforskriften vedlegg 4 punkt 1 bokstav c, jf. § 11-6

Beskrivelse av krav

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges og vurderes i forhold til akseptabel miljørisiko. Dette skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. I tillegg skal det utarbeides planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Vi forventer at relevante ansatte er med på risikovurderingen og at den holdes oppdatert.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har ettersendt en risikovurdering, med en matrise over sannsynlighet og konsekvens (sist gjennomgått 24. februar 2024).

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Ikke alle hendelser som kan medføre fare for ytre miljø var vurdert, som (lista er ikke uttømmende):
 - Lagring av impregnert trevirke og gulvbelegg uten skjerming for nedbør



- Lagring av farlig avfall uten barriere (for eksempel oppsamlingsbarriere) i lagerhall med sluk
- Lekkasje av farlig avfall til den nye oljeutskilleren
- Utslipp av slukkevann ved brann
- Klimaendringer, herunder økt nedbør og orkaner

Anmerkning 1: Avvikssystemet er lite i bruk

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Det er viktig at uønskede hendelser blir avviksbehandlet og ikke bare håndtert, slik at en kan ta lærdom av hendelsen og unngå gjentatte feil.

Våre avvik i denne rapporten samsvarer med virksomhetens egne krav i risikovurderingen, blant annet krav til merking og lagerplass for å hindre lekkasje fra farlig avfall. I årsrapporten går det også frem at virksomheten overstiger mengderammen for farlig avfall, flere år på rad, uten at det er registrert som avvik. Vi har tatt opp dette i vår tilbakemelding på årsrapporten, men vil igjen minne om at hendelser som har et potensiale for forurensning forventes å bli registrert som avvik i internkontrollsystemet.

Det er viktig at relevante ansatte er kjent med definisjonen av avvik og rutineene for registrering og oppfølging.

Anmerkning 2: Målinger fra ny oljeutskiller krever måleprogram

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har nylig installert oljeutskiller, som på inspeksjonsdagen var i drift. Alle sluk på området er tilkoblet oljeutskilleren. Vi fikk ikke klarhet i hvor oljeutskilleren har utslipp, men trolig har den påslipp på det kommunale overvannsnettet med utslipp til sjøen. Virksomheten har inngått avtale med ekstern aktør om prøvetaking og tømning av oljeutskilleren, men var usikker på hvilke stoffer som skal analyseres og hvilke grenseverdier som var gjeldende. Første måling vil bli gjort i høst, ifølge virksomheten.

Vi minner om at utslipp fra oljeutskiller krever et måleprogram som beskriver frekvens på prøvetaking, analyse, vurdering av analyseresultat og måleusikkerhet. Det er også virksomhetens ansvar å ha oversikt over alle utslipp fra virksomheten. Dette vil det blir stilt nærmere krav om i revidert tillatelse.



Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Fosen Containerservice AS må betale et gebyr på 38 900,- kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til muntlig varsel om gebyr 5. juni 2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage på gebyret

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen **tre uker** etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.



Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Fosen Containerservice AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets landsdekkende aksjon om farlig avfall.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Christina Moen Larsen
- Ida Frøya Svendsen

Kontaktperson hos Fosen Containerservice AS:

- Audun Rædergård

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Fosen Containerservice AS ble kontrollert under tilsynet:

- Sorteringsanlegget på Brekstad industriområde

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Mottakskontroll, inkludert deklarerer
- Håndtering, inkludert lagring
- Levering til godkjent mottak, inkludert eksport

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Tillatelse til mottak, sortering og mellomlagring av næringsavfall og farlig avfall, datert 11. juni 2015.

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Intern veileder farlig avfall
- Risikovurdering 2024



Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Ny oljeutskiller

Virksomheten har nylig installert oljeutskiller på området og har inngått avtale med ekstern aktør om målinger, kontroll og tømning.

Asfalt på uteområdet

Ifølge opplysningene på inspeksjonsdagen vil store deler av uteområdet bli asfaltert de nærmeste ukene.

Endring av tillatelse

Vi har tidligere opplyst at tillatelsen snart bør revideres slik at den samsvarer med dagens regelverk og praksis. Virksomheten ser behovet for økt mengde farlig avfall og har varslet at søknaden vil bli sendt i høst.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen **to uker** etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven. Den er også tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør
Klima- og miljøavdelingen

Ida Frøya Svendsen
senioringeniør
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

ØRLAND KOMMUNE

Postboks 43

7159

BJUGN

Likelydende brev sendt til:

FOSEN CONTAINERSERVICE AS
FOSEN CONTAINERSERVICE AS

v/ Audun Rædergård Framskotten 7
v/ Audun Rædergård Framskotten 7

7130 BREKSTAD
7130 BREKSTAD