



## Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Olden Oppdrettsanlegg AS  
Oldveien 242  
7168 Lysøysundet

Trondheim 03.07.2024

Deres ref.:

Kurt Olden

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

2019/10400

Saksbehandler:

Anette Pettersen  
tlf 73 19 92 39

# Rapport etter tilsyn ved Olden Oppdrettsanlegg AS – 06.06.2024 og 20.06.2024

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 06.06.2024 og 20.06.2024 hos Olden Oppdrettsanlegg AS – 979 993 528.  
Inspeksjonsrapport nr. 2024.297.I.SFTL.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

## Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

1. Bedriftens internkontroll er ikke kjent blant de ansatte
2. Bedriften mangler måleprogram
3. Bedriftens rutiner er mangelfulle
4. Miljøriskovurderingen for ytre miljø må oppdateres
5. Bedriften har ikke sendt inn koordinater for utslippspunkt eller rapporter fra resipientundersøkelser

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

## Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Bedriftens internkontroll kan forbedres

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

## Dere må betale gebyr

Olden Oppdrettsanlegg AS må betale et gebyr på 38 900 kr for tilsynet.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sftlpost@statsforvalteren.no](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no) Merk svaret med saksnummer 2019/10400 og 2024.297.I.SFTL.

Olden Oppdrettsanlegg AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet **innen 01.10.2024**. Vi ber også om en tilbakemelding på anmerkningen.

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### Avvik 1: Bedriftens internkontroll er ikke kjent blant de ansatte

#### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5, andre ledd, punkt 5

#### **Beskrivelse av krav**

*Internkontrollforskriften § 5 punkt 5 sier følgende: «virksomheten skal ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt»*

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

De ansatte ved bedriften hadde liten kjennskap til innholdet i internkontrollsystemet. De viste til enkelte prosedyrer som var hengt opp på veggen på kontoret, og ellers så henviste de til daglig leder.

### Avvik 2: Bedriften mangler måleprogram

#### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Tillatelsens punkt 10.1

#### **Beskrivelse av krav**

*Punkt 10.1 i bedriftens tillatelse sier blant annet følgende: «Bedriften skal gjennomføre målinger og beregninger av utslipp til vann, og disse skal utføres slik at de blir representative for virksomheten sine*

faktiske utslipp. Bedriften skal på forespørsel til enhver tid kunne dokumentere at rensekravene i vilkår 3.2.3 blir etterlevd, jf. internkontrollen. Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Måle- og beregningsprogrammet skal blant annet beskrive fastlegging av målemetode og prøvetakningsmetode, utvelgelse av måleperioder, samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.»

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Bedriften har lagt frem dokument «plan for prøveuttak», som viser hvilken måned det skal tas prøver og hvilken type prøver (slam, før/etter filter, råvann inn). Dokumentet sier ingen ting om hvordan prøvene skal tas, hvem som skal ta dem eller hvilke parametere som skal måles på. Det er heller ikke vurdert usikkerhet i målingene.

### **Avvik 3: Bedriftens rutiner er mangelfulle**

#### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 7

#### **Beskrivelse av krav**

Internkontrollforskriften §5, andre ledd, punkt 7 sier følgende: «Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen»

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Bedriften har lagt frem ulike prosedyrer for drift mv. Enkelte av de dokumentene som er sendt inn fremstår mer som sjekklister for drift enn som en prosedyre/rutine for hvordan arbeidet skal utføres. Vi kan ikke se at bedriften har rutiner for drift av renseanlegg, prøvetaking, slambehandling/ensilering eller oppfølging av krav i tillatelsen.

### **Avvik 4: Miljørisikovurderingen for ytre miljø må oppdateres**

#### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Tillatelsen punkt 9.1
- Internkontrollforskriften §5, andre ledd, punkt 6

#### **Beskrivelse av krav**

Tillatelsen punkt 9.1 sier følgende: «Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres. Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.»

Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 sier følgende: «Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene»

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Bedriften har lagt frem en risikovurdering for ytre miljø, en prosedyre ytre miljø, og en risikovurdering for driftsfasen. Risikovurdering ytre miljø tar for seg blant annet oljesøl, utslipp til sjø og avfallshåndtering. Dokumentet har en kolonne med «drøfting av sannsynlighet og konsekvens», men vi kan ikke se at sannsynlighet og konsekvens er tallfestet på noen måte, og det kommer ikke frem av dokumentet hva som er den faktiske risikoen. Det er ikke tydelig om den sannsynligheten og konsekvensen som er vurdert er før eller etter tiltak. Det er heller ikke definert for eksempel hva som er «liten risiko» eller «liten konsekvens». Det er ikke tydelig hvordan de ulike risikovurderingene henger sammen, og vi kan ikke se at det er gjort noen overordnet vurdering av risiko for bedriften.

Når det gjelder ensilasje og slam vises det til egne dokumenter. Dokument 4.7 om ensilasje er ikke lagt frem under tilsynet. Dokument 5.5 er en plan for avfallshåndtering, vi kan ikke se at det er vurdert risiko i dette dokumentet.

## **Avvik 5: Bedriften har ikke sendt inn koordinater for utslippspunkt eller rapport fra resipientundersøkelser**

### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Tillatelsen punkt 3.3 og 11.2

### **Beskrivelse av krav**

Tillatelsen punkt 3.3 sier følgende: «Senest innen 1 måned etter at renseanlegget er satt i drift, skal bedriften sende Fylkesmannen koordinater for utslippspunktet på formatet EU89-UTM sone 32.»

Tillatelsen punkt 11.2 sier følgende: «Bedriften skal minst hvert 3. år måle tilstanden i resipienten i nærområdet. Det skal tas prøver fra overflatevannet og dypvannet i influensområdet og dypvannet, og bløtbunnsfauna og sediment i sedimenteringsområdet. Undersøkelsene skal også inkludere hydrografiske målinger og en enkel strandsonbefaring. Første gang en slik måling skal foretas er i 2014, og rapport fra overvåkingen skal oversendes innen 01.12.2014, og deretter hvert 3 år.»

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Bedriften oppgir at utslippspunktet er koordinatfestet, men kunne under tilsynet ikke legge frem dokumentasjon på koordinatene.

Bedriften har avtale med Aquakompetanse om gjennomføring av resipientundersøkelser. Bedriften oppga under tilsynet at de mente å ha avtale med Aquakompetanse at de skulle sende inn rapporten på vegne av bedriften. Vi har fått rapporten fra 2018, men vi kan ikke se å ha mottatt rapport fra seinere undersøkelser.

## Anmerkning 1: Bedriftens internkontroll kan forbedres

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Bedriften har lagt frem ulike prosedyrer og dokumenter som omhandler blant annet drift og ytre miljø. Flere av dokumentene ser ut til å ha behov for oppgradering, og innholdet i internkontrollen virker ikke å være kjent blant de ansatte. Det er ikke tydelig sammenheng mellom f.eks. de ulike risikovurderingene, og vi kan ikke ut fra dokumentene vi har fått oversendt se at det er en rød tråd i internkontrollen. Bedriften bør ta en gjennomgang av sine dokumenter, sikre at de er oppdatert, at det er sammenheng mellom f.eks. risikovurderingene og prosedyrene, og at de ansatte er kjent med innholdet i internkontrollen.

### Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Olden Oppdrettsanlegg AS må betale et gebyr på 38 900 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 6 for flerdagstilsyn, og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8. Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 06.06.2024 og 20.06.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Dere har rett til å klage på gebyret

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Olden Oppdrettsanlegg AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. Tilsynet ble gjennomført som et flerdagstilsyn, med tilsyn fysisk på stedet 06.06.2024, og deretter eget teams-tilsyn med daglig leder 20.06.2024.

Fra Statsforvalteren deltok

- Kontrollør 1 May Brit Myrholt Gorseth
- Kontrollør 2 Anette Pettersen

Kontaktperson hos Olden Oppdrettsanlegg AS

- Kurt Olden

## Anlegg kontrollert

Følgende anlegg ble kontrollert under tilsynet:

- Olden Oppdrettsanlegg AS

## Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til:

- Internkontroll
- Renseanlegg
- Håndtering av slam
- Utslippskontroll
- Miljøovervåking

## Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenset av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)

## Del 4: Annen informasjon

### Andre forhold

Tillatelsen til Olden Oppdrettsselskap AS er datert 10.06.2014 og er gitt til Oldenselskapene AS. Det står også Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som utsteder av tillatelsen.

Statsforvalteren ønsker å oppdatere tillatelsen til rett innehaver med rett organisasjonsnummer og navn. I tillegg vurderer vi å oppdatere enkelte punkter i tillatelsen. Oppdatering av tillatelsen vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

## Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på [einnsyn.no](https://einnsyn.no), i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen

Marit Lorvik (e.f.)

underdirektør

Klima- og miljøavdelingen

Anette Pettersen

seniorrådgiver

Klima- og miljøavdelingen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til: Ørland kommune