



HOF MILJØSERVICE AS
Industriveien 14
3090 HOF

Saksbehandler

Ine Merete Lorgen

Rapport etter tilsyn 23.04.2024

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under Statsforvalterens tilsyn hos Hof Miljøservice AS (virksomhetsnummer: 971875283, kontrollnummer: 2024.193.I.SFVT).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Vår vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Vi avdekket avvik som dere må rette snarest

Vi avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten hadde noe mangelfull merking og lagring av farlig avfall.
- Avvik 2: Virksomheten hadde mangelfull miljørisikovurdering av tanklagringsanlegget.
- Avvik 3: Virksomheten manglet rutine for tømning av oppsamlet vann i oppsamlingsarrangementet for tankanlegget.
- Avvik 4: Deklarering farlig avfall fra husholdning ble ikke deklarerert på virksomheten, men Holmestrand kommune

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Hof Miljøservice AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 12. august 2024.

Vi påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger etter tilsynet:



- Anmerkning 1: Virksomheten deklarerer farlig avfall på feil produsent ved akutte situasjoner
- Anmerkning 2: Tanker for farlig avfall har ikke overflyllingsvarsel

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Hof Miljøservice AS må betale et gebyr på 38 900 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere svarer ut avvikene hver for seg, merker tilbakemeldingen med saksnummer 2024/4100 og sender den til sfvtpost@statsforvalteren.no.

Del 2: Vår vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten hadde noe mangelfull merking og lagring av farlig avfall.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Avfallsforskriften § 11-5.
- Virksomhetens tillatelse 2020.0573.T, vilkår 9.2.2.
- Forurensingsforskriften § 18-6, bokstav c, andre ledd, og bokstav g.

Beskrivelse av krav

Avfallsforskriften § 11-5 beskriver krav om forsvarlig oppbevaring av farlig avfall. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensing eller skade på mennesker eller dyr.

Virksomhetens tillatelse 2020.0573.T, punkt 9.2.2 setter krav til at alt farlig avfall som er lagret på anlegget skal være merket med avfallsnummer og avfallstype. Videre er det satt minimumskrav om at alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innendørs og på tett dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.

Forurensingsforskriften § 18-6 bokstav c andre ledd, setter krav til barrierer ved tanklagringsanlegg. Tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, med unntak av dobbeltveggede tanker som nevnt i bokstav c tredje ledd, skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle kjemikaliene eller det farlige avfallet. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av den største tankens volum.

Forurensingsforskriften § 18-6 bokstav g, setter krav til merking av tanker og rør. Tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell.



Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

- Under tilsynet ble det observert 5 fulle IBC-er og et fat med spillolje uten oppsamlingsarrangement inne på lageret for farlig avfall. Virksomheten hadde risikovurdert utslipp av flytende farlig avfall i lagerhallen og konkludert med at det var liten risiko og derfor ikke behov for oppsamlingsarrangement. Risikovurderingen kunne likevel ikke vise at lagringsmetoden for flytende farlig avfall gav minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse som et oppsamlingsarrangement. Dette er et vilkår i virksomhetens tillatelse punkt 9.2.2.
- Under tilsynet ble det observert at flytende farlig avfall lagret på virksomhetens tankanlegg ikke var merka med innhold (avfallsnummer og avfallstype). Tankene var nummererte, og virksomheten hadde interne dokumenter med oversikt over innholdet i tankene.
- Virksomheten kunne ikke vise størrelse på oppsamlingsvolum for oppsamlingsarrangementet for tanklagringsanlegget. Det ble sagt under tilsynet at dette hadde blitt beregnet ved bygging og at virksomheten skulle finne ut av dette i ettertid. Virksomheten skal vite oppsamlingsvolumet til tanklagringsanlegget for å sikre at volumet er i henhold til forurensingsforskriften kapittel 18 om *tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall*.

Avvik 2: Virksomheten hadde mangelfull miljørisikovurdering av tanklagringsanlegget.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Forurensingsforskriften kapittel 18 § 18-4.
- Virksomhetens tillatelse 2020.0573.T, vilkår 2.7 og 13.1.

Beskrivelse av krav

Forurensingsforskriften § 18-4 setter krav til virksomheter om å vurdere miljørisiko ved tanklagringsanlegg for farlige kjemikalier og farlig avfall. Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved tanklagringen i virksomheten, så som tanker, tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner og eventuelle eksterne påvirkninger, som kan medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft. Den ansvarlige for lagringen skal sette akseptkriterier for miljørisiko ved lagringen og deretter vurdere miljørisiko opp mot akseptkriteriene. Miljørisikoanalysen skal også omfatte en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen.

Virksomhetens tillatelse 2020.0573.T, vilkår 2.7 og 13.1 setter krav til virksomheten skal dokumentere miljørisikovurderinger og risikovurderingene skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader på anleggets område, samt ytre miljø.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet kom det fram at virksomheten hadde mangelfull miljørisikovurdering av tankanlegget for lagring av farlig avfall.

Virksomheten kunne vise risikovurdering av to mulige hendelser knyttet til tapping av tanker og lekkasje i tanklagringsanlegget. Miljørisiko etter tiltak var ikke vurdert for disse hendelsene. Det var også uklart hvilke akseptkriterier som lå til grunn i risikovurderingen. Risikovurderingen tok ikke for seg ekstremvær, flom etc. og fremtidige klimaendringer slik tillatelsen stiller krav om.



Vi vurderer at virksomheten må oppdatere miljørisikovurderingen slik at den omfatter alle forhold ved tanklagringen. Vi vurderer også at risikovurderingen bør gjennomgås i sin helhet slik at akseptkriterier og vurderinger synliggjøres bedre. Vi viser til Miljødirektoratets veileder for tanklagring der kravene til miljørisikovurdering er beskrevet:

<https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/>

Avvik 3: Virksomheten manglet rutine for tømning av oppsamlet vann i oppsamlingsarrangementet for tankanlegget.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 7
- Forurensningsforskriften § 18-6 første ledd bokstav e

Beskrivelse av krav

Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 7 setter krav til at virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i medhold av helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen. Dette skal skriftlig dokumenteres i internkontrollsystemet til virksomheten.

Forurensningsforskriften § 18-6 første ledd bokstav e stiller krav til at virksomheten basert på miljørisikovurderingen skal etablere og vedlikeholde nødvendige rutiner og prosedyrer for å hindre forurensning ved normal drift og forutsigbare variasjoner i driften av tankanlegget. Virksomheten skal påse at rutinene følges.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På befaring av tankanlegget ble det observert vann og løv i oppsamlingsarrangementet, og det ble sagt at de tømte ut vannet ved bruk av en tappekran. De opplyste også at de observerte om det var oljefilm eller annen liknende forurensning på vannflaten før de eventuelt tømte ut vannet.

Det ble sagt at tømning av vann ble gjort ved behov og at de har jevnlig visuelle inspeksjoner, men virksomheten manglet en skriftlig rutine for tømning av oppsamlet vann i oppsamlingsarrangementet for tankanlegget. Tømning av oppsamlingsbassenget var beskrevet som et tiltak ved lekkasje i tankanlegget i virksomhetens miljørisikovurdering.

Virksomheten skal ha rutiner for drift av tankanlegget for å sikre at oppsamlingsarrangementet har tilstrekkelig volum i tilfelle lekkasje skjer, og at væske som dreneres ut ikke er forurenset.

Avvik 4: Deklarering av farlig avfall fra husholdning ble ikke deklarerert på virksomheten, men Holmestrand kommune.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Avfallsforskriften § 11-12, *Virksomhetenes deklarasjonsplikt om avfallens innhold*

Beskrivelse av krav

Avfallsforskriften § 11-12 stiller følgende krav: «Når avfallet leveres til den som etter § 11-6 og § 11-7 kan håndtere avfallet, skal virksomheten som leverer avfallet fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet».



Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har ikke deklarerert farlig avfall fra husholdninger på egen virksomhet, men har deklarerert med Holmestrand kommune som avfallsprodusent. Ifølge virksomheten gjøres dette etter ønske fra Holmestrand kommune. Det er Hof Miljøservice AS som har tillatelse, og som derfor skal deklare husholdningsavfall som leveres videre på egen virksomhet.

Anmerkning 1: Virksomheten deklarerer farlig avfall på feil produsent ved akutte situasjoner

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det observert at virksomheten har deklarerert farlig avfall som er hentet hos andre bedrifter på egen virksomhet som avfallsprodusent.

Virksomheten opplyste at de har rutiner for å sikre at næringsavfall som leveres til mottaket er deklarerert eller blir deklarerert etter fullmakt fra kundene. I enkelte tilfeller kan det imidlertid skje at henting av avfall må skje på kort varsel, gjerne ved akutte situasjoner, og at fullmakt for deklarerer ikke er opprettet. Da prioriterer de å deklare før transporten skjer enn at avfallsprodusent er korrekt. Virksomheten kunne ikke vise til at slike hendelser ble registrert som avvik.

Virksomhet som leverer farlig avfall skal deklare avfallet i tråd med kravene i avfallsforskriften § 11-12, og den som skal håndtere avfallet skal etter forskriftens § 11-13 påse at avfallet er deklarerert.

Statsforvalteren vurderer at vi ikke gir avvik på at virksomheten som håndterer farlig avfall fra en akutt hendelse, som f.eks. brannavfall, tar imot avfallet uten at det er deklarerert i henhold til avfallsforskriften § 11-13, når begrunnelsen for dette er at den som leverer avfallet ikke har registrert seg i avfallsdeklarerer eller har gitt fullmakt. Og det samtidig haster så mye å få levert avfallet at det ikke lar seg gjøre å ordne dette før levering til lovlig mottak. Dette forutsetter at virksomheten som leverer farlig avfall gir tilstrekkelige opplysninger om avfallens opprinnelse, innhold og egenskaper.

Vi presiserer at denne løsningen er forbeholdt særlige tilfeller hvor det ikke lar seg gjøre å løse det på annen måte.

Anmerkning 2: Tanker for farlig avfall har ikke overflyllingsvarsel

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det observert at tanker for flytende farlig avfall lagret på virksomhetens tankanlegg ikke har overflyllingsvarsel. Vilkår 9.2.2 i tillatelsen setter krav til virksomheten at tanker som inneholder flytende farlig avfall skal ha overflyllingsvarsel.

Virksomheten kunne vise til rutine for påfylling med manuell kontroll av påfyllingen og at dette var omfattet av miljørisikovurderingen. Tiltaket er i tråd med bestemmelsene i forurensningsforskriftens kapittel 18 om tanklagring.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Hof Miljøservice AS må betale et gebyr på 38 900 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.



Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Vi er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 04.04.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på gebyrsatsen **innen tre uker** etter at dere mottok denne rapporten. En eventuell klage skal angi hva dere klager over og den eller de endringer dere ønsker. Dere bør begrunne klagen og nevne andre opplysninger av betydning for saken.

En eventuell klage skal dere sende til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hvis vi ikke gir medhold i klagen, vil vi sende den til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Klage på gebyrsats gir ikke utsatt iverksetting av vedtaket. Dere må derfor betale gebyret, og dersom klagen blir gitt medhold, vil restbeløpet bli tilbakebetalt.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om dere overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Hof Miljøservice AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av en nasjonal tilsynsaksjon rettet mot anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Malén Kårstad
- Ine Merete Lorgen

Kontaktperson hos Hof Miljøservice AS:

- Thomas Wessel Johansen, daglig leder.

Andre deltagere hos Hof Miljøservice AS:

- Administrasjonsmedarbeider

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Hof Miljøservice AS ble kontrollert under tilsynet:

- Hof Miljøservice AS

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til mottak og mellomlagring av farlig avfall.

- Mottakskontroll og deklarerer av farlig avfall
- Lagring og merking av farlig avfall
- Utslipp til vann
- Internkontroll



Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Forurensingsloven
- Forurensingsforskriften
- Avfallsforskriften kapittel 11
- Internkontrollforskriften

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Rutine for mottakskontroll: Innsamling, mottak og omlasting av FA, gjelder fra 22/4-24, revidert 22/4-24.
- Analyseskjema 3 – lagring av FA innendørs. Revidert 19.3.24
- Rutine: Prosedyre lastning. Lossing lagertanker, 22/4-24.
- Analyseskjema nr. 7 tapping av tank, fylling av bil, dato ukjent.
- Lekkasje tankanlegg: analyseskjema nr.6 lagring på tank, dato ukjent.

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på **faktiske feil** i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark **innen to uker** etter at dere mottok rapporten.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via vår postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven. Rapporten vil i tillegg bli tilgjengelig på norskeutslipp.no.

Med hilsen

Siv Hege Wang Grøvo (e.f.)
fagsjef

Ine Merete Lorgen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent