



Statsforvalteren

i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Sted:

Oslo

Dato:

30.09.2024

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

2024/33951

Deres ref.:

Thea Mathilde
Forslund

FRANZEFOSS PUKK AS AVD STEINSKOGEN 102
Postboks 53 Bærums Verk
1309 Rud

Saksbehandler:

Javier Martinez Alarcon

Endelig inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Franzefoss Pukk, avd. Steinskogen

Kontrollnummer: 2024.312.I.SFOS

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Thea Mathilde Forslund

Andre deltagere fra virksomheten:

Mats Kjøbli Kristiansen

Linn Balstad

Kjell Lien

Andreas Opstad Haukaas

Fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud,

Oslo og Akershus:

Javier Martínez Alarcón

Anne Stine Zakariassen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Franzefoss Pukk, avd. Steinskogen den 29.08.2024. Endelig inspeksjonsrapport er endret noe etter tilbakemelding fra Franzefoss Pukk, avd. Steinskogen. Endringer gjelder:

- Avvik 2 - året 2017 har blitt endret til 2021 og beskrivelse av krav som ikke gjelder for avviket er fjernet.
- Avvik 3 - korrigert med tanke på antall sedimentasjonsdammer.
- Avvik 4 - ordlyden i de tre siste observasjoner er endret.

Rapporten er å anse som endelig.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

1. Franzefoss Pukk, avd. Steinskogen har ikke sendt melding til statsforvalteren som omfatter endringer på anlegget.

2. Franzefoss Pukk, avd. Steinskogen har mangelfull oppdatering av dokumenter når det gjelder ytre miljø.
3. Franzefoss Pukk, avd. Steinskogen har mangelfull dokumentasjon for utslipp til vann.
4. Franzefoss Pukk, avd. Steinskogen sin miljørisikovurdering har mangler.

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

30.09.2024	Javier Martínez Alarcón	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus	

Kopi av rapporten sendes til:

- Bærum kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FRANZEFOSS PUKK AS AVD STEINSKOGEN 102	
Organisasjonsnr.: 973078585	Eies av: 982153018
Bransjenr. (NACE-kode): 08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin	

Kontrollert enhet

Navn: Franzefoss Pukk, avd. Steinskogen	Anleggsnr.: 3201.0052.01
Kommune: Bærum	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Pukkverk	
Tillatelse gitt: 4. februar 2013	Sist endret: 31. januar 2018

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft (støv og støy)

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Franzefoss Pukk, avd. Steinskogen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Franzefoss Pukk, avd.

Steinskogen innen 20. november 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfospost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus v/Javier Martínez Alarcón.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. august 2024. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Franzefoss Pukk, avd. Steinskogen bli ilagt et gebyr på kr 50 400,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (jf. offentleglova) og www.norskeutslipp.no.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Franzefoss Pukk, avd. Steinskogen har ikke sendt melding til Statsforvalteren som omfatter endringer på anlegget.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 30: «Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel», § 30-11 «Meldeplikt».

Beskrivelse av krav

I god tid før en virksomhet som omfattes av dette kapittelet starter opp, eller det foretas endringer/utvidelser av en virksomhet, skal den ansvarlige sende melding til statsforvalteren med opplysninger om virksomheten.

Meldingen skal omfatte opplysninger om hva slags virksomhet som skal etableres/endres, størrelsen på virksomheten, planlagt driftstid og andre opplysninger som kan være relevante. Pukkverk som etableres nærmere enn 200 meter til nabo må legge en støyvurdering med meldingen.

Meldingen skal vedlegges dokumentasjon på at virksomheten er i samsvar med eventuelle endelige planer etter plan- og bygningsloven.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Franzefoss Pukk, avd. Steinskogen har startet med nye aktiviteter som å ta imot overskuddsmasser som behandles i anlegget.

Vi har ikke blitt informert om disse endringene i form av et meldeskjema. Vi har heller ikke mottatt utslippsmålinger for støy og nedfallstøv som viser at de er representative for dagens drift og nye aktiviteter på anlegget.

Avvik 2

Franzefoss Pukk, avd. Steinskogen har mangelfull oppdatering av dokumenter når det gjelder ytre miljø.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2. ledd punkt 7 «Rutiner».
- Forurensningsforskriften, kapittel 30: § 30-10 «Journalføring».

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rett opp og forebygge overtredelser av krav satt i eller i medhold i av helse-, miljø og sikkerhets- lovgivningen.

Virksomheten skal journalføre opplysninger om støvnedfallsmålinger i henhold til [§ 30-9 b](#), «Utslipp til vann og støy», herunder vurderinger og tiltak for å hindre nedslamming og sikre tilstandsklasse i resipienten. Opplysningene skal tas vare på i minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra forurensningsmyndigheten.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Det kom fram under tilsynet at virksomheten er i prosess med å iverksette nytt styringssystem (Landax).

Virksomheten har ikke oppdatert måleprogrammet siden 2021. Dette måleprogrammet var lokalt lagret i en PC, og ikke lastet opp i systemet Landax. I Landax fantes en versjon for måleprogrammet fra 2018.

Virksomheten har heller ikke et oppdatert system for å følge opp og vurdere resultatene fra utslippsmålinger for suspendert stoff i vann. Det samme gjelder for resten av parametere som analyseres (total N, tungmetaller ... osv). Den siste oppdateringen var gjort og dokumentert i 2017.

Avvik 3

Franzefoss Pukk, avd. Steinskogen har mangelfull dokumentasjon for utslipp til vann.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 2. ledd punkt 7 «Rutiner»

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rett opp og forebygge overtredelser av krav satt i eller i medhold i av helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Etter å ha utført en befarings på anlegget under tilsynet, og å ha gjennomgått en del dokumenter, kom det fram at virksomheten ikke har dokumentert følgende omstendigheter ved anlegget på Steinskogen:

- Det er ikke tydeliggjort en oversikt over overvannsstrømmer eller hvor mange sedimentasjonsdammer anlegget har, og hvordan disse blir vedlikeholdt over tid.
- Det er ikke dokumentert hvor eller hvordan de ulike vannprøvene tas for å analysere dem.
- Det er ikke beskrevet når det utføres by-pass i vannsystemet ved anlegget.
- Under tilsynet ble det sagt at de to sedimentasjonsdammene ved tunellen inne i anlegget ikke hadde blitt tømt, og at det heller ikke hadde blitt utført noe vedlikehold på dem.
- Rutiner/prosedyrer fra virksomheten beskrev ikke at disse to sedimentasjonsdammene eksisterte.

Avvik 4

Franzefoss Pukk, avd. Steinskogen sin miljørisikovurdering har mangler.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 2. ledd punkt 6 «Risiko»

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det fremvist at virksomheten hadde utført mange miljørisikovurderinger, men etter en gjennomgang var risikovurderingene mangelfull for flere aktiviteter som kan ha påvirkning på ytre miljø. Eksempler på dette er:

- Virksomheten har ikke vurdert påvirkning av resipienten med tanke på sine aktiviteter.
- Virksomheten har ikke vurdert håndtering av overskuddsmasser som behandles i anlegget.
- Virksomheten har ikke vurdert når det skal utføres by-pass i vannsystemet ved anlegget. By-pass utføres 2 ganger i året når sedimentasjonsbassenget med tilhørende for- og blandingskammer tømmes og renses.
- Under tilsynet kom det fram at sedimenter fra sedimentasjonsbassenget med tilhørende for- og blandingskammer bringes tilbake opp i anlegget, uten at dette er risikovurdert om sedimentene kan være mulig forurenset.
- Virksomheten har ikke risikovurdert totalt utslipp av forurensninger til vann fra anlegget.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon fra Franzefoss avd. Steinskogen som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Prosedyre for reduksjon av støvflukt - ID 1555 – revidert 19.01.2024
- Evaluering av støvnedfallsmålinger. Bestemmelse av støvnedfall for 12 perioder ved Steinskogen pukkverk i Bærum kommune. Sintef Norlab 11.09.2020.
- Måleprogram for Steinskogen. Dokumentnr. 13432-1. Datert 17.12.2020 (Landax). Nytt måleprogram lagret lokalt datert 03.02.2021.
- Prosedyre for reduksjon av støy – ID 1554 – revidert 19.01.2024.
- Rystelsesmålinger Franzefoss Pukk AS avd. Steinskogen 2024.
- Detaljregulering for utvidelse av steinbruddet på Steinhøgda. Notat fra Multiconsult. 10220338 -RIVA-NOT-01. 30.06.2022.
- Analyseresultater fra sedimenteringsbassen 19.06.2024.
- Drift og vedlikehold av sedimentasjonsbasseng – ID 1658-1: revidert 26.03.2024
- Prosedyre for prøvetaking og analyse. ID 1657-1: revidert 15.01.2024.

- Oversikt over hendelser registrert i Landax
- Risikoanalyse for «Miljø»