



OVERHALLA BETONGBYGG AS AVD OVERHALLA  
Skjørlandsvegen 94  
7863 OVERHALLA

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Elise Hermo Rusti, + 47 74168071

## Rapport etter tilsyn ved Overhalla betongbygg AS

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 18.09.2024 hos Overhalla Betongbygg AS avd Overhalla (heretter Overhalla Betongbygg) (virksomhetsnummer: 971 751 665).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

#### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten avvanner ikke betongslam på tett dekke
- Avvik 2: Virksomhetens håndtering av farlig avfall er ikke i tråd med regelverket
- Avvik 3: Virksomheten har ikke oversikt over utslippet til Bjøra
- Avvik 4: Virksomheten har ikke utarbeidet avfallsplan

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Overhalla Betongbygg må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 20.11.2024.



## Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomheten har ikke utarbeidet en skriftlig rutine for hvordan miljørisikovurderingen skal gjennomføres og følges opp

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

## Dere må betale gebyr

Overhalla Betongbygg må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sftlpost@statsforvalteren.no](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no) Merk svaret med saksnummer 2018/2120.

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### Avvik 1: Virksomheten avvanner ikke betongslam på tett dekke

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forurensingsforskriften § 33-12 3. ledd

#### Beskrivelse av krav

Betongavfall kan mellomlagres i påvente av gjenvinning i inntil tre år. Betongslam som mellomlagres før endelig disponering, skal avvannes på tett dekke med drenering mot tilfredsstillende renseløsning. Med tett dekke mener vi asfalt- eller betongdekke.

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet kom det fram at betongslam avvannes uten tett dekke.

### Avvik 2: Virksomhetens håndtering av farlig avfall er ikke i tråd med regelverket

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Avfallsforskriften § 11-5 første og andre ledd.

#### Beskrivelse av krav

I henhold til avfallsforskriften § 11-5 skal farlig avfall håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker og dyr. Videre står det at farlig avfall ikke skal blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet kom det fram at farlig avfall og EE-avfall ikke var lagret forsvarlig. For å unngå at farlig avfall og annet avfall blandes sammen, må merking av de forskjellige avfallsfraksjonene bedres. EE-avfall var ikke lagret under tak og den ene miljøkonteineren manglet oppsamling.



### **Avvik 3: Virksomheten har ikke oversikt over utslippet til Bjøra**

**Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Tillatelsen vilkår 3.1., 3.3. og 11.1.
- Forurensningsforskriften § 33-9 2. ledd

#### **Beskrivelse av krav**

Avløpsvann fra spyling og overflatebehandling av betong skal gjennomgå mekanisk rensing og sedimentering før dykket utslipp til elva Bjøra. Det skal ikke være synlig partikkelutslipp til elva. Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal blant annet omfatte uttak av prøver av urensset avløpsvann, rensset avløpsvann samt prøver fra elva Bjøra tatt rett ved utslippsstedet. Målingene skal gjøres ved at det prøvetas i utslippspunktet til resipient.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Under tilsynet kom det frem at virksomheten ikke har fullstendig oversikt over hvor røret mellom sedimentasjonsbassenget og Bjøra går. Det er usikkerhet rundt om virksomheten vet om alt vannet går til Bjøra. Kan det for eksempel være brudd på røret, som fører til at vannet lekker ut?

Virksomheten opplyste at det ikke gjennomføres prøvetaking rett ved utslippsstedet lengre, men at dette prøvepunktet er flyttet lengre ned i elva. I en periode på ca. 12 mnd. fra medio 2014 til medio 2015 har prøvetakingspunktet vært flyttet fra brua vel 1 km nedenfor utslippet til et punkt 50 m fra utslippet. Det har i denne periode ikke vært mulig å påvise effekt av utslippet. Virksomheten mener at dette kommer av at utslippet fremdeles er konsentrert til en del av elva de ikke når å prøveta. Fra august 2015 ble nytt prøvetakingspunkt ca. 750 m fra utslippspunktet benyttet.

Ut ifra dette kan det se ut til at virksomheten ikke tar prøver i utslippspunktet til resipient.

### **Avvik 4: Virksomheten har ikke utarbeidet avfallsplan**

**Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Forurensningsforskriften § 33-12 4. ledd

#### **Beskrivelse av krav**

Det skal lages en plan for håndtering av betongavfall. En avfallshåndteringsplan skal inneholde forslag til tiltak for å redusere miljølemper ved lagring og håndtering av betongavfall. Det skal komme tydelig fram av planen hvilke tiltak virksomheten vurderer for å sikre at avfallslageret er fysisk stabilt og for å forebygge forurensning. I tillegg skal planen også beskrive forslag til hvordan avfallet kan nyttiggjøres dersom dette er miljømessig fornuftig. Det vil si gjenvinnes for størst mulig materialutnyttelse og miljøgevinst.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Under tilsynet fikk vi se flere lagringsplasser for betongavfall (vrak). Det var usikkerhet rundt hvor lenge betongavfallet hadde vært mellomlagret. Etter tilsynet har virksomheten oversendt dokumentet *Avfallsplan innomhus*, men dette er bare en oversikt over hvor avfallet skal lagres inne på fabrikk.



## Anmerkning 1: Virksomheten har ikke utarbeidet en skriftlig rutine for hvordan miljørisikovurderingen skal gjennomføres og følges opp

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet kom det frem at virksomheten ikke har en skriftlig rutine for hvordan miljørisikovurderingen skal gjennomføres og følges opp. Etter tilsynet ble dokumentet *Prosedyre for internkontroll* oversendt, dette dokumentet svarer heller ikke opp hvordan miljørisikovurderingen skal gjennomføres og følges opp, annet enn at risikovurderingen skal være skriftlig dokumentert.

### Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Overhalla betongbygg AS avd Overhalla må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 18.09.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Dere har rett til å klage på gebyret

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Overhalla Betongbygg sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Elise Hermo Rusti
- Kristian Kleveland

Kontaktperson hos Overhalla Betongbygg

- Arnt Ove Amdal

### Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert

- Utslippskontroll (utslipp til vann, støv og støy)
- Internkontroll
- Avfall



## Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Overhalla Cementvare AS, datert 29.07.2011

## Del 4: Annen informasjon

### Andre forhold

#### Utslipp til vann

Data som fremskaffes ved overvåking i vann, inklusiv sediment og biota, skal registreres i databasen Vannmiljø (<http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/>). Data rapporteres på Vannmiljø's importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljø's kodeverk finnes på <http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no>.

#### Søknad om tillatelse til deponi og søknad om unntak fra forurensningsforskriften kap. 33

Søknad vil følges opp i eget brev.

#### Varsel om registrering av forurenset grunn

Da vi ikke vet om grunnen er forurenset fra infiltrasjon fra sedimentasjonsgropene, har vi valgt å registrere området i Grunnforurensningsdatabasen med påvirkningsgrad X – mistanke om forurensning. Avrenningen fra betongslam kan inneholde forhøyede konsentrasjoner av tungmetaller som vil være skadelig for grunn og grunnvann. Vedlagt er utskrift fra Grunnforurensningsdatabasen.

Opplysningene vil bli synlig i Matrikkelen og vil da kunne finnes igjen på [www.seeiendom.no](http://www.seeiendom.no). Dette gjelder gårds- og bruksnummer henvist til i vedlegget, samt avgrensning vist på kart i vedlegget. I tillegg vil matrikkelen henvise til lokaliteten i databasen Grunnforurensning gjennom en nettside, slik at interesserte kan finne flere opplysninger om lokaliteten der.

Ved salg av fast eiendom som er forurenset, har både selger og kjøper en plikt til henholdsvis å opplyse om og undersøke forurensningssituasjonen på eiendommen. Dere kan fortsette å bruke eiendommen som vanlig så lenge dere ikke bygger, graver eller utfører andre terrenginngrep som kan påvirke den forurensete grunnen. Ved eventuelle fremtidige bygge- og gravetiltak på forurensete områder skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å få kartlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen, jf. forurensningsforskriften § 2-4, og ellers følge bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 2. Dette er for å unngå uakseptabel helse- og miljøskade på personer og omgivelser samt å forhindre spredning av forurenset grunn. Kommunen er forurensningsmyndighet for bygge- og gravesaker i forurenset grunn.

Lokaliteten vil være synlig for allmenheten fire uker etter utsendelse av dette brevet.



### Bruk av areal for lagring utenfor regulert område

Etter tilsynet har vi oppdaget at området for lagring av blant annet betongavfall (vrak) er utenfor området for reguleringsplan. Det er kommunen som myndighet på plan- og bygningsloven.

### **Dere har anledning til å kommentere på rapporten**

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### **Rapporten vil være offentlig tilgjengelig**

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
underdirektør  
Klima- og miljøavdelingen

Elise Hermo Rusti  
overingeniør  
Klima- og miljøavdelingen

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Vedlegg

1 Grunnforurensning Overhalla betongbygg

Kopi til:

Overhalla kommune

Svalivegen 2

7863

OVERHALLA