



FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler: Anne Sundet Tangen

Deres ref.:
Vår ref.: 2006/6452

Vår dato: 04.12.2006
Arkivnr:

Innherred renovasjon
Russervn 10
7650 VERDAL

Oppfølging etter uanmeldt tilsyn ved Sutterøy avfallsanlegg, Stjørdal 22.11.2006

Den 22.11.2006 gjennomførte Fylkesmannens miljøvern avdeling et uanmeldt tilsyn ved Innherred Renovasjon sitt avfallsanlegg på Sutterøy i Stjørdal. Fylkesmannens representanter var i kontakt med Egil Rømo og Vidar Nilsen på tilsynsdagen.

Vedlagte rapport er skrevet ut etter tilsynet. Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder feil eller mangler, ber vi om at dette meldes til Fylkesmannen innen 14 dager. I motsatt fall er rapporten å betrakte som endelig.

Vi ber om tilbakemelding på innholdet i rapporten innen 01.03.2007.

Med hilsen

Bjørnar Wiseth
nestleder
(e.f.)

Anne Sundet Tangen

Vedlegg:

- tilsynsrapport
- bilder tatt på tilsynet

Kopi av brev med vedlegg til:

Stjørdal kommune Postboks 133 / 134 7501 STJØRDAL

Saksbehandlers telefon: 74 16 80 65



FYLKESMANNEN
I NORD-TRØNDELAG
MILJØVERNDELINGEN

UANMELDT TILSYN VED SUTTERØY AVFALLSANLEGG, STJØRDAL

| | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------------------------|
| Virksomhet: | Innherred Renovasjon org. nr. 971 217 391 | Inspektører fra Fylkesmannens miljøvernaving: | Anne Sundet Tangen Monica Ness |
| Tidsrom for tilsynet: | 22.11.2006 | Tillatelse av: | 14.10.2004 |

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver funn innen følgende kontrollerte område: uanmeldt tilsyn ved Sutterøy avfallsanlegg, Stjørdal.

Hovedkonklusjon :

Følgende avvik ble påvist på tilsynet:

1. Inngjerdingen av anlegget er ikke fullstendig.
2. Nyimpregnert materiale sorteres sammen med rent treverk på anlegget.

Følgende anmerkning ble gjort på tilsynet:

1. Det er forbedringspotensialer knyttet til lagring av vindusruter på anlegget.

Utarbeidet dato : 04.12.2006

Godkjent dato: 04.12.2006

kontrollør

nestleder

1. Innledning

Tilsyn gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av regelverket overholdes. Tilsyn fokuserer på overholdelse av krav og tilsynsrapporter beskriver evt. avvik og anmerkninger som avdekkes under tilsyn, og er gjeldende for det kontrollerte område. Slike rapporter gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens HMS-arbeid.

Denne rapporten er skrevet etter et uanmeldt tilsyn ved Innherred Renovasjon sitt avfallsanlegg på Sutterøy i Stjørdal, gjennomført av Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Rapporten omhandler funn på området ytre miljø. Generelt omfatter funn både avvik og anmerkninger. Definisjonene på avvik og anmerkninger er som følger:

- AVVIK defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- ANMERKNINGER er et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for tilsynet var:

- Tillatelse til drift av omlastingsstasjon og gjenbrukstorg på Sutterøy i Stjørdal av 14.10.2004.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften),
- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven),
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften),
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften).
- Forskrift om begrensnig i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

3. Tilsynets omfang

Følgende områder ble dekket under tilsynet:

- internkontroll/HMS
- drift av anlegg/avfallsbehandling

4. Avvik

Følgende avvik ble påvist på tilsynet:

Avvik 1

Inngjerdingen av anlegget er ikke fullstendig.

Avvik fra:

Tillatelse til drift av omlastingsstasjon og gjenbrukstorg på Sutterøy i Stjørdal av 14.10.2004, pkt. 8.4.

Kommentarer:

Tillatelsens pkt. 8.4 setter krav til at "Anlegget skal være inngjerdet med solid låsbar port." På tilsynsdagen ble det observert at inngjerdingen ikke går rundt hele anlegget. Bl.a. omfatter ikke inngjerding vollen mot sjøen.

Avvik 2

Nyimpregnert materiale sorteres sammen med rent treverk på anlegget.

Avvik fra: avfallsforskriftens kap. 9 og 11, forurensningslovens § 7.

Kommentarer:

På tilsynet kom det fram at bedriften sorterer trykkimpregnert treverk som er impregnert med ny type impregnering (kobberimpregnering) sammen med rent treverk. Avfallet går deretter til hovedsakelig til energigjenvinning. Selv om den nye typen impregnering gjør at treverket ikke lenger er klassifisert som farlig avfall (som tilfellet var med den gamle typen impregnering som besto av kobber, krom og arsen, såkalt CCA-impregnering), er likevel treverket klassifisert som ordinært avfall. Det skal således ikke behandles som rent treverk og gå til energigjenvinning. Trykkimpregnert treverk av ny dato er å betrakte som ordinært avfall/restavfall, og skal leveres til godkjent anlegg for ordinært avfall/restavfall (deponi eller avfallsforbrenningsanlegg med røykgassrensing).

5. Anmerkninger

Følgende anmerkning ble gjort på tilsynet:

Anmerkning 1

Det er forbedringspotensialer knyttet til lagring av vindusruter på anlegget.

Kommentarer:

Vindusruter sto plassert på stativ/palle åpent på området. Lagringen var noe utsatt for påkjørsler.

6. Andre forhold

Tilsynet var uanmeldt. Fylkesmannens representanter var i kontakt med Egil Rømo og Vidar Nilsen på tilsynsdagen.

På tidspunktet tilsynet ble gjennomført hadde gjenbrukstorget vært i drift i ca. 1 ½ måned, og omlastingsstasjonen hadde vært i drift i ca. 1 uke. Anlegget framsto som ryddig på tilsynsdagen, og det kunne ikke kjønes noe lukt utendørs på anlegget.

Tilsynsetatene tok en del bilder på tilsynet. Et utvalg av disse er vist i vedlegg.