



NEPTUN SALMO AS  
Søren R Thornæs veg 10  
7800 NAMSOS

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Kristian Kleveland, 73 19 90 13

## Inspeksjonsrapport 2024 - Neptun Salmo AS avd. Survik - 2024 - Namsos

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 19.09.2024 hos Neptun Salmo avd. Survik (virksomhetsnummer: 958 438 370).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet

#### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten hadde lekkasje på utslippsledning.
- Avvik 2: Virksomhetens håndtering av farlig avfall er ikke i tråd med regelverket
- Avvik 3: Mangelfull miljørisikovurdering

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi ser alvorlig på avvik 1.

Neptun Salmo AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 20.11.2024.

#### Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Manglende merking på container



Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

### **Statsforvalteren varsler at vi vurderer å revidere tillatelsen**

Statsforvalteren vurderer å revidere tillatelsen etter forurensningsloven datert 16.07.2012.

- Et eventuelt vedtak vil bli gitt med hjemmel i forurensningsloven §18, tredje ledd.

### **Dere må betale gebyr**

Neptun Salmo AS må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet.

### **Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost**

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sftlpost@statsforvalteren.no](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no). Merk svaret med saksnummer 2024/11632 og tilsynsnummer 2024.310.ISFTL.

## **Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse**

### **Avvik 1: Virksomheten hadde lekkasje på utslippsledningen**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen datert 16.07.2012 pkt. 3.3 utslippssted for prosessavløp

#### **Beskrivelse av krav**

I tillatelsen datert 16.07.2012 pkt 3.3 står det følgende: Avløpsvannet skal føres ut i resipienten på en slik måte at innblanding i vannmassene blir best mulig, dvs. at det vesentlige av avløpsvannet ikke når overflaten om sommeren og at forurenset vann ikke blir ført tilbake i strandsonen.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Under tilsynet ble det observert at det var lekkasje på utslippsledningen.

### **Avvik 2: Virksomhetens håndtering av farlig avfall er ikke i tråd med regelverket**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Avfallsforskriften §11-5

#### **Beskrivelse av krav**

Avfallsforskriften §11-5 sier at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Under tilsynet var farlig avfall og EE-avfall ikke lagret forsvarlig.

- EE-avfall sto i bøtter med vann
- Malingsspann sto ute uten tett dekke. Malingsspannene så ut til å ha stått der lenge.



### **Avvik 3: Bedriften mangler risikovurderinger innen temaet ytre miljø**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen vilkår 2.4 internkontroll
- Internkontrollforskriften §5, andre ledd, punkt 6

#### **Beskrivelse av krav**

Tillatelsen vilkår 2.4 – Internkontroll står det følgende: Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder kravene i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktivitetene som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold ved anlegget. De ansatte må ha god kunnskap om mulige utslipp, og må arbeide aktivt gjennom egen kontroll for å hindre skade eller ulempe for miljøet, og for å forebygge at utslipp kan skje.

Anlegget skal ha en stedlig representant som er ansvarlig i henhold til kravene i denne tillatelsen og generelle krav i forurensningsloven med forskrifter, samt ansvarlig for overvåking og vedlikehold av interkontrollen når det gjelder ytre miljø.

Interkontrollforskriften §5, andre ledd pkt. 6 står det følgende: Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Bedriften mangler risikovurderinger innen temaet ytre miljø slik som påvirkning av resipient, lekkasje fra utslippsledningen og akseptkriterier. Risikovurderingen virker overordnet og inneholdt blant annet en samlet vurdering av avfall, dødfisk, slam, kjemikalier og EE-avfall. For disse områdene ble uønskede hendelser tildelt samme sannsynlighet og konsekvens.

Sannsynligheten for uønskede hendelser for disse områdene kan være lik, men bedriften må vurdere om konsekvens og tiltak for å redusere konsekvensen vil være den samme.

#### **Anmerkning 1: Manglende merking på container**

##### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Under tilsynet ble det observert at restavfallscontaineren ikke var merket tilstrekkelig.

### **Varsel om vedtak: Statsforvalteren vurderer å revidere tillatelsen til Neptun Salmo AS avd. Survika**

Statsforvalteren vurderer å revidere tillatelsene til Neptun Salmo AS avd Survika

- Et eventuelt vedtak vil bli gitt med hjemmel i forurensningsloven § 18, tredje ledd.



## Statsforvalterens vurdering

Tillatelsen på Survika er datert 16.10.2012.

Statsforvalteren informerer om at forurensningsloven § 18, tredje ledd, åpner for at en tillatelse kan tilbakekalles eller endres når det har gått 10 år etter at den ble gitt.

Det kan derfor bli aktuelt å revidere tillatelsen, slik at vilkårene blir i tråd med de kravene som blir gitt i nyere tillatelser. Miljødirektoratet jobber med å standardisere kravene til landbasert akvakultur, og det er sannsynlig at vi vil avvente informasjon om dette arbeidet, før vi eventuelt reviderer tillatelsen til bedriften.

Neptun Salmo AS vil få et nytt brev fra oss når vi eventuelt starter prosessen med å revidere tillatelsen.

### Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

### Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Neptun Salmo AS må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 19.09.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Dere har rett til å klage på gebyret

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Neptun Salmo AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- May Brit Myrholt Gorseth
- Kristian Kleveland



Kontaktperson hos Neptun Salmo AS

- Bernt Magne Nordfjord

### **Anlegg kontrollert**

Følgende anlegg tilhørende Neptun Salmo AS ble kontrollert under tilsynet:

- Survik

### **Tema kontrollert**

Følgende tema ble kontrollert:

- Internkontroll
- Avfall
- Utslipp til vann

### **Regelverk**

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)

## **Del 4: Annen informasjon**

### **Andre forhold**

Under tilsynet ble bedriften bedt om å oversende koordinatene til utslippspunktene og resipientundersøkelsene. Koordinatene og resipientundersøkelsene har ikke blitt oversendt enda. Statsforvalteren ber dere oversende koordinatene til utslippspunktene og resipientundersøkelsene ved første anledning.

### **Dere har anledning til å kommentere på rapporten**

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.



## Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
underdirektør  
Klima- og miljøavdelingen

Kristian Kleveland  
rådgiver  
Klima- og miljøavdelingen

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:  
NAMSOS KOMMUNE

Stavarvegen 2

7856

JØA