

NORSKE SKOG SKOGN AS  
Norske Skog Skogn, Sjøvegen 108 (JE)  
7620 Skogn

Oslo, 27. oktober 2024

Deres ref.:  
Ruth Astrid Strøm

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2022/716  
2024.0180.miljodir

Saksbehandler:  
Erland Årstøl

## Rapport etter tilsyn 25. september 2024 – Deponier hos Norske Skog Skogn

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Norske Skog Skogn AS (virksomhetsnummer: 973181602). Tilsynet omfattet Valum deponi og deponi 4.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

### Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Drift av deponiet på Valum er ikke miljørisikovurdert
- Avvik 3: Virksomheten har ikke dokumentert kontroll av toppdekket på Valum
- Avvik 4: Virksomheten har ikke dokumentert kontroll av overflaten på deponi 4

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Norske Skog Skogn må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 20. desember 2024.

## Miljødirektoratet påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomheten kan med fordel sammenstille utslippsdata fra deponi 4

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

## Dere må betale gebyr

Norske Skog Skogn må betale et gebyr på 40 400 kr for tilsynet.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [post@miljodir.no](mailto:post@miljodir.no) ved Erland Årstøl. Merk svaret med saksnummer 2022/716 og tilsynsnummer 2024.0180.miljodir.

# Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

## Avvik 1: Drift av deponiet på Valum er ikke miljørisikovurdert

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6
- tillatelse etter forurensningsloven - 13.1 Miljørisikoanalyse

### Beskrivelse av krav

Internkontrollforskriften setter krav om at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Tillatelsen etter forurensningsloven sier at den driftsansvarlige plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Den driftsansvarlige skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Den driftsansvarlige skal vurdere resultatene opp mot akseptabel miljørisiko.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Norske Skog Skogn har en miljørisikovurdering. Denne dekker ikke forhold knyttet til deponiet på Valum. Virksomheten opplyser at de har gjort en egen vurdering av steinbruddet Valums egnethet som deponi, men andre forhold knyttet til deponiet har ikke blitt miljørisikovurdert.

Miljødirektoratet vurderer at dette er brudd på kravene til miljørisikovurdering i virksomhetens tillatelse og i internkontrollforskriften. En slik vurdering er særlig vesentlig siden det har vært utfordringer med delvis tetning av rør og høy pH på sigevann fra deponiet.

## Avvik 2: Virksomheten har ikke dokumentert kontroll av toppdekket på Valum

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7
- Tillatelse etter forurensningsloven - 10.3.9 Kontroll- og overvåkingsprosedyrer i drifts- og etterdriftsfasen på deponiet på Valum

### Beskrivelse av krav

Internkontrollforskriften krever at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Tillatelsen etter forurensningsloven krever at toppdekket for de deler av deponiet som er avsluttet skal kontrolleres for sprekker, huller og erosjon minimum en gang i året. Huller og sprekker skal tettes og skader på grunn av erosjon skal utbedres fortløpende.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Deponiet Valum er inndelt i flere soner hvor det deponeres aske. Sone 1 ble avsluttet i 2021, og det er etablert toppdekke på området.

Norske Skog Skogn har ikke rutiner som sikrer at toppdekket kontrolleres jevnlig, slik det er stilt krav om i tillatelsen. Virksomheten opplyser at dette til dels blir ivaretatt gjennom årlige gjennomganger av deponiet sammen med underentreprenør, men kontroll av toppdekket er ikke nedfelt i noe rutine knyttet til dette.

## Avvik 3: Virksomheten har ikke dokumentert kontroll av overflaten på deponi 4

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7
- Tillatelse etter forurensningsloven

### Beskrivelse av krav

Internkontrollforskriften krever at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Norske Skog Skogns tillatelse etter forurensningsloven sier at det skal etableres rutiner som sikrer at eventuelle setninger i deponi 4 blir avdekket og fulgt opp slik at negativ miljøpåvirkning unngås.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Norske Skog Skogns deponi 4 er et nedlagt deponi for flyveaske.

Norske Skog Skogn har en intern rutine som beskriver at det skal gjøres en årlig visuell kontroll av deponi 4. Rutinen ble opprettet i 2023. Det er imidlertid ikke lagt inn noe arbeidsordre i Norske Skog Skogns vedlikeholdssystem som sikrer og dokumenterer at denne kontrollen blir gjort.

Miljødirektoratet vurderer at virksomheten ikke på nåværende tidspunkt har effektive rutiner som sikrer kontroll med setninger i deponiet.

### **Anmerkning 1: Virksomheten kan med fordel sammenstille utslippsdata fra deponi 4**

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Norske Skog Skogn gjennomfører målinger av sigevann fra deponi 4 to ganger i året. Virksomheten tar vare på resultatene fra disse målingene. Det finnes imidlertid ikke noe samlet oversikt over utslippsdataene fra deponi 4.

Norske Skog Skogn kan med fordel sammenstille utslippsdataene. En slik oversikt vil kunne gi enklere oversikt over endringer i sigevannet over tid.

### **Vedtak om gebyr**

Miljødirektoratet vedtar at Norske Skog Skogn må betale et gebyr på 40 400 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 17. september 2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Dere har rett til å klage**

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Norske Skog Skogn sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Erland Årstøl
- Per Antonsen

Kontaktperson hos Norske Skog Skogn

- Ruth Astrid Strøm

### Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Norske Skog Skogn ble kontrollert under tilsynet:

- Norske Skog Skogn, Deponi 4, strandkantdeponi - industrideponi, Levanger
- Norske Skog Skogn, deponi Valum - industrideponi, Levanger

### Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Deponi

### Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Forurensningsloven
- Avfallsforskriften, særlig kapittel 9 (deponering av avfall)
- Tillatelse etter forurensningsloven for Norske Skog Skogn, datert 6.3.2024
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

### Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Risikovurdering for Norske Skog Skogn
- Rutine for kontroll av overflate på deponi 4
- Rapport om situasjonen på Valum deponi
- Analyserapporter for aske til Valum deponi
- Analyserapporter for sigevann, deponi 4 og Valum deponi

## Del 4: Annen informasjon

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [miljodirektoratet.no](http://miljodirektoratet.no), i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen  
Miljødirektoratet

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent*

Henning Gøhtesen  
seksjonsleder

Erland Årstøl  
tilsynsleder

Kopi til:

- Levanger kommune
- Statsforvalteren i Trøndelag