



THE QUARTZ CORP AS AVD DRAG
Postboks 14
8271 DRAG

Saksbehandler, innvalgstelefon
Kaja Baukhol Olsen, 75531650

Rapport etter tilsyn 30. oktober 2024

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn den 30.10.2024 med THE QUARTZ CORP AS AVD DRAG (virksomhetsnummer: 976301870) sitt tiltak i sjø ved Drag industriområde i Hamarøy kommune.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens miljørisikovurdering for prosjektet er mangelfull
- Avvik 2: Det er mangler knyttet til skriftlige rutiner for oppfølging av prosjektet
- Avvik 3: Virksomheten har mudret i sjø i et område som ikke er regulert av tillatelsen
- Avvik 4: Virksomheten har ikke fastsatt mål for å verne det ytre miljø i prosjektet

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Avhengig av hva som fremkommer av den kommende redegjørelsen om hendelsen, kan det bli aktuelt å følge opp avvik 3 som et alvorlig avvik.

THE QUARTZ CORP AS AVD DRAG må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 02.12.2024.



Statsforvalteren har ingen anmerkninger

Vi har ingen anmerkninger. Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

THE QUARTZ CORP AS AVD DRAG må betale et gebyr på 40 400 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfnopost@statsforvalteren.no. Merk svaret med saksnummer 2023/33437 og kontrollreferanse 2024.143.I.SFNO.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens miljørisikovurdering for prosjektet er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6
- Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Revskjæret på Drag Industriområde i Hamarøy kommune, tillatelsesnummer 2024.0789.T, gitt 26.09.2024 vilkår 3.3

Beskrivelse av krav

Det følger av internkontrollforskriften og tillatelsen at det skal gjennomføres en miljørisikovurdering av prosjektet. Kravet innebærer at virksomheten må vurdere risikoen for brudd på krav gitt i eller medhold av HMS-lovgivningen, her med tanke på ytre miljø. Virksomheten må, på grunnlag av risikovurderingen, ta stilling til om risikoen er akseptabel. Hvis risikoen er uakseptabel høy må virksomheten utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Miljørisikovurderingen skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det foretatt en gjennomgang av virksomhetens arbeid med miljørisikovurdering i prosjektet. Dokumentet «Risikovurdering for utfylling i sjø», sist revidert 29.10.2024, ble under tilsynet presentert som virksomhetens miljørisikovurdering i prosjektet. Dokumentet identifiserer deloppgaver, faremomenter, mulig konsekvens, tiltak og utpeker en ansvarlig for videre oppfølging. Etter vår vurdering bærer dokumentet preg av å i større grad være en sikker jobbanalyse (SJA) enn en miljørisikovurdering.

Risiko innenfor HMS-området uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvenser av uønskede hendelser/tilstander i forhold til mennesker, miljø eller materielle verdier. Risiko er kombinasjonen av mulige konsekvenser av uønskede hendelser og tilhørende usikkerhet, det vil si hvor sannsynlig er det og hvor ofte vil hendelser kunne skje. Usikkerheten tallfestes ved hjelp av sannsynligheter, eksempelvis hvor mange ganger man tror hendelsen kommer til å inntreffe i løpet av en viss periode eller hvor lang tid det går mellom hver gang hendelsen inntreffer.

Virksomheten må ha et klart bilde av risikoen for å kunne iverksette de tiltak som er nødvendige for å etablere et akseptabelt risikonivå. For å kunne gjennomføre dette og oppnå formålet med arbeidet, må virksomheten ha et forhold til størrelse innenfor både sannsynlighet og konsekvens.



Det kan ikke dokumenteres fra dokumentet «Risikovurdering for utfylling i sjø» at det er gjort en vurdering av sannsynligheten for at identifiserte hendelser/forhold inntreffer. Det er således heller ikke fastsatt sannsynlighetskategorier. Vurderingen av sannsynlighet skal gi svar på hvor trolig det er at et forhold vil inntreffe. Mulig konsekvens dersom forholdet inntreffer er imidlertid vurdert. Virksomheten kan altså ikke sies å ha identifisert og kvantifisert sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer og hvilke konsekvenser disse har. Virksomhetens miljørisikovurdering er følgelig mangelfull.

For de farer og problemer som virksomheten mener innebærer en uakseptabel risiko, skal det lages en plan for å redusere risikoen. Virksomheten har i dokumentet «Risikovurdering for utfylling i sjø» identifisert tiltak og utpekt hvem som er ansvarlig for videre oppfølging. Det er imidlertid ikke mulig fra dokumentet å se hvilke av disse risikoreducerende tiltakene som er gjennomførte og hvilke som gjenstår å gjennomføre, eller gjort en vurdering om risikoen anses som akseptabel etter gjennomførte tiltak. Det er heller ikke satt tidsfrister for gjennomføring. Handlingsplanen er følgelig mangelfull.

Avvik 2: Det er mangler knyttet til skriftlige rutiner for oppfølging av prosjektet

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 7
- Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Revskjæret på Drag Industriområde i Hamarøy kommune, tillatelsesnummer 2024.0789.T, gitt 26.09.2024 vilkår 3.3

Beskrivelse av krav

Virksomheten plikter gjennom internkontrollforskriften og tillatelsen å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette må kunne dokumenteres skriftlig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det observert at virksomheten mangler eller har mangelfulle rutiner innenfor ulike områder. Hva slags rutiner virksomheten må ha for å forebygge overtredelser, er avhengig av virksomhetens aktiviteter og risikoforhold. Som eksempler på mangler nevner vi følgende (listen er ikke uttømmende):

- Det mangler en rutine for avviksbehandling i prosjektet.
- Entreprenør har i noen tilfeller utarbeidet egne rutiner som gjelder prosjektet. TQC var ikke kjent med alle disse rutinene, og rutinene var heller ikke tilgjengelige i det felles prosjekthotellet. En del av rutinene har således ikke vært kjent eller implementert i den daglige driften av alle prosjektets deltagere. Alle rutiner som gjelder anleggsgjennomføringen må være tilgjengelige i prosjekthotellet, også der rutinen er felles for anleggsprosjektet og TQC sin øvrige drift.



Avvik 3: Virksomheten har mudret i sjø i et område som ikke er regulert av tillatelsen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Revskjæret på Drag Industriområde i Hamarøy kommune, tillatelsesnummer 2024.0789.T, gitt 26.09.2024 vilkår 1 og 2.5.

Beskrivelse av krav

Tillatelsens vilkår 1 angir rammene for de tillatte arbeidene i sjø, herunder fastsettelse av tillatt mudringsområde.

I tillatelsens vilkår 2.5 heter det at ved brudd på kravene i tillatelsen skal Statsforvalteren varsles umiddelbart og avbøtende tiltak skal igangsettes.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Det ble under tilsynet oss fortalt at det hadde oppstått en hendelse knyttet til mudringsarbeidet hvor virksomheten anser det som sannsynlig at det har foregått mudring utenfor tillatt mudringsområde. The Quartz Corp AS har bedt om en nærmere redegjørelse om hendelsen fra en konsulent som er engasjert i prosjektet. Denne redegjørelsen var ikke ferdigstilt på tilsynstidspunktet. Statsforvalteren legger derfor virksomhetens egen forståelse av situasjonen på tilsynstidspunktet til grunn ved vår vurdering av saken, altså at det trolig har foregått mudring utenfor tillatt mudringsområde.

Det følger av vilkår 2.5 at Statsforvalteren umiddelbart skal varsles ved brudd på tillatelsen. Vi kan ikke se å ha blitt kontaktet angående hendelsen før den ble lagt frem på tilsynsdagen. Virksomhetens oppfølging av varslingsplikten fremstår følgelig mangelfull og rutinen for dette bør forbedres.

Avvik 4: Virksomheten har ikke fastsatt mål for å verne det ytre miljø i prosjektet

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 4

Beskrivelse av krav

Det fremgår av internkontrollforskriften at virksomheten skal fastsette mål for bl.a. ytre miljø. Det skal foreligge skriftlig dokumentasjon som viser at virksomheten etterlever kravet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har ikke fastsatt mål for å verne det ytre miljø i prosjektet, og kunne følgelig heller ikke fremlegge skriftlig dokumentasjon knyttet til dette.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at THE QUARTZ CORP AS AVD DRAG må betale et gebyr på kr. 40 400 for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr



04.10.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket om gebyr. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av THE QUARTZ CORP AS AVD DRAG sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Kaja Baukhol Olsen
- Gyda Wuttudal Lorås
- Katrin Reiss

Kontaktpersoner hos THE QUARTZ CORP AS AVD DRAG:

- Robert Kvamme
- Tore Wiik

Kontrollerte anlegg

Følgende anlegg tilhørende THE QUARTZ CORP AS AVD DRAG ble kontrollert under tilsynet:

- Tiltak i sjø ved Drag Industriområde - Revskjæret

Kontrollerte tema

Følgende tema ble kontrollert:

- Oppfølging av krav i tillatelsen
- Metodikk for gjennomføring av tiltak
- Disponering av masser og avfall
- Internkontroll (rutiner, risikovurdering og avvikshåndtering)
- Kontroll, overvåking og rapportering
- Rutiner ved akutt forurensning
- Beredskap

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)



- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Revskjæret på Drag Industriområde i Hamarøy kommune, tillatelsesnummer 2024.0789.T, gitt 26.09.2024

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Håndtering av farlig avfall

Under befaringen av anlegget ble det observert uforsvarlig lagring av farlig avfall, se figur 1. 1 stykk bilbatteri ble ikke lagret i miljøcontaineren hvor øvrig farlig avfall var lagret. Vi påpekte under tilsynet at alt farlig avfall skal merkes, emballeres og lagres slik at det ikke kan medføre forurensning til omgivelsene jf. avfallsforskriften kapittel 11. Forholdet ble rettet under befaringen.



Figur 1. Uforsvarlig lagring av farlig avfall.

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.



Med hilsen

Tilde Nygård (e.f.)
seksjonsleder

Kaja Baukhol Olsen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
The Quartz Corp AS v/Robert Kvamme
The Quartz Corp AS v/Tore Wiik
Hamarøy kommune

Marie Hamsuns vei 3 8294 Hamarøy