



GALLOS ARENA AS
Jærvegen 1078A
4351 KLEPPE

Kontakt saksbehandler
Kirsten Redmond Kristiansen, 51568777

Rapport etter tilsyn 07.03.2024

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos GALLOS ARENA AS (virksomhetsnummer: 922 643 679).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Prosjektet mangler risikovurdering
- Avvik 2: Tiltakshaver kan ikke dokumentere forhold ved siltgardin
- Avvik 3: Det er ikke mottatt oppstartsmelding eller beredskapsplan fra virksomheten

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

GALLOS ARENA AS må snarest rette opp avvik. To av avvikene (avvik 2 og avvik 3) er lukket i rapporten. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik 1 er rettet innen 30.04.2024.

Statsforvalteren har anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Mottakskontrollen kan forbedres
- Anmerkning 2: Tiltakshaver har ikke sikret dokumentasjon fra gjennomføring av tiltaket



- Anmerkning 3: Det er ikke fastsatt skriftlige miljømål for prosjektet

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere vil bli pålagt å betale et gebyr

Statsforvalteren opplyser om at Gallos Arena AS må betale et gebyr for tilsynet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriften kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere vil bli varslet om gebyrsats før saken avsluttes.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfropost@statsforvalteren.no ved Kirsten Redmond Kristiansen. Merk svaret med saksnummer 2024/2754 og tilsynsnummer 2024.173.I.SFRO.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Prosjektet mangler miljørisikovurdering

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, annet ledd punkt 6
- Tillatelsens *generelle vilkår* punkt 3.

Beskrivelse av krav

I samsvar med tillatelsen generelle vilkår punkt 3 og internkontrollforskriften skal det gjennomføres miljørisikoanalyse av prosjektet. Miljørisikoanalysen skal kartlegge farer og problemer med hensyn til ytre miljøforhold, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Det skal foreligge en oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

En risikovurdering er en vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse kan inntreffe, og hvilke konsekvenser den i så fall kan få.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet kom det frem at det ikke er utarbeidet en risikovurdering med hensyn på miljø for prosjektet.

Avvik 2: Tiltakshaver kan ikke dokumentere forhold ved siltgardin

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsens vilkår *Siltgardin* 13.1, 13.2

Beskrivelse av krav

Det følger av tillatelsens vilkår 13.1 at det skal føres daglig tilsyn med siltgardin for å sikre at denne fungerer etter sin hensikt. Inspeksjon skal loggføres.

Det følger av vilkår 13.2 at siltgarden ikke skulle fjernes før 14 dager etter endt arbeid. Siltgardin skulle leveres til godkjent mottak.



Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet viste tiltakshaver frem dronebilder fra tiltaksområdet som viser at det var brukt siltgardin under anleggelse av sjetéen. Tiltakshaver oppga at det var ført daglig tilsyn med siltgardinen, men at dette ikke er loggført. Det var heller ikke mulig for tiltakshaver å dokumentere når siltgardin ble satt ut eller tatt ned etter endt arbeid.

Tiltakshaver har oppgitt at siltgardin er gravd ned i sjetéen, som en ekstra partikkelbarriere. En slik håndtering er i strid med tillatelsens vilkår. Statsforvalteren forventer ikke at siltgardin skal graves opp fra sjetéen for å rette avviket. Avviket lukkes.

Avvik 3: Det er ikke mottatt oppstartsmelding eller beredskapsplan fra virksomheten

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsens *generelle* vilkår punkt 2 og 5

Beskrivelse av krav

Melding og oppstart

Tiltakshaver er ansvarlig for å gi beskjed til Statsforvalteren når arbeidene i sjø starter.

Beredskapsplan

Før anleggsarbeidene starter, skulle tiltakshaver ha etablert en beredskapsplan. Beredskapsplanen skulle oversendes til Statsforvalteren før oppstart av arbeidet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det opplyst at arbeidene i sjø startet i 2022. Statsforvalteren finner ikke dokumentasjon på skriftlig varsel om oppstart av arbeidene. Tiltakshaver hadde heller ikke dokumentasjon på dato for oppstart.

Beredskapsplan for arbeidene ble ikke oversendt i forbindelse med oppstart av tiltaket. Tiltakshaver skal sikre at det er en beredskapsplan for arbeidene, uavhengig av entreprenør som er involvert, og som er dekkende for hele prosjektet.

Statsforvalteren har fått tilsendt prosedyrer for beredskap som benyttes av Stangeland Maskin AS, ansvarlig entreprenør, og Stangeland Miljø viste frem en beredskapsplan under tilsynet.

Avviket har oppstått i forbindelse med oppstart av arbeidene og kan ikke rettes. Statsforvalteren lukker dette avviket.

Anmerkning 1: Mottakskontrollen kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Stangeland Miljø AS har etablert en mottakskontroll som sikrer at fyllitt-masser som kjøres til Hanasand blir registrert. Mottakskontrollen inkluderer også andre prosjekter som ikke har levert masse til prosjektet, noe som gjør det noe uoversiktlig. Det registreres ikke andre typer masser, men Statsforvalteren erfarte at andre typer masser også tilføres utfyllingsområdet. Kravet om mottakskontroll er ikke spesifikk for fyllitt og filterkaker.



Anmerkning 2: Tiltakshaver har ikke sikret dokumentasjon fra gjennomføring av tiltaket

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Det er tiltakshaver som har ansvar for å kunne dokumentere at krav i tillatelsen er etterlevd. På tilsynet kom det frem at tiltakshaver ikke har sikret dokumentasjon, for eksempel loggføring av kontroll med siltgardin, fra tidligere utført arbeid med utfylling i sjø. Dette vil vanskeliggjøre sluttrapportering på dagens tillatelse.

Anmerkning 3: Det er ikke fastsatt skriftlige miljømål for prosjektet

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Det framgår av internkontrollforskriften § 5 at virksomheter skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, og at dette må kunne dokumenteres skriftlig. På kontrolldagen fremkom det at virksomheten ikke har etablert mål for helse, miljø og sikkerhet som er spesifikk for dette prosjektet. Målene bør være konkrete og målbare.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av GALLOS ARENA AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Kirsten Redmond Kristiansen
- Tormod Hausken Jacobsen

Kontaktperson hos GALLOS ARENA AS:

- Glenn Time, Stangeland Miljø AS

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende GALLOS ARENA AS ble kontrollert under tilsynet:

- Utfylling, pilotprosjekt Hanasand 241/19, 241/20 Hanasand (1103.0789.01)

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Internkontroll
- Avfall
- Tillatelse til tiltak i sjø (2022.0278.T), datert 03.11.2021 med endring av 03.03.2022 og 23.12.2023.

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)



Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Mottakskontroll
- Bilder av tiltaksområdet
- Rapportering (RUH, RØH, RUK og Kvalitetsavvik), granskning, utvidet RUH og sikkerhetsmelding (Stangeland Maskin AS)
- Prosedyrer for beredskap (Stangeland Maskin AS)
- Eksempel av mottakskontroll (Stangeland Maskin AS)

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Tillatelsen gitt til Gallos Arena AS har en ramme på 42 000 m³. Gallos Arena oppga på tilsynet at utfyllingsområdet er trukket noe inn, pga. tilgang til stein. Det ble brukt stedeagne masser fra utsprenging på tomten i første del av utfyllingsarbeidene (anleggelse av sjeté), som ble ferdigstilt i september 2022. Stangeland Miljø overtok ansvaret for utfyllingsarbeidene ca. 1 år senere. Arbeidet gjennomføres mellom kl. 07-15, og utfyllingsområdet blir stengt med bom utenom arbeidstid. Det tas imot rene masser til topplaget, mens fyllitt legges under havnivå. Avfall som oppstår under arbeidene samles opp og leveres til Stangeland sin miljøstasjon på Soma, med unntak av forurenset masser (f. eks. fra oljesøl), som samles i tett container på området.

Nytt utsorteringskrav: Plast-, hage- og matavfall

Den 1. januar 2023 tredde avfallsforskriftens kapittel 10a *Utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper* i kraft. Kapitlet stiller krav til utsortering av husholdningslignende plast-, hage- og matavfall. Kravene gjelder for kommuner og virksomheter. Den som produserer næringsavfall, skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opphører å være avfall eller på annen måte kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt.

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen (e.f.)
fylkesmiljøvernsjef

Kirsten Redmond Kristiansen
fagleder forurensing

Dokumentet er elektronisk godkjent



Kopi til:

STANGELAND MILJØ AS
Stavanger kommune

Sandnesvegen 80
Postboks 8001

4051
4068

SOLA
Stavanger