



TELEMARKRØYE AS
Molandsmoen 3
3870 FYRES DAL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Guri Ravn, 35 58 61 71

Rapport etter tilsyn 19.09.24 - Telemarkrøye AS

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under Statsforvalterens tilsyn hos Telemarkrøye AS sitt settefiskanlegg på Molandsmoen i Fyresdal (virksomhetsnummer: 998 141 311 eies av 998 090 458, kontrollnummer: 2024.182.I.SFVT).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Vår vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Vi avdekket avvik som dere må rette snarest

Vi avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten kunne ikke dokumentere at de hadde et måleprogram som tilfredsstillende vilkårene i tillatelsen
- Avvik 2: Oppbevaringen av slam var ikke tilfredsstillende
- Avvik 3: Utslippspunktet for prosessavløpsvannet var ikke i tråd med tillatelsen

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Telemarkrøye AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 25.01.25.



Vi påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger etter tilsynet:

- Anmerkning 1: Vurderinger av utslippets påvirkning på resipienten kan forbedres
- Anmerkning 2: Lagringen av kjemikalier kan forbedres

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Telemarkrøye AS må betale et gebyr på 50 400,- kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere svarer ut avvikene hver for seg, merker tilbakemeldingen med saksnummer 2024/9029 og sender den til sfvtpost@statsforvalteren.no.

Del 2: Vår vurdering og begrunnelse

Avvik nr. 1: Dere kunne ikke dokumentere at dere hadde et måleprogram som tilfredsstillende vilkårene i tillatelsen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Telemarkrøye AS datert 04.12.13, vilkår 11.1 Utslippskontroll og vilkår 11.2 Måleprogram.
- Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd punkt 7 (rutiner).

Beskrivelse av krav

Dere skal ha et måleprogram som inngår bedriftens dokumenterte internkontroll. Måleprogrammet skal bl.a. redegjøre for:

- Valg av komponenter som skal måles og skal som et minimum omfatte komponenter som er regulert med spesifikke grenseverdier i tillatelsen samt andre rapporteringspliktige komponenter
- Representativiteten av målingene (volumstrømsmålinger, prøvetaking, analyse og beregninger)
- Usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene

Dere skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Rutinene skal dokumenteres skriftlig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På tilsynet la dere fram en prøvetakingsplan som viser når dere skal ta prøver av avløpsvannet og hva dere skal analysere på, men dere kunne ikke legge fram et måleprogram som tilfredsstillende vilkårene i tillatelsen.



Avvik nr. 2: Oppbevaringen av slam var ikke tilfredsstillende

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Telemarkrøye AS datert 04.12.13 vilkår 9.2 Organisk produksjonsavfall.

Beskrivelse av krav

Organisk produksjonsavfall inkl. slam fra renseanlegget, skal håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Slam fra renseprosessen var oppbevart utendørs i IBC containere (1 m³) med metalgitter rundt. Lokkene på tankene var lagt oppå hullene, men de var ikke skrudd på pga. faren for gassdannelse i tankene. Dere opplyste at slammet leveres til lovlig mottak ca. en gang i året etter endt sesong i oktober/november. Dere oppga at det produseres 12-14 m³ slam pr. år. Ved tilsynet var det flere fulle, og halvfulle containere lagret utendørs. De sto på asfaltert dekke uten oppsamling og klimavern. Lagringsplassen var usikret uten gjerde eller lignende som kan hindre adgang for uvedkommende. Slik lagring utgjør en forurensningsfare f.eks. ved uhell/påkjørsel, sabotasje ol.

Avvik nr. 3: Utslippspunktet for prosessavløpsvannet var ikke i tråd med vilkårene i tillatelsen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Telemarkrøye AS datert 04.12.13, vilkår 3.3 Utslippssted for prosessavløpsvann.

Beskrivelse av krav

Ifølge tillatelsen skal prosessavløpsvannet føres ut i Dalåi på en slik måte at innblanding i vannmassene blir best mulig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Prosessavløpsvannet fra Telemarkrøye gikk i rør via det kommunale overvannsnett sammen med andre virksomheter på Molandsmoen. Overvannsledningen endte i en i en grøft, ca. 50 m fra Dalåi, som munner ut i hovedløpet til Dalåi. På tilsynet var vannstanden i Dalåi høy, og det var vann i grøften og delvis inn i rørmunningen. Vi observerte begroing, som lignet den man kan få ved eutrofipåvirkning, flere steder i grøften helt ut i Dalåi. Virksomheten opplyste at grøften er tørrlagt i tørre perioder og ved lav vannstand. Dagens utslippsløsning fører ikke prosessavløpsvannet ut i Dalåi og gir dermed ikke en god innblanding av prosessavløpsvannet i vannmassene i Dalåi.

Vi minner om at dere ved endringer av utslippspunktet må forholde dere til annet relevant regelverk.

Anmerkning nr. 1: Vurderinger av utslippets påvirkning på resipienten kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Det ble ikke lagt fram dokumentasjon på at dere har gjort konkrete vurderinger av utslippenes mulige påvirkninger på resipienten.



Anmerkning nr. 2: Lagring av kjemikalier kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

To dunker med formalin stod usikret på gulvet i hallen med fiskekar, få meter fra sluk som går til kommunalt renseanlegg. Den ene dunken hadde kork den andre hadde pumpehette.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Telemarkrøye AS må betale et gebyr på 50 400,- kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Vi er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr i brev av 28.08.24 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på gebyrsatsen **innen tre uker** etter at dere mottok denne rapporten. En eventuell klage skal angi hva dere klager over og den eller de endringer dere ønsker. Dere bør begrunne klagen og nevne andre opplysninger av betydning for saken.

En eventuell klage skal dere sende til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hvis vi ikke gir medhold i klagen, vil vi sende den til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Klage på gebyrsats gir ikke utsatt iverksetting av vedtaket. Dere må derfor betale gebyret, og dersom klagen blir gitt medhold, vil restbeløpet bli tilbakebetalt.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om dere overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Telemarkrøye AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Guri Ravn
- Ailin Gundersen Aarnes

Kontaktperson hos Telemarkrøye AS

- Mads Dorenfeldt Jenssen – daglig leder



Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Telemarkrøye AS ble kontrollert under tilsynet:

- Settefiskanlegget på Molandsmoen i Fyresdal

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet:

- Virksomhetens oppfølging av vilkårene i tillatelsen etter forurensningsloven, spesielt vilkår 2.6 Internkontroll, vilkår 3 Utslipp til vann, vilkår 9 Avfall, vilkår 10.2 Miljørisikoanalyse og vilkår 11 Utslippskontroll og rapportering
- Internkontroll; rutiner og måleprogram for utslipp til vann og journalføring.

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om forurensning og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Telemarkrøye AS, datert 04.12.13.

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Prøvetakingsplan for Telemarkrøye AS 01.01.2024 - 31.12.2024 fra Eurofins
- Skisse over gangen i anlegget (utdatert), oppdatert skisse mottatt i e-post av 23.09.24
- Program på PC for overvåking av fisk i tanker
- Liste fra perm over fôringsmengde, antall død fisk og fôrtype levert til anlegget

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Vi rakk ikke gjennom alle temaene som var varslet. Dette gjaldt internkontrolltema som miljørisikoanalyser, avvikssystem og diverse skriftlige rutiner.

Virksomheten oppgraderte renseanlegget i 2022 med ytterligere et trommelfilter plassert etter biofilteret og tilførselen fra slamsedimentering, men før UV- behandlingen og utslipp til resipient.

Telemarkrøye AS opplyste at de ikke har brukt medisiner. De bruker eddik til desinfisering av kar og utstyr. Inntil nå har de brukt små mengder formalin til å bekjempe sopp i klekkeriet, men skal slutte med det fra og med neste innsett.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på **faktiske feil** i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark **innen to uker** etter at dere mottok rapporten.



Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via vår postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven. Rapporten vil i tillegg bli tilgjengelig på norskeutslipp.no.

Med hilsen

Siv Hege Wang Grøvo (e.f.)
fagsjef

Guri Ravn
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til: Telemarkrøye AS v/Mads Dorenfeldt Jenssen