



FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA  
Postboks 208 Sentrum  
4001 STAVANGER

Kontakt saksbehandler  
Sissel Berntsen, 51568820

## Rapport etter tilsyn 27.09.2024

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA (virksomhetsnummer: 973153463).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

#### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten overskrider grenseverdier for utslipp av lukt
- Avvik 2: Virksomheten mangler skriftlig rutine for håndtering av utslipp av støv

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 25.11.2025.

#### Statsforvalteren har anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomhetens mål for ytre miljø kan forbedres.
- Anmerkning 2: Virksomheten bør kontrollere deklarasjoner som avfallsaktør utfører.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.



## Varsel om gebyr

Statsforvalteren varsler at FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på kr. 30 300. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

## Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfropost@statsforvalteren.no ved Sissel Berntsen. Merk svaret med saksnummer 2024/12725 og tilsynsnummer 2024.261.I. SFRO.

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### Avvik 1: Virksomheten overskrider grenseverdier for utslipp av lukt

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven punkt 2014.205.T, punkt 4.1.1 Grenseverdi for luktinnemisjon

### Beskrivelse av krav

Luktinnemisjonen ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager mv. skal ikke overstige en konsentrasjon på  $1 \text{ OU}_E/\text{m}^3$  angitt som maksimal månedlig 99 prosent timefraktil (frekvens og midling).

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten fikk installert nytt luftrenseanlegg i 2022, og første spredningsanalyse ble utført i 2023 iht. egenkontrollrapport 2022.03556.E. Den 17. januar 2023 gjennomførte NemkoNorlab på vegne av virksomheten spredningsberegning av lukt i fra tre kilder, henholdsvis to punktutslipp fra bygg 10 og ett punktutslipp fra bygg 14.

Hos mest berørte nabo er denne beregnet til ca.  $1,8 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ . Til sammenligning lå luktinnemisjonen i 2021 på 2,0, altså før installeringen av nytt luftrenseanlegg (i 2022).

På kontrolldagen ble det opplyst at det nye luftrenseanlegget har vært ute av drift siden januar 2024. Årsaken til dette er ifølge virksomhetens representant at luftrenseanlegget var ikke uttestet i full skala, da det viste seg at pilotutstyret ikke håndterte fuktig luft med innhold av støvpartikler. Leverandøren har for tiden økonomiske utfordringer og jobber med å fremskaffe frisk kapital. De har patent på renseanlegget og derfor kan ikke Fellekjøpet Rogaland Agder SA benytte seg av andre



leverandører. Luktimmisjonen fra utslippskildene, slik Statsforvalteren har forstått det, vil forventes å være høyere nå på grunn av forholdene beskrevet over.

Med bakgrunn i gjennomførte målinger i 2023 påpeker Statsforvalteren at virksomheten overskrider grenseverdi for luktimmisjon.

## **Avvik 2: Virksomheten mangler skriftlig rutine for håndtering av utslipp av støv**

### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven 2014.205.T, punkt 2.6 Internkontroll jf. 4.2 Utslipp av støv

### **Beskrivelse av krav**

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldene forskrift om dette. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen.

Lasting, lossing, lager av råvarer/ferdig produkt og eventuell ventilasjon fra produksjonsområder må skje på en slik måte at minst mulig støv slippes ut i omgivelsene.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten har hatt to hendelser med utslipp av støv i løpet av de to siste årene. Henholdsvis den 17.03.2022 ble det losset kalk under sterke vindforhold og den 23.05.2022 ble det losset maisglut som resulterte i utslipp av støv. Ingen tiltak ble gjennomført etter disse to hendelsene. Det er ikke utarbeidet en egen rutine som beskriver tiltak med sikte på å hindre spredning av diffust støv. Virksomheten opplyste under tilsynet at de opplever små problemer med spredning av diffust støv. Virksomheten plikter likevel å følge opp kravet i tillatelsen.

## **Anmerkning 1: Virksomheten bør definere flere miljømål**

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Gode mål er en viktig forutsetning for gode planer og aktiviteter, og de bør være så konkrete som mulig. Virksomheten kunne på kontrolldagen vise til en del prosjekt på gang som kan ha positive virkninger på ytre miljø som energiforbruk (energi per tonn produkt), mål på rensegrad, (CO<sup>2</sup> utslipp kraftfor per måned) og avfallssortering. Formålet med å sette seg mål er å oppnå kontinuerlig forbedring. Miljømålene bør være målbare, det vil si å dokumentere at målene blir nådd. I tillegg bør målene være tidfestet, altså når målene skal være oppnådd.

## **Anmerkning 2: Virksomheten bør kontrollere deklarasjoner som avfallsaktør utfører**

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten har gitt fullmakt til en avfallsaktør til å deklare farlig avfall på vegne av virksomheten. Statsforvalteren vil kommentere at virksomheten likevel selv er ansvarlig for sitt farlige avfall. Virksomheten bør oppdatere sin skriftlige rutine for håndtering av farlig avfall med avfallsstoffnummer og EAL-koder for de ulike avfallstypene virksomheten har. Videre bør virksomheten kontrollere deklarasjonene som avfallsaktør utfører på vegne av virksomheten i avfallsdeklarerings.no.



## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Sissel Berntsen
- Lotte Myrvang

Kontaktperson hos FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA:

- Kjell Inge Steinskog

### Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA ble kontrollert under tilsynet:

- Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Sandvikveien 33, 4016 Stavanger

### Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Internkontroll
- Avfall
- Lukt
- Støy
- Kjemikalier

### Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Felleskjøpet Rogaland Agder, 2014.0205.T, tillatelse gitt 22.04.2014.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

## Del 4: Annen informasjon

### Andre forhold

- Felleskjøpet Rogaland Agder SA har to dieseltanker, henholdsvis 18 m<sup>3</sup> for «blank diesel» og 15 m<sup>3</sup> for «farget diesel». Det er støpt ny ringmur for begge tankene og plasseringen er endret til lengre bort fra sjøen. Dette ble også mer praktisk ved drivstoffylling. Tankene er ikke nye, men begge er dobbeltvegget, Virksomhetens representant kjenner til at tankene skal kontrolleres hvert 5 år.



- Biokjel for fôravfall er planlagt oppført mai 2025.

### **Dere har anledning til å kommentere rapporten**

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### **Rapporten vil være offentlig tilgjengelig**

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)  
fagleder forurensing

Sissel Berntsen  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

Stavanger kommune

Postboks 8001

4068

Stavanger