



## Rapport etter kontroll ved Jernbanebrua/Stjørdalselva - Jernbaneverket

<b>Virksomhet</b>	Jernbanebrua/ Stjørdalselva - Jernbaneverket	<b>Deltagere fra virksomheten</b>	Håvard Krislok (ass. prosjektleder) Tord T. Ophus Knut Korvald
<b>Virksomhetens adresse</b>	Hell/Værnes		
<b>Organisasjonsnummer</b>	971033533	<b>Deltagere fra Fylkesmannen</b>	Elise Hermo Rusti Ida Frøya Svendsen
<b>Tidsrom for kontrollen</b>	27.10.2015		

### Rapportens innhold

Kontrollen omfattet følgende tema:

- Metodikk for gjennomføring av tiltak
- Disponering av masser og avfall i henhold til tillatelse
- Rutiner ved akutt forurensning
- Overskridelse av tillatelse
- Område for tiltaksgjennomføring
- Overvåking under tiltak
- Kommunikasjon mellom tiltakshaver og utførende entreprenør
- Internkontrollsystemet
- Sluttrapportering

### Rapportens status

Rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil/mangler i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

### Hovedkonklusjon

Fylkesmannen avdekket **1 avvik** under tilsynet.

### Avvik

1. Kjemikalier blir ikke lagret forsvarlig med hensyn til det ytre miljø

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en varslet kontroll av mudringsarbeidet i Stjørdalselva i forbindelse med ny jernbanebru 27.10.2015. Kontrollen var en del av en landsdekkende mudring-, dumping- og utfyllingsaksjon (MDU-aksjon).

MDU-aksjonen avholdes i regi av Miljødirektoratet med den hensikt å kontrollere om tiltakshavere/entreprenører overholder de rammene og vilkårene som er gitt i tillatelsene, og bidra til å styrke og utvikle deres kunnskap og kompetanse om ytre miljø som påvirkes av slike tiltak. Aksjonen skal også gi grunnlag for å vurdere behovet for tettere oppfølging av MDU-saker i årene fremover, samt gi forurensningsmyndigheten informasjon om nåværende praksis er dekkende/tilfredsstillende.

Kontrollen fokuserte på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner. Rapporten viser de avvik som ble avdekket under kontrollen. Den gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Definisjoner:

- Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav i eller i medhold av lov eller forskrift
- Anmerkning: Forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:

- Tillatelse til pele- og mudringsarbeid i Stjørdalselva, Stjørdal kommune av 31.10.2014, med endringer av 22.05.2015.
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag
- Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften)
- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

## 3. Kontrollens omfang

Tema for kontrollen var:

- Metodikk for gjennomføring av tiltak
- Disponering av masser og avfall i henhold til tillatelse
- Rutiner ved akutt forurensning
- Overskridelse av tillatelse
- Område for tiltaksgjennomføring
- Overvåking under tiltak
- Kommunikasjon mellom tiltakshaver og utførende entreprenør
- Internkontrollsystemet
- Sluttrapportering

## 4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under kontrollen:

### Avvik 1

#### Kjemikalier blir ikke lagret forsvarlig med hensyn på det ytre miljø

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 og forurensningsloven § 7

#### Kommentar:

I prosjektets risikovurdering av 23.09.2014 er utslipp fra håndtering av kjemikalier og drivstoff vurdert å ha stor sannsynlighet med mindre alvorlig konsekvens. Samlet er risikoen ansett som lav. Som det står skrevet i risikovurderingen kan søl eller ukontrollert utslipp i forbindelse med kjemikaliehåndteringen medføre forurensning av grunnvann, vassdrag og masser. I henhold til forurensningsloven § 7 må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning. Vi mener lagringen av kjemikalier ikke tilfredsstillende hensynet til grunn- og vannforurensning, da kjemikaliene står lagret på grusunderlag. Anleggsområdet ligger ved et nasjonalt laksevassdrag, hvilket betyr at all aktivitet som kan skade villaksen skal begrenses. I henhold til internkontrollforskriften § 5 punkt 6 skal blant annet tiltak for å redusere risikoforholdene utarbeides. Lagringen av kjemikalier bør være på fast dekke, sikret mot eventuell søl og lekkasje. Det bør i tillegg ilegges gode rutiner for forsvarlig håndtering under transport til og fra lagerområdet.

## 5. Andre forhold

På kontrollen ble det nevnt at tidsplanen er forskjøvet og at arbeidet med fylling av masser vil bli slutført i vinter. Vi gjør oppmerksom på at en sluttrapport skal oversendes Fylkesmannen innen åtte uker etter avsluttet arbeid, jf. vilkår 6 i tillatelsen av 31.10.2014.

### Nyttige faktaark

På Miljødirektoratets hjemmeside ligger faktaark og veiledere som kan være nyttige for å få et innblikk i hva som forventes av denne type virksomhet. Eksempler kan være følgende:

- M-284/2014 – Håndtering av farlig avfall
- M-285/2014 – Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier
- M-325/2015 – Tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn
- TA 2802/2011 – Risikovurdering av forurenset sediment
- TA 2960/2012 – Håndtering av sedimenter

### Nyttig nettside

Fylkesmannen opplyser at det finnes en egen nettside med "veiviser til regelverk for virksomheter", som er svært nyttig. Nettsiden er: [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)