



INDERØY SLAKTERI AS  
Meieribakken 4  
7670 INDERØY

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Elise Hermo Rusti, + 47 74168071

## Rapport etter tilsyn ved Inderøy Slakteri AS

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 07.01.2025 hos Inderøy Slakteri AS (virksomhetsnummer: 973182455).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

#### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten driver ikke i tråd med utslippstillatelsen
- Avvik 2: Virksomheten kan ikke dokumentere at kapasiteten på fettavskilleren er stor nok
- Avvik 3: Virksomheten kan ikke dokumentere at fett leveres til godkjent mottak eller godkjent nyttiggjøring
- Avvik 4: Virksomhetens risikovurdering er mangelfull for ytre miljø
- Avvik 5: Virksomhetens skriftlige rutiner er mangelfulle

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi ser alvorlig på avvik 1.



Inderøy Slakteri AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet og eventuelt en plan for hvordan de avvikene som ikke er rettet innen 11.04.2025.

### **Dere må betale gebyr**

Inderøy Slakteri AS må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet.

### **Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost**

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sftlpost@statsforvalteren.no](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no). Merk svaret med saksnummer 2019/4839.

## **Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse**

### **Avvik 1: Virksomheten driver ikke i tråd med utslippstillatelsen**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Utslippstillatelse for Inderøy Slakteri AS av 05.07.2000 vilkår 1 og 8.1

#### **Beskrivelse av krav**

Maksimal årlig produksjon for foredling og nedskjæring skal være 500 tonn.

Bedriften skal rapportere sitt totale utslipp til vann, eventuelle avvik fra gjeldende krav og hvordan avvik er fulgt opp, minimum en gang pr. år.

Bedriften skal utarbeide et program for kontrollmåling av utslipp til vann.

Bedriften skal ta døgnblandepøver av utslippet fire ganger årlig.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

- Maksimal årlig produksjon de siste årene har ligget på 800-950 tonn.
- Virksomheten har ikke oversendt årsrapport.
- Virksomhetens måleprogram er mangelfullt (all informasjon er ikke samlet i et dokument og måleprogrammet omfatter ikke andre ting enn utslipp til vann (slik som støv, støy eller lukt))
- Virksomheten tar døgnblandepøver av utslippet to ganger i året

### **Avvik 2: Virksomheten kan ikke dokumentere at kapasiteten på fettavskilleren er stor nok**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Utslippstillatelse for Inderøy Slakteri AS av 05.07.2000 vilkår 2

#### **Beskrivelse av krav**

Alle prosessavløp samt forurenset vaskevann skal passere riktig dimensjonert slamavskiller før det slippes inn på kommunalt nett. Avløpsvannets oppholdstid i slamavskiller avgjøres i samråd med kommunen.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten kan ikke dokumentere at kapasiteten på fettavskilleren er stor nok.



### **Avvik 3: Virksomheten kan ikke dokumentere at fett leveres til godkjent mottak eller godkjent nyttiggjøring**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forurensningsloven § 32

#### **Beskrivelse av krav**

Den som produserer næringsavfall, skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opphører å være avfall eller på annen måte kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten opplyste at fett fra fettavskilleren blir hentet av Steen betongpumping, som leverer dette videre til en bonde. Virksomheten kan ikke dokumentere at avfallet leveres til godkjent mottak eller om nyttiggjøringen er godkjent av Mattilsynet og eventuelt kommunen.

### **Avvik 4: Virksomhetens risikovurdering er mangelfull for ytre miljø**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 2. ledd punkt 6

#### **Beskrivelse av krav**

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

- Virksomhetens risikovurdering er mangelfull for ytre miljø
- Virksomheten har ikke definert hvilken type akutt forurensning som kan oppstå

### **Avvik 5: Virksomhetens skriftlige rutiner er mangelfulle**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 2. ledd punkt 7

#### **Beskrivelse av krav**

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

- Virksomheten mangler definisjon på avvik på ytre miljø
- Virksomheten har ikke registrert alle avvik på ytre miljø (for eksempel biologisk nedbrytning ble satt tilbake etter brann, avvik fra prøvetakningsplan etter brann, økte utslippsresultater etter brann)
- Virksomheten mangler en skriftlig rutine for drift av renseanlegget
- Virksomhetens rutine for avfallshåndtering er mangelfull (type avfall, håndtering og levering)



## Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Inderøy Slakteri AS må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 10.12.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

## Dere har rett til å klage på gebyret

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Inderøy Slakteri AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus. Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Elise Hermo Rusti
- May Brit M. Gorseth

Kontaktperson hos Inderøy Slakteri AS

- Håvard Gausen

### Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert

- Utslippskontroll (utslipp til vann, støy)
- Avfallshåndtering
- Internkontroll

### Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)



- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Virksomhetens utslippstillatelse av 05.07.2000

## Del 4: Annen informasjon

### Andre forhold

#### Varsling av akutt forurensning

Vi minner om at varsling av akutt forurensning skal gjøres til brannvesenet.

#### Søknad om utslippstillatelse

I 2019 sendte virksomheten søknad om utslippstillatelse til oss, denne ble lagt på høring. Dere søkte om økning i produsert mengde per år. Sodd: fra 500 til 600 tonn, kjøttsuppe fra 100 til 200 tonn, kjøttboller fra 100 til 150 tonn, nye supper fra 0 til 150 tonn, spekemat 30 til 35 tonn, pølser og farseprodukt 60-65 tonn. Kommunen oversendte uttalelse til søknaden 28.02.2020, der de skriver at slik situasjonen er i dag vil det være noe utfordrende med en økning i prosessavløp fra slakteriet.

Virksomheten opplyste under tilsynet at status i saken er at de er i dialog med kommunen. Virksomheten produserer mer enn 500 tonn i året og opplyser at i kontakt med kommunen har de fått opplyst at kvaliteten på renseanlegget er bra og at det er ingen utfordringer med utslippet fra Inderøy slakteri.

Statsforvalteren ber virksomheten å se over søknaden fra 2019 og oversende ny søknad dersom det er endringer. Vi ber også virksomheten om å avklare med kommunen for utslipp til kommunalt nett.

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
underdirektør  
Klima- og miljøavdelingen

Elise Hermo Rusti  
overingeniør  
Klima- og miljøavdelingen

*Dokumentet er elektronisk godkjent*



Kopi til:  
Inderøy kommune

Vennalivegen 7

7670

INDERØY