

 <p>FYLKESMANNEN I ROGALAND</p>	<p>IKKE VARSLET KONTROLL</p> <p>ved</p> <p>Kaldheims Bildeler AS</p>	<p>UTKAST TIL RAPPORT 03.033</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Bedriftens adresse:	Steinsland 5585 SANDEID	FMVA arkivkode:	472.3
Utslippstillatelse av:	29.01.03: Tillatelse for å drive oppsamlingsplass for bilvrak	Førrige kontroll:	25.07.00
Organisasjonsnr.:	942 926 626	Tidsrom for kontrollen:	18.06.2003
Kontaktperson i bedriften:	Leiv Magne Larsen	Kontrollgruppe:	Margareta Skog (FMVA) Linn Aasnes Forfang (FMVA)

Rapportens innhold:

Denne rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under en ikke varslet kontroll 18.06.03 hos Kaldheims Bildeler, på Steinsland på Sandeid, i Vindafjord kommune.

Fokus for verifikasjonen var kravene i den nye utslippstillatelsen (29.01.03) som Kaldheims Bildeler hadde mottatt fra fylkesmannen. Hovedtema for verifikasjonen var derfor:

- Fast dekke
- Farlig avfall; journalføring, lagring og levering
- Oljeutskiller

Hovedkonklusjon:

Følgende avvik ble registrert:

- Mangler i internkontrollen
- Farlig avfall er ikke forsvarlig lagret
- Bedriften er ikke i stand til å dokumentere at øvre grense av olje grensen i utslippsvannet fra oljeutskiller overholdes
- Det er ikke samsvar mellom stablingshøyden til bilvrak og høyden på gjerdet

Vi registrerte ingen anmerkninger

Postadresse:	Besøksadresse:	Telefon:	e-post:	Landbruksavd.	Telefon:
		51568700	postmottak@fm-ro.stat.no	Langflåtn. 29	51568700
Postboks 59	Lagårdsv. 78	Telefaks:	Hjemmeside:	Postboks 210 Sentrum	Telefaks:
4001 Stavanger	Stavanger	51568811	www.fylkesmannen.no/rogaland	4001 Stavanger	51568941

Andre forhold vi ønsker å nevne:
Det var generelt orden og system på anlegget

Utarbeidet dato: 20.06.2003

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Overingeniør

Seksjonsleder

Innholdsfortegnelse:

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Omfang
4. Avvik
5. Anmerkninger
6. Andre forhold
7. Gjennomføring

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en ikke varslet kontroll ved Kaldheims Bildeler as på Steinsland på Sandeid onsdag 18.06.03. For å sikre at daglig leder var til stede på kontrolldagen, ringte vi en dag i forveien. Kontrollen ble utført av Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen (FMVA).

Kontrollen inngår som en del av miljømyndighetenes arbeid med å håndheve gjeldene krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under kontrollen og som ligger innenfor fylkesmannens myndighetsområde.

- AVVIK defineres som: ”*overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen*”.
(F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
- ANMERKNING defineres som: ”*et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik*”.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Forurensningsloven
- Forskrift om kasserte kjøretøy
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om lagring av farlig avfall
- Kasserte kjøretøy – Retningslinjer for tillatelse (TA-1923/2002)
- Tillatelse til å drive oppsamlingsplass for bilvrak for Kaldheims Bildeler as (29.01.03)

3. *Omfang*

Fokus for verifikasjonen var den nye utslippstillatelsen som Kaldheims Bildeler hadde mottatt 29.01.03. Hovedtema for verifikasjonen var derfor:

- Fast dekke
- Farlig avfall; journalføring, lagring og levering
- Oljeutskiller

4. *Avvik*

Avvik 1:

Mangler i internkontrollen

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Kommentarer: Bedriften skal ha et system for internkontroll, jf. Internkontrollforskriften. Dette betyr at bedriften blant annet skal ha rutiner som sikrer at den har et system for registrering og oppfølging av avvikssituasjoner, inklusive tilløp til slike (punkt 9 i kapittel 4 i utslippstillatelsen gitt av fylkesmannen).

Systemet for registrering og oppfølging av avvikssituasjoner må være noe mer omfattende og systematisk enn det er i dag for å kunne unngå, avbøte og forebygge gjentakelse av avvikssituasjoner.

Med ”mer omfattende” menes eksempelvis enkle skjema som:

- lister opp kravene gitt i utslippstillatelsen. Kravene inndeles i for ”engangskrav” og ”årlige krav”
- viser avkrysning (med dato), for å sjekke at ”engangskrav” og ”årlige krav” er gjennomført
- lister opp de mest alvorlige identifiserbare avvikssituasjonene som trenger en ”handlingsplan for avbøtende tiltak”
- lister opp gjennomførbare tiltak for å motvirke at avvikene skal skje (inkl. avkrysningsliste for gjennomført handling).
- prosedyrer som listet opp hva man skal gjøre hvis avvik inntreffer/er i ferd med å inntreffe (inkl. avkrysningsliste for gjennomført handling).
- fastsetter i avvikshåndteringssystemet at man må stille spørsmålet: ”hva skal man gjøre for at avviket ikke skal inntreffe igjen”, for så å gjennomføre denne handlingen

Avvik 2:

Farlig avfall er ikke forsvarlig lagret.

Avvik fra:

Forskrift om farlig avfall, §5, og punkt 3.1 i utslippstillatelsen gitt av fylkesmannen.

Kommentarer:

Farlig avfall (olje, frostvæske, bremsevæske og oljefilter) var lagret på et dekke som var tilknyttet oljefilter. Deler av dekket hadde helning mot naboeiendom. Eventuelle søl vil følgelig kunne renne i oljeutskiller og/eller til naboeiendommen.

En flekk med olje ble observert i grusen mot naboeiendommen, der hvor det ble påpekt at et søl kunne renne ut. Flekken hadde en diameter på ca. 80 cm.

Avvik 3:

Bedriften er ikke i stand til å dokumentere at øvre grense av olje i utslippsvannet fra oljeutskiller overholdes.

Avvik fra:

Punkt 8 kap 4 i utslippstillatelsen gitt av fylkesmannen.

Kommentarer:

Det ble ikke identifisert noen muligheter for å ta prøver av vannet som er passert bedriftens oljeutskiller. Avløpsvannet fra oljeutskilleren ved Kaldheims Bildeler går videre til Kaldheims Autos oljeutskiller før det går inn på det kommunale nettet. Det var ikke etablert noen prøvetakingskum eller tatt noen årlig analyse av konsentrasjonen i utslippsvannet.

I følge punkt 8, kap. 4 i utslippstillatelsen, skal bedriften ha et system som sikrer at de kan dokumentere at grensen for olje i utslippsvannet ikke overskrides. Konsentrasjonen i utslippsvannet skal i følge siste avsnitt i punkt 3.4.2 i utslippstillatelsen ikke overskride 20 mg/liter vann. Bedriften skal dokumentere at denne grensen blir overholdt ved årlig prøvetaking og analyse ved akkreditert laboratorium. Analysemetode NS-9803 (punkt 3.4.2 i utslippstillatelsen).

Avvik 4:

Det var ikke samsvar mellom stablingshøyden til bilvrak og høyden på gjerdet.

Avvik fra:

Kapittel 6.2 i utslippstillatelsen gitt av fylkesmannen.

Kommentarer:

Enkelte av stablene med miljøsanerte bilvrak hadde en stablingshøyde som var høyere enn gjerdet, og var godt synlig fra hovedveien.

I følge kapittel 6.2 i utslippstillatelsen gitt av fylkesmannen skal plassen så langt det er praktisk mulig skjermes mot innsyn fra boliger, beferdede veier m.m. Hele oppsamlingsplassen skal være inngjerdet med et minimum 2,5 m høyt gjerde. Det skal være samsvar mellom stablingshøyden til bilvrakene og høyden på gjerdet eller annen avskjerming.

5. Anmerkninger

Vi registrerte ved denne kontrollen ingen forhold som gir anmerkninger

6. Andre forhold

- Kontaktperson hadde gjort en innsats for å orientere seg om kravene i utslippstillatelsen av 29.01.03
- Vi ønsker å gi bedriften anerkjennelse for den forbedring som har skjedd siden forrige

kontroll med hensyn til orden på anlegget

- I følge utslippstillatelsen skulle et areal (Sone 1 - oransje) være ferdigstilt 01.06.03. Dette arealet er nesten ferdigstøpt, og er planlagt ferdig før fellesferien.

7. Gjennomføring

Kontrollen omfattet følgende aktiviteter:

- Oppstartmøte der inspektør fra FMVA orienterte om kontrollform, formål etc.
- Samtale med leder
- Befaring på området sammen med leder

Oppsummeringsmøte der inspektørene fra FMVA orienterte om de forhold som ville resultere i avvik og/eller anmerkninger i utkast til verifikasjonsrapport.