



INSPEKSJONSRAPPORT

NORGIPS NORGE AS
Svelvikveien 1080
3060 Svelvik

Oslo, 15. desember 2015

Deres ref.:
Frank Gulliksen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/3907
Saksbehandler:
Ole Jakob Birkenes

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norgips Norge AS Kontrollnummer: 2015.110.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Frank Gulliksen

Fra Miljødirektoratet:
Ole Jakob Birkenes

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norgips Norge AS den 1. desember 2015. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens deklarerings til produktregisteret er mangelfull

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Norgips Norge AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 29. januar 2016 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

9. desember 2015	Ole Jakob Birkenes	Einar Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Vestfold ved miljøvernavdelingen
- Svelvik kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NORGIPS NORGE AS	
Organisasjonsnr.: 974076713	Eies av: 986034757
Bransjenr. (NACE-kode): 23.620 - Produksjon av gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet	

Kontrollert enhet

Navn: Norgips Norge AS	Anleggsnr.: 0711.0005.01
Kommune: Svelvik	Fylke: Vestfold
Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk	Risikoklasse: 2
Tillatelse gitt: 8. september 2011	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

- Prosess og rensutstyr
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Kjemikalier
- Deklarering til produktregisteret

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Norgips Norge AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Norgips Norge AS innen 29. januar 2016 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Ole Jakob Birkenes.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. produktkontrollloven § 13) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 29. januar 2016. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 8 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 40 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Norgips Norge AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2. Dette betyr at dere skal betale kr. 15 900,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens deklarerer til produktregisteret er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) §4

Kommentarer:

Virksomheten importerer flere fareklassifiserte kjemikalier til Norge. Disse har ikke vært deklarerert til produktregisteret tidligere men virksomheten har nå startet arbeidet med dette. På inspeksjonstidspunktet var dette fortsatt mangelfullt, spesielt med hensyn til at det kreves 100% og nøyaktig sammensetning av produktene.

8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Andre forhold

Virksomheten er i en prosess med revidering av tillatelsen. I 2016 har virksomheten som målsetning å sertifiseres etter NS ISO 14001.

Måleprogram

Virksomheten har etter inspeksjon 2014.007.I.miljodir utarbeidet måleprogram for virksomheten som beskriver prosess, utslipp, prøvepunkt, analyser, beregninger av utslipp og usikkerhetsvurderinger. Virksomheten opplyser at prosessavløpsvann og utslipp av støv og kvikksølv til luft blir prøvetatt 2 ganger i året og analysert av eksterne konsulenter. Vann fra vaskehall blir prøvetatt og analysert av ekstern konsulent 4 ganger i året. Mengde utslipp fra vaskehall blir ikke målt, men mengde totalutslipp blir beregnet ut fra hvilken kapasitet vaskehallen ble designet for (430 m³ vann).

For støvutslipp rapporteres mengdene basert på målte verdier for de største utslippspunktene og estimerer basert på historiske verdier for mindre/diffuse utslipp. Disse estimatene er satt høyt for å sikre at utslippene ikke blir underestimert. Støvkonsentrasjon rapporteres som et snitt av målte/estimerte støvkonsentrasjoner i hvert enkelt utslippspunkt. Ved måling av støvkonsentrasjon i juni 2015 ble det målt en konsentrasjon på 33 mg/Nm³ fra Plattetørke Sone 2. Ettersom snittkonsentrasjonen for utslippspunktene var under 25 mg/Nm³, har dette ikke blitt betraktet som et overutslipp og heller ikke blitt avviksbehandlet. Råvaren på tidspunktet for prøvetakingen hadde et høyt kvikksølvinnhold i forhold til gjennomsnittet og analysen av utslippet ga også et høyt resultat.

Støy

Ifølge egne målinger i 2012 er grensen i tillatelsen overskredet med 2-3 dBA nattetid. I etterkant av dette har bedriften truffet tiltak som de forventer at har redusert støyen, men det er ikke foretatt nye målinger i påvente av installasjon av et nytt filter som er forventet å gi ytterligere reduksjon av støy. Filter er installert men ikke i regulær drift på inspeksjonstidspunktet. Virksomheten har ikke mottatt naboklager vedrørende støy fra virksomhetens aktiviteter på flere år.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om deklareringsregisteret (deklareringsforskriften)
- Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet

11. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
- Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)
- Kandidatlisten (REACH)
- REACH vedlegg XVII (begrensninger)
- REACH vedlegg XIV (godkjenninger)