



INSPEKSJONSRAPPORT

Verdalskalk AS avdeling Hylla
Kalkvegen 40
7670 Inderøy

Oslo, 6. januar 2016

Deres ref.:
Jan Olav Ryan

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/2557
Saksbehandler:
Ole Stian Bockelie

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Verdalskalk Hylla Kontrollnummer: 2015.098.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Jan Olav Ryan

Fra Miljødirektoratet:

Ole Stian Bockelie

Andre deltagere fra virksomheten:

Arnt Martin Storli

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Verdalskalk Hylla den 2. desember 2015. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens vedlikeholdsprogram har mangler og virksomheten kan ikke dokumentere tilstandskontroll av tankene
- Virksomheten har hatt overutslipp av støv og TOC i oktober 2015
- Virksomhetens lagring av enkelte typer farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Verdalskalk Hylla må sende en skriftlig bekreftelse innen 18. mars 2016 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

6. januar 2016	Ole Stian Bockelie	Einar Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved miljøvernavdelingen
- Inderøy kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Verdalskalk AS Avd Hylla	
Organisasjonsnr.: 974075407	Eies av: 959959625
Bransjenr. (NACE-kode): 23.520 - Produksjon av kalk og gips	

Kontrollert enhet

Navn: Verdalskalk Hylla	Anleggsnr.: 1756.0010.01
Kommune: Inderøy	Fylke: Nord-Trøndelag
Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 9. mai 2006	Sist endret: 3. oktober 2011

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Utslipp til luft
- Prosess og rensutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Verdalskalk Hylla plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Verdalskalk Hylla innen 18. mars 2016 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Ole Stian Bockelie.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Verdalskalk Hylla er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 12 200,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens vedlikeholdsprogram har mangler og virksomheten kan ikke dokumentere tilstandskontroll av tankene

Avvik fra:

Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) § 18-6 *Forebyggende tiltak*

Kommentarer:

Det følger av forurensningsforskriften § 18 - 6 *Forebyggende tiltak* at tankanlegget og de tekniske barrierene til enhver tid skal ha en tilfredsstillende tilstand for å forebygge forurensning. Det skal utarbeides kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand. For å opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og gjennomføres et forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for forurensning.

Virksomheten lagrer spillolje og diesel på tanker. Virksomheten har utarbeidet et vedlikeholdsprogram, men programmet inkluderer ikke vedlikehold av spillolje- og dieseltankene. Virksomheten kunne heller ikke dokumentere når det ble gjennomført tilstandskontroll av tankene eller når neste tilstandskontroll er planlagt.

Miljødirektoratet forutsetter for øvrig at annet utstyr som kan påvirke fare for forurensning er inkludert i vedlikeholdsprogrammet.

Avvik 2

Virksomheten har hatt overutslipp av støv og TOC i oktober 2015

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Verdalskalk 4.1 (tillatelsen)

Utslippsbegrensninger.

Internkontrollforskriften § 5. 2. ledd punkt 7 iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen

Kommentarer:

I tillatelsen er det satt utslippsgrenser for blant annet støv og TOC. Under kontrollen ble det avdekket at virksomheten har hatt overutslipp av støv og TOC flere dager i starten av oktober 2015. Overutslippet har ikke blitt avviksbehandlet av virksomheten.

Avvik 3

Virksomhetens lagring av enkelte typer farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-5. Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall

Kommentarer:

Farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

Virksomheten lagrer noe farlig avfall, innendørs i bilverkstedsbygningen, i beholdere merket med type farlig avfall. Under tilsynet ble det observert mangelfull merking av enkelte beholdere og det ble observert EE-avfall i beholder for oljeholdig avfall.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)