



NORDLAKS PRODUKTER AS
Postboks 224
8455 STOKMARKNES

Saksbehandler, innvalgstelefon
Kristine Vevik, 75547815

Rapport etter tilsyn - Nordlaks Produkter AS - Hadsel

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn den 21. november 2024 hos Nordlaks Produkter AS (virksomhetsnummer: 976 725 859).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Utslippsledning for prosessavløpsvann er ikke plassert i tråd med utslippstillatelsen
- Avvik 2: Dere har mangler i beredskapsplanen mot akutt forurensning
- Avvik 3: Det er mangler knyttet til skriftlige rutiner i virksomheten

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

NORDLAKS PRODUKTER AS rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 15. februar 2025.

Statsforvalteren har anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomhetens miljørisikovurdering kan forbedres
- Anmerkning 2: Dere bør vurdere om utslipp av NO_x er rapporteringspliktig



Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

NORDLAKS PRODUKTER AS må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfnopost@statsforvalteren.no eller som sikker melding via <https://skjema.no/SF/melding>. Merk svaret med saksnummer 2005/5254.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Utslippsledning for prosessavløpsvann er ikke plassert i tråd med utslippstillatelsen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Utslippstillatelse for Nordlaks Produkter AS, vilkår 3.4

Beskrivelse av krav

Det er i utslippstillatelsen stilt krav om at utslippsledninger for prosessavløpsvann skal legges til strømførende sjø på 20 meters dyp slik som angitt i søknad om utslippstillatelse datert 18. november 2014.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

I søknad om unntak fra BAT-AEL¹ datert 14. desember 2023 er det opplyst om at utslippsledningen ligger på 12 meters dyp, mens det under tilsynet ble opplyst om at riktig dyp er 17 meter.

Statsforvalteren vil på eget initiativ endre utslippstillatelsen slik at virksomheten ikke er i brudd med vilkår 3.4. Endringen vil bli gjort i forbindelse med saksbehandling av søknad om unntak av BAT-AEL. Unntakssøknaden inneholdt bl.a. strømmålinger, resipientundersøkelse og utslippsmodellering. Resultatene fra undersøkelsene viser at miljøpåvirkningen er akseptabel ved utslippspunktet slik det ligger i dag, og vi vurderer at dokumentasjonen er tilstrekkelig for å endre vilkår 3.4 i utslippstillatelsen.

Avvik 2: Dere har mangler i beredskapsplanen mot akutt forurensning

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Utslippstillatelse for Nordlaks Produkter AS, vilkår 10.3 og 10.4
- Internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 7
- Forurensningsforskriften kap. 18 Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall, § 18-7

Beskrivelse av krav

Utslippstillatelsen stiller krav om at beredskapen mot akutt forurensning skal øves på hvert år, og Statsforvalteren (daværende Fylkesmannen) skal varsles dersom det oppstår hendelser med akutt forurensning. I henhold til forurensningsforskriften kap. 18 om tanklagring, skal bedriftens beredskap for tanklagringen utprøves/testes minst én gang hvert år. Rutinene må kunne dokumenteres skriftlig, i henhold til internkontrollforskriften.

¹ Best Available Techniques-Associated Emission Levels (på norsk: utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikker) – juridisk bindende utslippsgrenser gitt i EUs Industriutslippsdirektiv (IED).



Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Dere kunne ikke dokumentere at det var gjennomført årlige øvelse av beredskapen mot akutt forurensning. Dere kunne heller ikke legge frem dokumentasjon som sikrer at beredskap mot akutt forurensning øves på årlig. Det kunne heller ikke legges frem dokumentasjon på hvordan dere oppfyller krav om årlig utprøving/testing av beredskap knyttet til tanklagring av farlige stoffer. Virksomhetens beredskapsplan inkluderte varslingsliste for hendelser med akutt forurensning. Statsforvalteren var ikke inkludert her.

Avvik 3: Det er mangler knyttet til skriftlige rutiner i virksomheten

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Utslippstillatelse for Nordlaks Produkter AS, vilkår 7 og 13
- Internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 6 og 7

Beskrivelse av krav

I utslippstillatelsen er det stilt krav om følgende:

- Vilkår 7: Bedriften plikter å etablere et system for substitusjon av kjemikalier og råstoffer. Det skal foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier og råstoffer som benyttes, og av om alternativer finnes
- Vilkår 13: Dersom det foretas utskiftning av utstyr i virksomheten som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensinger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) på forhånd gis melding om dette

Virksomheten plikter gjennom internkontrollforskriften og tillatelsen å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av miljølovgivningen. Dette må kunne dokumenteres skriftlig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

1.1 Det mangler rutiner som viser hvordan substitusjonsplikten ivaretas i virksomheten

Under tilsynet viste dere frem hvordan dere jobber med kjemikaliehåndtering i virksomheten og hvordan internkontrollen er organisert rundt dette. Dere viste frem hvordan substitusjon var inkludert i systemet ecoonline, og dere opplyste om at dere blir orientert av forhandler dersom det tilbys produkter som det kan være aktuelt å bytte til. Dere kunne derimot ikke vise frem dokumentasjon som viser hvordan substitusjon skal vurderes i deres virksomhet. Alle vurderinger og rutiner knyttet til substitusjon skal dokumenteres skriftlig.

1.2 Det mangler en rutine som skal ivareta varsling til Statsforvalteren ved utskifting av utstyr

Dere har ikke dokumentert skriftlig i internkontrollen at dere har en rutine som ivaretar vilkåret i utslippstillatelsen, og hva slags vurderinger som skal legges til grunn for at Statsforvalteren skal varsles.

Anmerkning 1: Virksomhetens miljørisikovurdering kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

I samsvar med tillatelsen og internkontrollforskriften skal det gjennomføres en miljørisikovurdering av virksomheten. Miljørisikovurderingen skal kartlegge farer og problemer med hensyn til ytre miljøforhold, og på bakgrunn av dette skal dere vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. For forhold som virksomheten mener innebærer en



uakseptabel risiko etter at tiltak er gjennomført, skal det etableres beredskap mot akutt forurensning.

Under tilsynet ble miljørisikovurderingen gjennomgått. Dere har vurdert en rekke relevante forhold for virksomheten. Miljørisikoanalysen inkluderte også tiltak og handlingsplaner for å redusere ulike risikoforhold. Det bemerkes imidlertid at vurderingen ikke inkluderte en analyse av restrisiko etter gjennomførte tiltak, det vil si den risikoen som gjenstår etter at risikoreduserende tiltak er gjennomført. En analyse av restrisiko bør gjøres for å sikre en helhetlig risikostyring, og kan være viktig for å:

- Dokumentere hvorvidt den gjenværende risikoen er akseptabel, eller om det er behov for ytterligere tiltak og beredskap
- Sikre at risikonivået samsvarer med virksomhetens akseptkriterier for miljøpåvirkning
- Styrking av beslutningsgrunnlaget for miljøledelse og risikohåndtering

Anmerkning 2: Dere bør vurdere om utslipp av NO_x er rapporteringspliktig

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Dere har et forbrenningsanlegg med en effekt på 2 MW som benytter LPG som brensel. I henhold til forurensningsforskriften kapittel 27 om utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg (§§ 27-3 og 27-4), bør dere vurdere om utslipp av nitrogenoksider (NO_x) fra forbrenningsanlegget er rapporteringspliktig.

Dersom dere har gjennomført målinger av NO_x-utslipp, skal disse vurderes opp mot forurensningsforskriftens kapittel 27. Videre gjør vi oppmerksom på at det fra og med 2028 innføres meldeplikt for forbrenningsanlegg med en effekt på 1 MW eller mer, jf. § 27-4 fjerde ledd. Dere må derfor forberede dere på å etterleve denne meldeplikten.

Dere bør dokumentere vurderingene og forberede nødvendige tiltak for å sikre etterlevelse av gjeldende og kommende krav i forurensningsforskriften kapittel 27.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at NORDLAKS PRODUKTER AS må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr datert 7. november 2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket om gebyr. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.



Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av NORDLAKS PRODUKTER AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Kristine Vevik
- Camilla Risa Haugstad

Kontaktperson hos NORDLAKS PRODUKTER AS:

- Tomas Tømmerås

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende NORDLAKS PRODUKTER AS ble kontrollert under tilsynet:

- Nordlaks lakseslakteri, Stokmarknes

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Avfallshåndtering
- Oppfølging av krav i utslippstillatelsen

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Utslippstillatelse for Nordlaks Produkter AS, Børøya Hadsel kommune av 13.05.2015

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Tanklagring

Dere har to tanker som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring av farlige stoffer. Dette gjelder lagring av diesel i tank som er større enn 10 m³ og maursyre i tank som er større enn 2 m³. Denne lagringen faller inn under bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Kapittelet stiller detaljerte krav til miljørisikoanalyse, forebyggende tiltak, beredskap og dokumentasjon. Under tilsynet bemerket vi oss mangler i beredskapen knyttet til tanklagringen, som beskrevet i avvik 2.



Forskriften har en egen bestemmelse i § 18-8 om dokumentasjon der det heter at den ansvarlige for lagringen til enhver tid skal kunne dokumentere at kravene i kapittelet er oppfylt. På grunn av tid og prioritering, ble ikke kapittelet gjennomgått i sin helhet under tilsynet, og det ble heller ikke gjort en vurdering av om dokumentasjonen knyttet til tanklagringen oppfyller alle kravene i forskriften.

Veiledning til tankforskriften er tilgjengelig på Miljødirektoratets nettside:

<https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/>

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Tilde Nygård (e.f.)
seksjonsleder

Kristine Vevik
Senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

HADSEL KOMMUNE

Rådhusgata 5

8450

STOKMARKNES