

CURIDA AS
Solbærvegen 5 (JE)
2409 Elverum

Oslo, 28. mars 2025

Deres ref.:
Beate Alstergren

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2025/74
2025.0039.miljodir

Saksbehandler:
Edvarda Wevling Matre

Rapport etter tilsyn 25. februar 2025

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos CURIDA AS (Curida) (virksomhetsnummer: 915173918).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten kjenner ikke kravene i kapittel 27 i forurensningsforskriften og har ikke målt utslipp av støv
- Avvik 2: Virksomhetens måleprogram er mangelfullt
- Avvik 3: Virksomheten har ikke en dokumentert rutine for gjennomføring av substitusjonsvurderinger

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Curida må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 15. mai 2025.

Dere må betale gebyr

Curida må betale et gebyr på 51 900 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Edvarda Wevling Matre. Merk svaret med saksnummer 2025/74 og tilsynsnummer 2025.0039.miljodir.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten kjenner ikke kravene i kapittel 27 i forurensningsforskriften og har ikke målt utslipp av støv

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 1
- Forurensningsforskriften kapittel 27

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelige, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.

Forurensningsforskriften § 27-10, vedlegg 2, del 1, tabell 1 viser utslippsgrenseverdiene for støv og CO ved forbrenning av lette og medium destillater/lette og medium gassoljer. Vedlegg 3 stiller krav til at periodiske målinger skal gjennomføres minst hvert tredje år for forbrenningsanlegg fra og med 1 MW til og med 20 MW.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Curida har en forbrenningskjel med 2.3 MW innfyrt effekt, og er derfor omfattet av kapittel 27 i forurensningsforskriften. Under tilsynet kom det frem at virksomheten ikke var klar over at de er omfattet av kapittel 27 i forurensningsforskriften og de har ikke drevet i henhold til regelverket. Virksomheten har kun forholdt seg til kravene for utslipp til luft som er gitt i tillatelsen punkt 4.

Virksomheten har ikke målt utslipp av støv, og resultatene av CO målingene har ikke blitt kontrollert mot grenseverdiene gitt i forskriften.

Avvik 2: Virksomhetens måleprogram er mangelfullt

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 24. juli 2015, sist endret 24. juni 2019, punkt 11.1 Måling og beregning av utslipp, avsnitt 3

Beskrivelse av krav

Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Måle- og beregningsprogrammet skal blant annet beskrive fastlegging av målemetode og prøvetakingsmetode, utvelgelse av måleperioder, samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.

Den digitale veilederen [Utslippskontroll: Forventninger til industrien](#) gir informasjon om hva et måleprogram bør inneholde.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Curida har beskrevet utslippsmålingene sine i dokumentet "SOP 0068 Utslipp til luft og vann". Måleprogrammet beskriver hvilke analyser som gjøres, samt prøvetakingsfrekvens.

Måleprogrammet mangler en dekkende beskrivelse av beregningsmodellen for utslipp til vann for de ulike komponentene som er regulert av tillatelsen (AO - aktiv legemiddelsubstans organisk, AU - aktiv legemiddelsubstans uorganisk, HO - hjelpestoff organisk og HU - hjelpestoff uorganisk). Årlig vannmengde benyttes i beregningene av totalt utslipp, men måleprogrammet inneholder ikke en beskrivelse av hvordan vannmengdemåleren vedlikeholdes eller kontrolleres. Det er heller ikke beskrevet hvordan den automatiske prøvetakeren skal være stilt inn.

Årlige utslippsmengder av klimagasser (CO₂, NO_x, N₂O, VOC, CH₄ og SO₂) fra fyringsanlegget beregnes og rapporteres. Mengden forbrent olje multipliseres med en faktor for å regne ut årsmengden av de ulike klimagassene. Curida kunne ikke redegjøre for grunnlaget til disse faktorene, og måleprogrammet beskriver ikke hvordan virksomheten bruker analyseresultatene til å komme frem til de rapporterte utslippstallene. Punkt 5.3.2 i dokumentet "SOP 0068 Utslipp til luft og vann" inneholder en tabell med kontrollplan for utslipp knyttet til luft. Tabellen viser at måling av utslipp til luft skal gjennomføres hver 6. måned. Dette samsvarer ikke med virksomhetens praksis, da de kun gjennomfører måling av utslipp til luft annethvert år.

Avvik 3: Virksomheten har ikke en dokumentert rutine for gjennomføring av substitusjonsvurderinger

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 24. juli 2015, sist endret 24. juni 2019, 6. Testing og substitusjon av kjemikalier og råstoffer
- Produktkontrollloven § 3 a. Substitusjonsplikt
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7

Beskrivelse av krav

Bedriften plikter å etablere et system for substitusjon av kjemikalier og råstoffer. Det skal foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier og råstoffer som benyttes, og av om alternativer finnes.

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Curida bruker ulike kjemikalier i sin drift. Kjemikaliene er registrert i det elektroniske stoffkartoteket EcoOnline. Visse vurderinger hadde blitt gjort i forbindelse med registreringen, men under tilsynet kunne ikke virksomheten vise at det gjøres systematiske substitusjonsvurderinger av alle kjemikalier som kan ha skadelige effekter på helse og miljø.

Virksomheten mangler en dokumentert rutine for arbeid med substitusjon av kjemikalier.

Virksomheten informerte om at de er underlagt et strengt regelverk som gjelder for farmasøytisk produksjon. Kjemikalier som inngår i produktene som produseres hos Curida kan ikke substitueres uten omfattende arbeid og godkjenning fra andre myndigheter.

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at Curida må betale et gebyr på 51 900 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 25. februar 2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48 og produktkontrollloven § 8. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Curida sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Edvarda Wevling Matre
- Alexander Kristiansen

Fra Statsforvalteren i Innlandet

- Anders Waldemar Olsen (observatør)

Kontaktperson hos Curida

- Beate Alstergren

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Curida ble kontrollert under tilsynet:

- Curida AS, Elverum (farmasøytisk prod.), Elverum

Varer kontrollert

Følgende varer ble kontrollert under tilsynet:

- Hydrogenperoksid
- Kloramin

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Måleprogram
- Utslipp til luft

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Kjemikalie:

- Substitusjonsplikt

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Biocid:

- Dokumentasjon

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 24. juli 2015, sist endret 24. juni 2019
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)

- Forskrift om biocider (Biocidforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Overordnet risikovurdering
- Sustainability policy
- Forbrenningsrapport fra Parat (fra 16.02.2024)
- Miljøriskovurdering 2023
- Presentation Curida (Power Point)
- Brev fra Elverum kommune, kommentar ang. påslippsavtale
- Analyseresultater fra SGS Analytics Norway AS (fra 05.02.2025)
- Sikkerhetsdatablad Hydrogenperoksid
- Sikkerhetsdatablad Kloramin
- SOP0068 Utslipp til luft og vann
- Tiltaksplan bærekraft
- Trykktest oljetank (fra 27.01.2025)

Del 4: Annen informasjon

Oppfølging av forrige tilsyn (Statsforvalteren i Innlandet, rapport 2019.059.I.FMIN, datert 6. desember 2019):

Ved tilsynet i 2019 fikk virksomheten en anmerkning av Statsforvalteren fordi de ikke hadde påslippsavtale med Elverum Kommune. Curida har i etterkant av dette tilsynet vært i kontakt med kommunen. Kommunen informerte i brev 20.04.2020 at de på det tidspunktet ikke inngikk påslippsavtaler med industrien, men at de ønsker å etablere det på sikt. Kommunen opplyste at de vil ta kontakt med virksomheten når ordningen kommer på plass. Videre oppfordrer kommunen virksomheten til å fortsette å ta direkte kontakt ved unormale påslipp til offentlig avløpsnett.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Henning Gøhtesen
seksjonsleder

Edvarda Wevling Matre
tilsynsleder

Kopi til

- Statsforvalteren Innlandet
- Elverum Kommune