



PRIMA SEAFOOD AS
Lindøyveien 92
4373 EGRSUND

Kontakt saksbehandler
Kirsten Allred, 51568933

Inspeksjonsrapport 2025.002.I.SFRO - Tilsyn 2025 - Eigersund - Prima Seafood AS - frekvensbasert kontroll

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos PRIMA SEAFOOD AS (virksomhetsnummer: 922018979) den 28. januar 2025.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens målinger av utslipp til vann er ikke representative
- Avvik 2: Virksomhetens beregning og rapportering av totalutslippet til vann er ikke riktig
- Avvik 3: Måleprogrammet for utslipp til vann er mangelfullt

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

PRIMA SEAFOOD AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 16. mai 2025.

Vi ser alvorlig på avvikene.

Statsforvalteren har anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:



- Anmerkning 1: Virksomheten bør foreta en kontrollmåling av temperaturen i fettutskilleren
- Anmerkning 2: Virksomheten leverer ikke farlig avfall iht. leveringsplikten i avfallsforskriften § 11-8.
- Anmerkning 3: Virksomheten skriver ikke avvik på alle relevante hendelser

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Varsel om gebyr

Statsforvalteren varsler at PRIMA SEAFOOD AS må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på kr. 51 900. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriften kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfropost@statsforvalteren.no ved Kirsten Allred. Merk svaret med saksnummer 2025/190 og tilsynsnummer 2025.002.I.SFRO.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens målinger av utslipp til vann er ikke representative

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 23.04.2020 vilkår 11.2

Beskrivelse av krav

Målinger virksomheten gjennomfører skal være representative for de faktiske utslippene.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Røret hvor Prima Seafood tar ut vannprøve inneholder også prosessavløpsvannet fra nabovirksomhet Fonn. Ifølge Prima Seafood driver Fonn med filetering av oppdrettskveite, og har eget renseanlegg. Prosessvannet fra Fonn slippes på avløpsledningen før prøvetakingspunktet, og før vannmengdemåleren (vannmåling avløpsvann).

Dette betyr at Prima Seafood sitt prosessavløpsvann fortynnes før det prøvetas. Ifølge tillatelsen punkt 3.1 gjelder utslippsbegrensningene (for fett, suspendert stoff, BOF₅ og TOC) for ufortynnet avløpsvann.



Virksomheten opplyste på kontrolldagen at prøver av prosessavløpsvannet utelukkende blir tatt mens det er produksjon. Etter produksjon vaskes anlegget. Det benyttes såpe ifm. vaskingen. Avløpsvannet fra vaskeprosessen blir ikke regnet med i virksomhetens faktiske utslipp til vann.

Målingene er dermed heller ikke på denne måten representative, da de ikke fanger opp de mulige forskjellene mellom utslipp fra ordinær produksjon og utslipp fra regelmessig vask av produksjonslinjer. En kartlegging av utslippene til vann (dvs. alle vannstrømmer), og variasjoner i disse over tid, skal danne grunnlag for å utarbeide måleprogrammet, se avvik 3.

Avvik 2: Virksomhetens beregning og rapportering av totalutslippet til vann er ikke riktig **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Tillatelse av 23.04.2020 vilkår 11.5, jf. 3.1

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal registrere mengden prosessavløpsvann kontinuerlig for å kunne beregne det totale utslippet av suspendert stoff (SS), total organisk karbon (TOC), fett, totalt nitrogen (tot-N) og totalt fosfor (tot-P) per døgn og per år.

Virksomheten skal hvert år innen 1. mars rapportere utslippsdata fra foregående år. Rapporteringen skal skje i henhold til «Fylkesmannens veileder for bedriftens egenrapportering» (som nå heter «M-112/2014 Veileder til egenkontrollrapportering – 2018. Årlig rapportering til forurensningsmyndigheten»)

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På kontrolldagen fikk Statsforvalteren fremlagt virksomhetens måleskjema for prosessvann. Skjemaet viser avlesing av vannmåler (vann inn) og avløpsmåler (vann ut). Måleenheten som oppgis i skjemaet er kubikkdesimeter (dm³), dvs. liter for både vann inn og vann ut.

Etter kontrollen ble det klart (i eposter fra Prima Seafood datert 3., 5. og 26. februar 2025) at vannmengdemåleren for avløpsvann tar med avløpsvannet fra både Prima Seafood og fra Fonn. Vann inn har ikke blitt målt i liter, men i kubikkmeter. Avløpsvannet har blitt målt i liter, men telleverket har begynt på nytt mellom hver avlesning.

Basert på disse opplysningene vurderer Statsforvalteren det slik at de rapporterte utslippsmengdene for fett, suspendert stoff og BOF₅ ikke er riktige.

Virksomheten har for øvrig aldri rapport totalutslippet av TOC (inkludert rapporteringen for 2024).

Avvik 3: Måleprogrammet for utslipp til vann er mangelfullt

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 23.04.2020 vilkår 11.1 og 11.4

Beskrivelse av krav

Måleprogrammet for utslippskontroll skal ifølge vilkår 11.4 i tillatelsen inneholde:

- en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling – prøvetaking – analyse – beregning) for hver strøm og komponent,
- en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for måleutstyrskontroll og kalibrering,



- en begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og frekvens)
- en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse,
- hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av analyser med et akkreditert laboratorium, og
- en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir.

Utarbeidelsen av måleprogrammet skal være basert på en grundig kartlegging av virksomhetens faktiske utslipp til vann, med en oversikt over alle utslippsstrømmer, volum og innhold, jf. vilkår 11.1. Resultatene av kartleggingen skal beskrives i måleprogrammet.

Måleprogrammet skal også beskrive hvordan de regulerte stoffene skal rapporteres, samt vise hvordan totalutslippet for de ulike parameterne beregnes.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Prima Seafood har et måleprogram for utslipp til vann (11.2 Prosedyre for registrering og kontroll av prosessvann). Måleprogrammet ble oversendt Statsforvalteren i forkant av kontrollen (epost datert 9. januar 2025), og sier noe om hvordan prøver skal tas, og hvilke parametre avløpsvannet skal analyseres for. Utover det mangler de fleste punktene som vist til over, i programmet.

Når det gjelder kulepunkt 2 over, vil dette for Prima Seafood sitt vedkommende gjelde de to vannmengdemålerne (vann inn, avløpsvann ut). Prima Seafood kunne på kontrolldagen ikke dokumentere at vannmengdemålerne har blitt vedlikeholdt/kalibrert. Det er nabovirksomhet (og huseier) Fonn som, ifølge Prima Seafood, står for et eventuelt vedlikehold. Dette fremgår imidlertid ikke av måleprogrammet - som skal beskrive hvor ofte og hvordan måleutstyr blir kontrollert/kalibrert (kulepunkt 2).

Anmerkning 1: Virksomheten bør foreta en kontrollmåling av temperaturen i fettutskilleren

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Ifølge tillatelsen skal temperaturen i fettavskilleren ikke overstige 26 °C (vilkår 3.1). Prima Seafood har per i dag ingen måling av temperaturen i fettutskilleren. Temperaturen på vannet som slippes ut etter fettutskilleren antas å ligge på mellom 4 og 8°C.

For å få verifisert at temperaturen i fettutskilleren faktisk er lavere enn 26 °C bør Prima Seafood foreta en kontrollmåling.

Anmerkning 2: Virksomheten leverer ikke farlig avfall iht. leveringsplikten i avfallsforskriften § 11-8

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Ifølge avfallsforskriften kapittel 11 skal farlig avfall leveres til et godkjent mottak minst en gang i året dersom mengden overstiger 1 kg (avfallsforskriften § 11-8).

Prima Seafood opplyste ifm. kontrollen at det oppstår følgende typer farlig avfall i virksomheten: batterier (småbatterier), spraybokser, lysrør, akkumulatorer, spillolje og oljefiller. I virksomhetens avfallsprosedyre omfatter listen over avfallstyper også fraksjonen «oljefiltre».

Småbatteriene oppbevares på et av kontorene, og har ikke blitt levert ennå. For de andre avfallstypene, viser oversikten under at ikke alle fraksjoner blir levert årlig. Spillolje har blitt levert i



årsskiftet 2021/-22, deretter i slutten av 2022 og nå sist i januar 2025. Oljefiller har kun blitt levert én gang; i 2024 (deklarasjonsnummer 302133184).

Dato ser	Dato fer	Deklaras	Av	Avfallstoff beskrivelse	EAL-k	EAL, beskrivelse	M	N	Tilleggsopplysninger	Status
15.12.2021	17.02.2022	301553631	7011	Spillolje og brukte smørec	130205	Mineralbaserte ikke-klorerte n	780	L	Byttet 4 fat spillolje. 06.12.2021	Ferdig
16.12.2021	12.03.2022	301557880	7055	Spraybokser	160504	Gass i trykkbeholdere (herund	33	KG	Bytte 2 fat spraybokser	Ferdig
05.01.2022	14:18:09	301560781	7086	Lysstoffrør og sparepærer	200121	Lysstoffrør og annet kvikksølvf	40	KG		Sendt mo
16.12.2021	12.03.2022	301560794	7092	Blyakkumulatorer	160601	Blybatterier	631	KG		Ferdig
		301766469	7086	Lysstoffrør og sparepærer	200121	Lysstoffrør og annet kvikksølvholdig avfall				Påbegynt
30.09.2022	03.11.2022	301768702	7011	Spillolje og brukte smørec	130205	Mineralbaserte ikke-klorerte n	300	KG	Innhent 3 fat, 03.10	Ferdig
31.10.2022	01.12.2022	301768717	7086	Lysstoffrør og sparepærer	200121	Lysstoffrør og annet kvikksølvf	20	KG	Innhent 1 fat, 03.10	Ferdig
04.10.2022	18.05.2023	301768745	7092	Blyakkumulatorer	160601	Blybatterier	200	KG	Innhent 1 Pall, 03.10	Ferdig
04.10.2022	05.11.2022	301770815	7055	Spraybokser	160504	Gass i trykkbeholdere (herund	43	KG	Spraybokser i lystoffrør fat, hevet over	Ferdig
		302016510	7055	Spraybokser	160504	Gass i trykkbeholdere (herunder halone			Spraybokser i lystoffrør fat, hevet over	Påbegynt
23.01.2024	16.02.2024	302133179	7055	Spraybokser	160504	Gass i trykkbeholdere (herund	34	KG	Spraybokser uke 3 2024 Innhent	Ferdig
23.01.2024	16.02.2024	302133184	7022	Oljeforurenset masse	150202	Absorbenter, filtreringsmateri	62	KG	Oljefiller etc uke 3 2024 Innhent	Ferdig
21.02.2024	20.11.2024	302143810	7092	Blyakkumulatorer	160601	Blybatterier	122	KG	Innhent 1 Pall, 11.01	Ferdig
		302146169	7022	Oljeforurenset masse	150202	Absorbenter, filtreringsmateri			Oljefiller etc uke 3 2024 Innhent	Påbegynt
24.01.2025	12:51:56	302436836	7012	Spillolje, andre kasserte o	130208	Andre motoroljer, giroljer og s	1800	L	Hente 11 fat. 24.01.2025	Korrigert

Figur 1: Utdrag fra avfallsdeklarering.no. Avfallsprodusent: Prima Seafood. (Linjer uten dato er ikke innleveringer, kun opprettede skjema).

I tillegg registrerte Statsforvalterens kontrollører ved befaringen av anlegget at virksomheten har farlig avfall i form filtre fra kompressorer, og fra trucker.

Det er ingen registreringer i avfallsdeklarering.no av innleverte oljefiltre. Dersom praksis er at eksterne firma tar med seg brukte filtre, bør dette fremgå av Prima Seafood sin avfallsprosedyre.

Anmerking 3: Virksomheten skriver ikke avvik på alle relevante hendelser

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

I henhold til internkontrollforskriften § 6 annet ledd punkt 6 skal virksomheter iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Som en del av å forebygge nye overtredelser av regelverket skal virksomheter registrere og behandle avvik. Avvik kan være brudd på egne rutiner, tillatelsen eller andre lover og forskrifter.

Overskridelser av grenseverdiene for utslipp til vann regnes som brudd på tillatelsen. Prima Seafood hadde i 2024 en overskridelse av grenseverdien for utslipp av fett. Dette er et forhold som virksomheten burde ha skrevet avvik på.

Virksomheten bekreftet også på kontrolldagen at det nok har forekommet at karet som holder tørrstoff (del av renseanlegget) – og som står på kaien – har flommet over. Det har ikke blitt skrevet avvik på denne type hendelser.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av PRIMA SEAFOOD AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.



Fra Statsforvalteren deltok:

- Kirsten Allred
- Jan Meling

Kontaktperson hos PRIMA SEAFOOD AS:

- Morten Garpestad

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende PRIMA SEAFOOD AS ble kontrollert under tilsynet:

- Prima Seafood, Lindøyveien 92, Egersund

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Internkontroll
- Avfall
- Utslipp til vann
- Egenkontrollrapportering
- Avvik fra tidligere kontroller

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Analyserapport AR-23-MM-119025-01, prøvemottak 08.11.2023
- Analyserapport AR-23-MM-110049-01, prøvemottak 10.10.2023
- Analyserapport AR-23-MM-092952-01, prøvemottak 06.09.2023
- Analyserapport AR-23-MM-061988-01, prøvemottak 13.06.2023
- Analyserapport AR-23-MM-012144-01, prøvemottak 07.02.2023
- Analyserapport AR-23-MM-008221-01, prøvemottak 20.01.2023
- Analyserapport AR-24-MM-123303-01, prøvemottak 14.11.2024
- Analyserapport AR-24-MM-111118-01, prøvemottak 08.10.2024
- Analyserapport AR-24-MM-095697-01, prøvemottak 06.09.2024
- Analyserapport AR-24-MM-069662-01, prøvemottak 02.07.2024
- Analyserapport AR-24-MM-062087-01, prøvemottak 21.06.2024
- Analyserapport AR-24-MM-007705-01, prøvemottak 19.01.2024
- 10.15 Prosedyre for kontroll rutine avløpsvann, revidert 02.09.24
- 11.2 Prosedyre for registrering av kontroll av avløpsvann, revidert 07.02.2024
- Eposter fra Prima Seafood datert 03.02.2025, 05.02.2025 og 26.02.2025



Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Utslipp av kjølevann

Ifølge vilkår 3.4 i tillatelsen har Prima Seafood ikke utslipp av kjølevann.

På kontrolldagen kom det fram at Prima Seafood har utslipp av kjølevann. Virksomheten pumper store mengder sjøvann opp, over generatorer, og så ut igjen. Vannet blir kun varmet opp, ikke tilsatt noe. Temperaturen på vannet ut, ble av virksomheten stipulert til å være ca. 40 grader Celsius.

Utslipp av kjølevann regnes som en forurensende aktivitet, og skal være regulert hos virksomheter som har utslippstillatelse fra Statsforvalteren. Vi ser at Prima Seafood ifm. søknad om utslippstillatelse (sak 2019/1471 dokument nr. 4) opplyste om at det vil være utslipp av kjølevann. Det ser imidlertid ut til at kjølevannet, ved en inkurie, ikke har blitt tatt med i tillatelsen.



Figur 2: Kartutsnitt fra finn.no, Lindøyveien 92. Utslippspunktet for kjølevann er markert med rødt.

Utslipet av kjølevann vil bli behandlet ifm. ny/revidert tillatelse.

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)
fagleder forurensing

Kirsten Allred
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent



Kopi til:
Eigersund kommune

Postboks 580

4379

Egersund