



ISOVATOR AS AVD BJØRKELANGEN
Holtermoen industriområde
1940 Bjørkelangen

Saksbehandler:

Kjersti Aastorp Hirth

Endelig inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Isovator AS avd Bjørkelangen

Kontrollnummer: 2025.140.I.SFOS

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Tom Berntsen

Mikkel Andersen

Kenneth Grannerud

Daniel Johansen

Ole Kristian Hellebakken

Fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud,

Oslo og Akershus:

Kjersti Aastorp Hirth

Brage Sævarang

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Isovator AS avd. Bjørkelangen (heretter Isovator Bjørkelangen) den 18. mars 2025. Endelig inspeksjonsrapport er endret noe etter tilbakemelding på inspeksjonsrapporten fra Isovator AS. Endringene er presiseringer for avvik 1 og slokkemiddel, og endret frist for tilbakemelding.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus avdekket 2 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Isovator Bjørkelangen lagrer mottatt farlig avfall utendørs.
- Isovator Bjørkelangen sin risikovurdering for ytre miljø er mangelfull.

Anmerkninger:

- Virksomhetens dokumenterte planer for kompetanseutvikling kan forbedres.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

30. april 2025	Kjersti Aastorp Hirth	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus	

Kopi av rapporten sendes til:

- Aurskog-Høland kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ISOVATOR AS AVD BJØRKELANGEN	
Organisasjonsnr.: 926415891	Eies av: 974273845
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Isovator AS avd Bjørkelangen	Anleggsnr.: 3226.0029.01
Kommune: Aurskog-Høland	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomlagring	
Tillatelse gitt: 4. juli 2016	Sist endret: 19. desember 2019

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Utslipp til vann
- Miljørisikovurdering
- Avvikshåndtering
- Håndtering av farlig avfall (mottak, lagring, deklarerer og viderelevering)

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Isovator Bjørkelangen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Isovator Bjørkelangen innen 1. september 2025 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfospost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus v/Kjersti Aastorp Hirth.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 10. mars 2025. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Isovator AS avd Bjørkelangen bli ilagt et gebyr på kr 41 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (jf. offentleglova) og www.norskeutslipp.no

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Isovator Bjørkelangen lagrer mottatt farlig avfall utendørs.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Stiftelsen Returgass avd. Bjørkelangen, Aurskog-Høland kommune (tillatelsen) punkt 3 «Utforming av anlegget» og punkt 4.1 «Lagring».
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5 «Forsvarlig oppbevaring av farlig avfall».

Beskrivelse av krav

Anlegget og områder hvor farlig avfall skal håndteres skal være innendørs utfra tillatelsen. I tillatelsen er innendørs definert som minimum 3 tette vegger og fast dekke. Alt farlig avfall skal lagres slik at ulike typer farlig avfall ikke blandes eller gir utslipp dersom uhell eller lekkasje skulle oppstå.

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendig tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Isovator Bjørkelangen tar ikke imot flytende farlig avfall, men tar imot alle typer brukte brannslukkingsapparater som inneholder sløkkemiddel.

Ved befaringen var det lagret forholdsvis store mengder brannslukkingsapparater utendørs ved mottaksdelen på anlegget. Mengden apparater har hopet seg opp på grunn av at virksomheten har hatt stopp på anlegget for tømning av disse og har derfor et etterslep.

Virksomheten har registrert lagringen som et avvik i sitt avvikshåndteringssystem og har etablert et nytt lagertelt høsten 2024, for å få mest mulig farlig avfall under tak. Likevel er ikke dette tilstrekkelig, da det fortsatt var en del farlig avfall lagret utendørs ved vår inspeksjon.

Avvik 2

Isovator Bjørkelangen sin risikovurdering for ytre miljø er mangelfull.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

Tillatelsen punkt 2.3 «Internkontroll» og punkt 2.4 «Miljørisikovurdering»

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal foreta en miljørisikovurdering der alle forhold som kan medføre forurensning til ytre miljø er vurdert. Risikovurderingen skal gjelde både for normal drift ved anlegget og akutt forurensning. Virksomheten skal iverksette risikoreducerende tiltak som skal følges opp gjennom en dokumentert tiltaksplan, hvor tidsfrister og ansvarlige for gjennomføringen er beskrevet.

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Isovator Bjørkelangen har gjort risikovurderinger hvor de har vurdert konsekvensene for arbeidsmiljø, sikkerhet, omdømme og ytre miljø. Risikoanalysen for ytre miljø som ble fremlagt på tilsynet var lite konkret når det gjaldt driften på anlegget og tillatelsen fra Statsforvalteren.

Etter en gjennomgang av fremlagt dokumentasjon og befaringen på anlegget påpeker vi følgende:

- Mange av tiltakene som virksomheten har etablert for å begrense forurensning til ytre miljø er lite synliggjort i risikovurderingen.
- Lagring av farlig avfall var ikke konkretisert i fremlagt risikoanalyse og etablerte tiltak var lite synliggjort.
- Virksomheten vasker ikke lenger emballasje på anlegget og har derfor stengt utløp fra oljeutskilleren. Bruk av oljeutskilleren i en beredskapssituasjon på anlegget ved brann eller ved et annet akutt utslipp var ikke synliggjort i risikovurderingen.
- Beskrivelse og vurdering av sårbarhet av omkringliggende ytre miljø, som kan bli berørt av forurensning fra anlegget, var ikke beskrevet.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens dokumenterte planer for kompetanseutvikling kan forbedres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Isovator Bjørkelangen har en opplæringsplan for alle ansatte. De ansatte som håndterte brannslukkingsapparater og gassbeholdere hadde fått opplæring og var kjent med rutinen.

Dokumentasjonen som viser hvilke kompetanse de ulike ansatte innehar og planer for å opprettholde nødvendig kunnskap om farlig avfall og kompetanseutvikling, kan forbedres.

8. Andre forhold

Isovator Bjørkelangen hadde frem til i 2024 felles organisasjonsnummer med Isovator AS som er avdelingen på Hokksund. Det betyr at egenkontrollrapporteringen og avfallsdeklarerer har vært feil de foregående årene for dette anlegget. Organisasjonsnummeret som Isovator Bjørkelangen benytter og skal benytte er 926 415 891. Vi har bekreftet at dette nå er riktig for egenkontrollrapporten for 2024 og i avfallsdeklarerer.no. Uklarheter i egenkontrollrapporten for 2024 når det gjelder ubalanse i avfallsregnskapet ble også tatt opp på tilsynet.

Isovator Bjørkelangen sine aktiviteter samsvarer ikke med dagens tillatelse, da de ikke mottar flytende farlig avfall, de gjør ingen vask av emballasje og har ingen aktivitet med kverning av plastavfall.

De mottar følgende:

- Alle typer brukte brannslukkingsapparater og i alle størrelser.
- Alle størrelser av gassbeholdere med propan.
- Gassbeholdere med oksygen, sveisegasser, karbondioksid, nitrogen og dykkerflasker.

Virksomheten er både 1. aktør og 2. aktør som mottak av farlig avfall, og sluttbehandlere ved at de tømmer brannslukkingsapparater og gassbeholdere.

Isovator Bjørkelangen oppgir at de er i prosess med å sende inn en ny søknad om tillatelse, som er tilpasset dagens drift.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

Fremlagt dokumentasjon fra Isovator Bjørkelangen som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Prosedyre for mottakskontroll B1.18
- Totale mengder mottatt 2024
- Oversikt på excel: Lagring
- Prosedyre for deklarerer av farlig avfall
- Oversikt dokument gjennomgang
- Risikoanalyse RA 2022/002
- Beredskapsplan Bjørkelangen
- Generell opplæringsplan:
 - Utstyr og verktøy Bjørkelangen
 - Brannslukkere Bjørkelangen
 - Diverse gasser Bjørkelangen