

EIDSIVA BIOENERGI AS AVD ELVERUM
Postboks 4100 (JE)
2307 Hamar

Oslo, 3. juni 2025

Deres ref.:
Karoline Sivertsen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2025/3435
2025.0042.miljodir

Saksbehandler:
Grunde Pellerud

Rapport etter tilsyn 29. april 2025

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos EIDSIVA BIOENERGI AS AVD ELVERUM (virksomhetsnummer: 982581486).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten mangler beskrivelse av unormale driftsforhold i sitt måleprogram
- Avvik 2: Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for deler av sin aktivitet

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

EIDSIVA BIOENERGI AS AVD ELVERUM må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 15. august 2025.

Dere må betale gebyr

EIDSIVA BIOENERGI AS AVD ELVERUM må betale et gebyr på 51 900 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Grunde Pellerud. Merk svaret med saksnummer 2025/3435 og tilsynsnummer 2025.0042.miljodir.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten mangler beskrivelse av unormale driftsforhold i sitt måleprogram

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, 11.3 Program for utslippskontroll

Beskrivelse av krav

Driftsansvarlig skal ha et program for utslippskontroll som inngår i den dokumenterte internkontrollen. Programmet skal redegjøre for vilkårene til utslippskontroll og kvalitetssikring, jf. punkt 11.1 og 11.2

Programmet skal holdes oppdatert.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Eidsiva har et program for utslippskontroll (måleprogram) for utslipp til luft fra sitt anlegg.

Utslippsgrensene i avfallsforskriften kapittel 10 gjelder ved normale driftsforhold. Forskriften gir anledning til å forkaste måleresultater fra unormale driftsforhold som blant annet svikt ved- eller vedlikehold av det kontinuerlige måleutstyret, opp- og nedkjøring, osv. Dette omtales ofte som OTNOC. Det er for disse tilfellene ulike vilkår som må oppfylles for at en måleverdi skal kunne forkastes. Det er også spesifikke regler som gjelder ved brudd på grensene jf. avfallsforskriften § 10-29).

Virksomheten har referert til regelverket for slike forhold i sitt måleprogram, og opplyser om at de benytter muligheten til å trekke fra måleresultat som følge av unormale driftsforhold. I virksomhetens måleprogram er det imidlertid ikke en beskrivelse av hvilke driftsforhold som regnes som unormale og hvordan disse situasjonene oppfyller vilkårene i kapittel 10.

Avvik 2: Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for deler av sin aktivitet

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Rutinene skal dokumenteres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Kverning av trevirke

Eidsiva mottar ferdig kvernet trevirke til forbrenning fra sine kunder. Eidsiva opplyser om at kvaliteten på kverningen påvirker driften av anlegget og videre utslippene til luft. Eidsiva besøker og veileder avfallsleverandører som gjennomfører kverning av eget avfall, men har ikke en dokumentert rutine for denne aktiviteten.

Forkasting av måleresultater

Eidsiva benytter seg av mulighetene til å forkaste målinger som overskrider grenseverdiene dersom disse har oppstått under unormale driftsforhold (se avvik 1),

Avfallsforskriften kapittel 10 har en rekke krav til måleresultat som forkastes og tillatelsen stiller vilkår til å redegjøre for årsakene til disse i kapittel 11.4 Rapportering til forurensningsmyndighetene.

Eidsiva mangler en dokumentert rutine som beskriver hvordan slike resultat forkastes og hvordan disse skal rapporteres til Miljødirektoratet.

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at EIDSIVA BIOENERGI AS AVD ELVERUM må betale et gebyr på 51 900 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 26. april 2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av EIDSIVA BIOENERGI AS AVD ELVERUM sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Grunde Pellerud
- Åsmund Monsen

Kontaktperson hos EIDSIVA BIOENERGI AS AVD ELVERUM

- Karoline Sivertsen

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende EIDSIVA BIOENERGI AS AVD ELVERUM ble kontrollert under tilsynet:

- Eidsiva Bioenergi avd. Elverum, Elverum

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Vedlikehold
- Måleprogram
- Utslipp til luft
- Forbrenning av avfall

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Eidsiva Bioenergi AS, avdeling Elverum, sist endret 22. april 2025
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 10 "Forbrenning av avfall"

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Måleprogram for kontroll av utslipp til luft, datert 5. desember 2022
- Prosedyre for avfallskontroll, datert 18. januar 2024
- Resultater målinger på av utslipp til luft 2024

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Henning Gøhtesen
seksjonsleder

Grunde Pellerud
tilsynsleder

Kopi:
Elverum kommune
Statsforvalteren i Innlandet