

HEIDELBERG MATERIALS MILJØ AS HOVEDKONTOR
Kompveien 1353 (JE)
1930 Aurskog

Oslo, 20. juni 2025

Deres ref.:
Cathrine Årstad Olsen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2025/1465
2025.0071.miljodir

Saksbehandler:
Grunde Pellerud

Rapport etter tilsyn 21. mai 2025

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos HEIDELBERG MATERIALS MILJØ AS HOVEDKONTOR (virksomhetsnummer: 971893400).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten har mangler ved sin vurdering av teknisk tilstand på sine tanker
- Avvik 2: Virksomheten mangler overflyllingsalarmer på sine tanker

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

HEIDELBERG MATERIALS MILJØ AS HOVEDKONTOR må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 29. august 2025.

Dere må betale gebyr

HEIDELBERG MATERIALS MILJØ AS HOVEDKONTOR må betale et gebyr på 41 600 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Grunde Pellerud. Merk svaret med saksnummer 2025/1465 og tilsynsnummer 2025.0071.miljodir.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten har mangler ved sin vurdering av teknisk tilstand på sine tanker

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven plikt til dokumentert forebyggende vedlikehold for utslippsrelatert utstyr
- forurensningsforskriften § 18-6 bokstav d

Beskrivelse av krav

Med bakgrunn i kartlegging av risiko for utslipp og kjennskap til tilstand for utslippsrelatert utstyr, skal det utarbeides rutiner for et systematisk vedlikehold av utslippsrelatert utstyr.

Tankanlegget og de tekniske barrierene skal til enhver tid ha en tilfredsstillende tilstand for å forebygge forurensning. Det skal utarbeides kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har en rekke tanker. Som en del av deres tilstandskontroll inspiseres tankene innvendig med en frekvens på hvert tredje år.

Under disse inspeksjonene måles tankveggykkelse. Virksomhetens har en dokumentert oversikt over disse inspeksjonene (Vurdering av tanker ED3611). I oversikten er det oppgitt at deres akseptkriteie for disse målingene er 33 % av opprinnelig godstykkelse.

I oversikten over deres tanker benyttes "Minste opprinnelige godstykkelse" som faktor i vurderingen. I oversikten varierer faktoren for miste opprinnelige godstykkelse for hver tilstandskontroll. Årsaken til dette er at virksomheten ikke er kjent med sine tankers opprinnelige godstykkelse.

I rapport fra siste tilstandskontroll av tank 1, datert 15.02.2023 oppgis minste platetykkelse målt i mm til 4.4. Det er denne verdien som i oversikten er oppgitt som "Minste opprinnelige godstykkelse" for tank 1 (12A) etter tilstandskontrollen i 2023.

Minste målte platetykkelse er ikke en tilfredsstillende faktor ved vurdering av teknisk tilstand av tankvegger.

Avvik 2: Virksomheten mangler overflyllingsalarmer på sine tanker

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, 9.2 Håndtering av avfall

Beskrivelse av krav

I tillatelsens vilkår til lagring av avfall er det i punkt 9.2.2 g) spesifisert at tanker, bassenger o.l. som inneholder flytende farlig avfall skal ha overflyllingsvarsel og, der det er teknisk mulig, overflyllingsvern.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Heidelberg har en rekke tanker som inneholder flytende farlig avfall. Heidelberg har gjennomført en dokumentert risikovurdering av egen etterlevelse av vilkår i tillatelsen datert 14.09.2022. I vurderingen er kravet om overflyllingsvarsel i tillatelsen 9.2.2 g) vurdert. Her oppgir virksomheten at de ikke har overflyllingsvarsel. Det fremkommer ikke om dette gjelder alle virksomhetens tanker eller enkelte tanker. Det er ikke tallfestet hvilken risiko virksomheten har gitt dette, men vurderingen er satt i grønt og det er ikke oppgitt tiltak for retting av manglende etterlevelse av krav til overflyllingsvarsel.

Virksomheten opplyser om at deres tanker, bortsett fra tank H4a, har sensorer som sitter i tankenes oppsamlingsarrangement som vil gi varsel på SMS til utvalgte telefonnummer om det kommer fuktighet i fangdam, etter en eventuell overfylling. Heidelberg opplyser om at de anser at dette oppfyller kravet om overflyllingsvarsel.

De opplyser også om at det er overflyllingsvern på deres oljetanker som vil slå inn og stanse påfylling, og hindre at det renner over.

Med overflyllingsvarsel menes system installert i eller på tank som gir alarm når tanken fylles over et bestemt nivå. En sensor som gir alarm etter en eventuell overfyllingssituasjon, oppfyller dermed ikke kravet om overflyllingsvarsel.

Virksomheter har ikke anledning til å risikovurdere seg vekk fra dette vilkåret i tillatelsen.

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at HEIDELBERG MATERIALS MILJØ AS HOVEDKONTOR må betale et gebyr på 41 600 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 21. mai 2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av HEIDELBERG MATERIALS MILJØ AS HOVEDKONTOR sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Grunde Pellerud
- Christian Iversen
- Ole Anders Moskaug

Kontaktperson hos HEIDELBERG MATERIALS MILJØ AS HOVEDKONTOR

- Cathrine Årstad Olsen

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende HEIDELBERG MATERIALS MILJØ AS HOVEDKONTOR ble kontrollert under tilsynet:

- Heidelberg Materials Miljø AS avd. Aurskog, Aurskog-Høland

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Tanklagring
- Vedlikehold
- Utslipp til vann
- Måleprogram

- Behandling av farlig avfall
- Klimatilpasning

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Heidelberg Materials Miljø AS avd. Aurskog, sist endret 21.03.2024

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Oversikt over vurdering av tanker
- Rapport tilstandskontroll tank 1, datert 15.02.2023
- GAP analyse, vurdering av krav 9.2.2. g) i tillatelsen.

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Henning Gøhtesen
seksjonsleder

Grunde Pellerud
tilsynsleder

Kopi:

- Aurskog-Høland kommune
- Statsforvalteren i Akershus