



Gjenvinning Sør-Vest AS  
Skytebaneveien 8  
4580 Lyngdal

Arendal, 23.06.2025

Deres ref.:  
Tor Ove Sagstad

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2016/15060

Saksbehandler:  
Vegard Omestad Berntsen

## Rapport etter tilsyn ved Gjenvinning Sør-Vest AS

### Kontrollnummer: 2025.112.I.SFAG

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Gjenvinning Sør-Vest AS med virksomhetsnummer: 980 197 492.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Vedtak om gebyr
- Del 4: Informasjon om tilsynet og rapporten

## Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. Vedtak om gebyr finner dere i del 3.

### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten sin internkontroll er mangelfull, herunder også miljørisikovurdering.
- Avvik 2: Virksomheten har ikke risikovurdert plasseringen av ulike typer farlig avfall.
- Avvik 3: Virksomheten sin lagring av avfall er ikke i henhold til regelverket.
- Avvik 4: Virksomheten har ikke gjennomført en substitusjonsvurdering av sine kjemikalier.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Gjenvinning Sør-Vest AS må snarest rette opp avvikene. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvikene er rettet innen 15.08.2025.



## Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomheten sin beredskapsplan bør oppdateres.
- Anmerkning 2: Virksomheten sitt avvikssystem bør forbedres.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Vi ber også om en tilbakemelding på forhold som er anmerket.

## Dere må betale gebyr

Gjenvinning Sør-Vest AS må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sfagpost@statsforvalteren.no](mailto:sfagpost@statsforvalteren.no) ved Vegard Omestad Berntsen. Merk svaret med saksnummer 2016/15060 og tilsynsnummer 2025.112.I.SFAG.

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten sin internkontroll er mangelfull, herunder også miljørisikovurdering.

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Virksomhetens tillatelse punkt 9.4 *Journalføring* og punkt 10.1 *Miljørisikoanalyse*.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 6 og 7.

### Beskrivelse av krav

Med internkontroll menes systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Forskriftens § 5 annet ledd beskriver hva virksomhetens internkontroll skal omfatte og hva som skal foreligge skriftlig. Blant annet skal virksomheter ha skriftlige rutiner og et system for å kartlegge og vurdere risiko. Det skal foreligge skriftlige planer med tiltak for å redusere risikoforholdene. Risikovurderingen består av en beskrivelse av hva som skal risikovurderes, hvilke uønskede hendelser som kan skje, en vurdering av hvor sannsynlig det er at disse hendelsene inntreffer og hvilke negative konsekvenser det kan få hvis hendelsen faktisk skjer.

I henhold til tillatelsen skal Gjenvinning Sør-Vest AS sin miljørisikovurdering omfatte alle forhold i virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne



på bedriftens område eller utenfor. Det stilles også krav til tillatelsen om journalføring, dette innebærer blant annet at virksomheten skal til enhver tid ha oversikt over hvor mye farlig avfall og EE-avfall som lagres på anlegget.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

#### a) Internkontroll

Under tilsynet fremviste virksomheten blant annet sin journalføring, risikovurderinger og avvikssystem. Internkontrollen fremstod uoversiktlig ettersom dokumentene ikke var samlet i et system. Den var også mangelfull, og manglet blant annet rutiner for mottakskontroll, viderelevering, avfallshåndtering, substitusjonsvurdering, oljeutskiller og avvikshåndtering. Under tilsynet kunne ikke virksomheten dokumentere hvor mye avfall som var lagret på anlegget til enhver tid. Virksomheten hadde et skriftlig system for journalføring, men det vil være tidkrevende å finne ut av mengde lagret avfall.

#### b) Miljøriskovurdering

Under tilsynet ble det fremvist en skriftlig risikovurdering for anlegget. Risikovurderingen var derimot mangelfull med hensyn til ytre miljø. Virksomheten hadde eksempelvis ikke miljørisikovurdert faren for utslipp til vann, oljeutskiller eller avrenning fra avfallslagring. Det ble blant annet observert et sluk på lageret for kvernet flismasser av overflatebehandlet trevirke. Avrenningen ble ifølge virksomheten ført til oljeutskiller, men det var ikke gjort en risikovurdering av utslippet. Det var også uklart for oss hva virksomheten anså som akseptabel risiko.

## Avvik 2: Virksomheten har ikke risikovurdert plasseringen av ulike typer farlig avfall.

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 punkt 6.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5.
- Virksomhetens tillatelse punkt 9.7 *Mellomlagring av farlig avfall, inkludert EE-avfall.*

### Beskrivelse av krav

Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 sier at en virksomhet skal kartlegge farer og problemer og med bakgrunn i kartleggingen vurdere risiko samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte, jf. avfallsforskriften § 11-5. Lagringen skal være basert på en vurdering av miljørisiko, og ulike typer farlig avfall som ved sammenblanding eller kontakt kan gi fare for brann/eksplosjon og /eller dannelse av farlige stoffer skal lagres med god avstand, jf. tillatelsen punkt 9.7 c).

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Gjenvinning Sør-Vest AS lagrer farlig avfall fra husholdningene i en låsbar container ute på anlegget. Farlig avfall fra næring ble lagret innendørs. Virksomheten hadde et oversiktskart over lagringen, men kunne ikke fremvise noen skriftlige risikovurderinger for lagringen av avfallet som



beskriver plasseringen av ulike avfallstyper og hvilke typer farlig avfall som ved sammenblanding kan gi fare for brann/eksplisjon eller dannelse av farlige stoffer.

### Avvik 3: Virksomheten sin lagring av avfall er ikke i henhold til regelverket.

#### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 vedlegg 4 punkt 1 *Lagring av farlig avfall*.
- Virksomhetens tillatelse punkt 9.3 *Generelle krav til håndtering av avfall* og punkt 9.7 *Mellomlagring av farlig avfall, inkludert EE-avfall*.

#### Beskrivelse av krav

I henhold til forurensningsloven § 7 må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er gitt ettertrykkelig tillatelse til dette. Feil håndtering av avfall kan medføre forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette, og avfallsforskriften kapittel 11 har som mål å forhindre dette. I forskriften settes det krav til bl.a. krav til at avfallet skal lagres slik at det ikke er fare for lekkasjer og forurensning, beskyttet mot ytre påvirkninger. Når det gjelder elektrisk avfall, er dette avfall som inneholder farlige og skadelige stoffer, og derav skal håndteres slik at det ikke oppstår fare for forurensning og slik at muligheten for gjenvinning eller utsortering av komponenter ikke forringes.

I henhold til tillatelsen skal skjemmende avfall på anleggets område og i nærområdet som oppstår som følge av anleggets virksomhet, bl.a. ved transport til og fra anlegget, ryddes fortløpende.

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

##### a) EE-avfall

Ved befaring på virksomhetens område for lagring av inerte masser ble det observert en haug med masser bestående av fliser, porselen og betongrester. Noe av betongen inneholdt varmekabler, og skulle vært håndtert som EE-avfall (bilde 1). Virksomheten opplyste at massene trolig bare hadde ligget der en kort stund, og at de vanligvis har rutiner for å håndtere massene på området jevnlig.



Bilde 1: Viser betongrester med varmekabler lagret på virksomhetens uteområde. Foto: Statsforvalteren i Agder.

b) Lagring av plastavfall

Gjenvinning Sør-Vest AS mottar og mellomlagrer containere med plastavfall på anlegget. Containerne var åpne på toppen, og under befaring var det synlig spredning av plastavfall til nærområdet (bilde 2) og i bekken. Vi ble informert om at containerne ankommer anlegget med nett for å hindre spredning under transport, men at nettet fjernes og tas med tilbake av transportøren. Virksomheten hadde ikke gjort tiltak for å begrense spredningen av plastavfallet.



Bilde 2: Viser spredning av plastavfall til nærområdet. Foto: Statsforvalteren i Agder.

**Avvik 4: Virksomheten har ikke gjennomført en substitusjonsvurdering av sine kjemikalier.**

**Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Virksomhetens tillatelse punkt 6 *Kjemikalier*.
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) § 3a.



### Beskrivelse av krav

I henhold til tillatelsen skal Gjenvinning Sør-Vest AS etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Alle virksomheter som bruker produkter som inneholder helse- og miljøskadelige kjemikalier skal vurdere om det finnes alternativer som medfører mindre risiko. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet hvis det kan skje uten urimelig kostand eller ulempe. Vurderingen som blir gjort, skal dokumenteres skriftlig, og alle kjemikalier skal inkluderes i vurderingen. En forutsetning for å kunne gjennomføre gode vurderinger er å ha fastsatt noen kriterier å vurdere imot. Eksempelvis kjemikaliers påvirkning til ytre miljø, avløp og oljeutskiller. Substitusjonsvurderinger skal gjennomføres regelmessig og skal være en del av virksomhetens internkontroll. Virksomheter må ha en oversikt over kjemikaliene de bruker. Sikkerhetsdatabladene tilhørende kjemikaliene skal være oppdaterte, og lett tilgjengelig for de ansatte.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten hadde ingen skriftlig oversikt over alle kjemikaliene de bruker og har tilgjengelig. Det fremsto for oss som at virksomheten har en del kjemikalier som har blitt stående på anlegget over lengre tid, men som ikke brukes. Virksomheten har ikke gjennomført skriftlige substitusjonsvurderinger, og det var heller ingen rutiner for å gjennomføre disse.

## Anmerkning 1: Virksomhetens beredskapsplan bør oppdateres.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet fremviste virksomheten en beredskapsplan for anlegget. Planen var derimot ikke tilpasset anlegget. For eksempel stod det at pumper og ventiler kunne stenges for å hindre utslipp til vann, men anlegget har verken pumper eller ventiler i avløpssystemet.

## Anmerkning 2: Virksomhetens registrering av avvik bør forbedres.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har et avvikssystem, men kunne ikke fremvise registrerte avvik. Vi fikk opplyst at det heller ikke er registrert avvik som gjelder ytre miljø. Det er uklart for oss om virksomhetens avviksdefinisjon faktisk omfatter ytre miljø og om avvikssystemet er kjent blant de ansatte. Eksempelvis ble ikke en hendelse med søl av hydraulikkolje avviksregistrert. Forhold som kan være aktuelle å registrere med hensyn til ytre miljø, naboklager, avrenning, overskridelser av grenseverdier, feilsortering av avfall o.l.

## Andre forhold

Dette er forhold som fremkom under inspeksjonen som kan være nyttig for virksomheten og saksbehandler å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under tilsynet og hvor Statsforvalteren ikke er myndighet.



### **Oljeutskiller**

Virksomheten rapporterte i sin egenkontrollrapport for 2024 at prøvetakingen av oljeutskilleren viste et oljeinnhold på 24,4 mg/l. Grenseverdien i virksomhetens tillatelse er satt til 20 mg/l. Overskridelsen ble påpekt i tilbakemeldingen på egenkontrollrapporten, og tatt opp under tilsynet til informasjon. Høye verdier for oljeinnhold i vannfasen kan være en indikasjon på at vannet ikke har tilstrekkelig oppholdstid i utskilleren, eller at utskilleren ikke er dimensjonert for de vannmengdene den mottar. Enkelte kjemikalier kan også føre til at oljeutskillerens effekt ødelegges ved at oljelaget brytes opp til små dråper i stedet for å samles i oljelaget.

### **Vedlikeholdsplan for tett fast dekke**

Ved forrige tilsyn hos virksomheten i 2024 ble det påpekt at dekket i hallen hvor farlig avfall fra næringsvirksomheter mellomlagres hadde synlige skader, og ikke tilfredstilte kravet i tillatelsen om fast tett dekke. Statsforvalteren etterspurte en vedlikeholdsplan fra virksomheten innen 25. juni 2024. Vi kunne derimot ikke se at det var sendt inn en slik plan, og dette ble påpekt i tilbakemeldingen på egenkontrollrapporten for 2024. Ny frist for innsending av vedlikeholdsplan er nå satt til 30.06.2025. Forholdet ble informert om under tilsynet, men følges opp separat.

## **Del 3: Vedtak om gebyr**

Statsforvalteren vedtar at Gjenvinning Sør-Vest AS må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 20.05.2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### **Dere har rett til å klage**

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.



## Del 4: Informasjon om tilsynet og rapporten

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes og er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48.

Følgende personer deltok på tilsynet:

Fra Gjenvinning Sør-Vest AS:

- Tor Ove Sagstad
- Steinar Ness

Fra Statsforvalteren:

- Vegard Omestad Berntsen
- Veronica Skjævestad
- Marie Vågen Johansen

Følgende tema ble kontrollert:

- Mottakskontroll
- Lagring av avfall inkl. farlig avfall.
- Viderelevering av avfall
- Kjemikalieoversikt og substitusjonsvurdering
- Utslippskontroll mht. utslipp til vann og støy
- Internkontroll inkl. skriftlige rutiner, avvikssystem og miljørisikovurdering

### Inspeksjonsrapporten

Rapporten omhandler funn fra tilsynet, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Gjenvinning Sør-Vest AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

#### **Dere har anledning til å kommentere rapporten**

Dere har anledning til å kommentere faktiske feil i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til oss innen to uker etter at dere har mottatt rapporten.

#### **Rapporten vil være offentlig tilgjengelig**

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal i tråd med offentlighetsloven.

### Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)



- Tillatelse etter forurensningsloven

Hilsen  
Statsforvalteren

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent*

Vegard Omestad Berntsen  
Rådgiver Forurensning

Veronica Skjævestad  
Seksjonsleder Forurensning

Kopi til:

- Lyngdal kommune