

RISAVIKA PRODUCTION AS
Kontinentalvegen 36 (JE)
4056 Tananger

Oslo, 24. juni 2025

Deres ref.:
Roy Kenneth Skar

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2025/11303
2025.0145.miljodir

Saksbehandler:
Guri Haugen

Rapport etter tilsyn 15. mai 2025

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos RISAVIKA PRODUCTION AS (virksomhetsnummer: 813676362).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens håndtering og rutiner rundt lagring av farlig avfall er mangelfull
- Avvik 2: Virksomhetens risikovurdering knyttet til ytre miljø er ikke oppdatert og har enkelte mangler

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

RISAVIKA PRODUCTION AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 1. oktober 2025.

Miljødirektoratet påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomheten kan med fordel merke ventil på kai slik at det fremgår hvilken posisjon den står i

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

RISAVIKA PRODUCTION AS må betale et gebyr på 41 600 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Guri Haugen. Merk svaret med saksnummer 2025/11303 og tilsynsnummer 2025.0145.miljodir.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens rutiner rundt lagring av farlig avfall er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, gitt 4. februar 2011, punkt 9 *Avfall*
- forurensningsforskriften §36A-14
- avfallsforskriften §11-5 og §11-8
- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7

Beskrivelse av krav

Virksomheten plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften.

Forurensningsforskriften stiller krav til håndtering av avfall. Ved lagring av avfall skal den driftsansvarlige blant annet ha et kart hvor det fremgår hvor ulike typer avfall er lagret og merke lagret avfall slik at det fremgår hva som er lagret.

Farlig avfall skal leveres minst 1 gang per år der den totale mengden farlig avfall overstiger 1kg.

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Risavika Production AS genererer selv, og mottar farlig og ikke-farlig avfall fra skip. Avfall lagres på et inngjerdet området, der farlig avfall lagres i tre låste konteinere. Virksomheten har en prosedyre for farlig avfall (L3-RLP-08-HSE-PRO-006, datert 31. desember 2024). Lagring av farlig avfall var tema under tilsynet og det ble avdekket at virksomheten ikke følger enkelte krav gitt i lovverket.

Leveringsplikt

Under tilsynet opplyste virksomheten at konteinere der farlig avfall lagres, tømmes ved behov og at dette normalt gjøres en til to ganger i året. Virksomheten kunne ikke under tilsynet dokumentere at alle farlige avfallsfraksjoner hadde blitt levert en gang i året. Det er heller ikke beskrevet i rutinen hvordan de sikrer at alle farlige avfallsfraksjoner over 1 kg leveres minst en gang i året.

Virksomheten har en IBC med oljeavfall ved kompressorbygg (se avsnitt "IBC med oljeholdig avfall ved kompressorbygg"). Under tilsynet opplyste virksomheten om at den ble tømt når den ble full, men kunne ikke si hvor ofte dette ble gjort. Det kunne under tilsynet ikke verifiseres om virksomheten overholder leveringsplikten for IBC med oljeholdig avfall.

Merking

Virksomheten plikter å merke lagret avfall, slik at det fremgår hva som er lagret. Under befaring ble det observert en konteiner med farlig avfall som ikke var merket.

I virksomhetens prosedyre for farlig avfall står det under avsnitt om merking: "Avfallsbeholderne skal merkes med navn på innhold, dato og den ansvarliges signatur". Det ble verifisert under befaring at flere avfallsbeholdere ikke var merket, og virksomhetens praksis samsvarer ikke med det som er beskrevet i rutinene.

Kart og oversikt

I forurensningsforskriften stilles det krav om at virksomheter skal ha et kart hvor det fremgår hvor ulike typer avfall er lagret. Under tilsynet kunne ikke Risavika Production AS vise frem et slikt kart. Det ble også stilt spørsmål rundt hvilket avfall som var egengenerert og hva de hadde mottatt fra båt. Risavika Production AS kunne ikke svare på eller vise en oversikt over dette.

IBC med oljeavfall ved kompressorbygg

Under befaring ble det observert en IBC med oljeholdig avfall på utsiden av kompressorbygget. IBC'en var ikke merket med innhold. Virksomheten informerte om at IBC'en samlet opp oljedamp fra kompressorbygget. Håndtering av det oljeholdige avfallet i IBC'en er ikke beskrevet i virksomhetens rutiner.

IBC'en var plassert på en plastkasse med avrenning til grus. Plastkassen var halvfull med grusliknende materiale, og det er uklart om plastkassen rommer innholdet i IBC'en. Ved utslipp fra IBC'en vil dette derfor kunne føre til forurensning. Virksomheten oppfyller ikke kravet om forsvarlig håndtering av det oljeholdige avfallet lagret i IBC ved kompressorbygg.

Avvik 2: Virksomhetens miljørisikoanalyse er ikke oppdatert og har mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, gitt 4. februar 2011, punkt 10.1 *Miljørisikoanalyse*
- forurensningsforskriften § 18-4
- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6

Beskrivelse av krav

I tillatelsen stilles det krav om at virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. De skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

For tanklagring skal virksomheten ha en miljørisikoanalyse som skal omfatte alle forhold ved tanklagringen i virksomheten, så som tanker, tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner og eventuelle eksterne påvirkninger, som kan medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft. Miljørisikoanalysen skal også omfatte en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen, samt evalueres minst en gang i året og oppdateres om nødvendig.

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Rutiner for oppdatering:

Virksomheten har en miljørisikoanalyse datert 27. mai 2011. Under tilsynet opplyste virksomheten om at denne ikke har vært evaluert eller oppdatert siden.

I den forbindelse ble det stilt spørsmål rundt rutiner for evaluering og oppdatering av miljørisikoanalysen. Risavika Production AS har en prosedyre for risikovurdering (L3-RLP-05-G-G-001, datert 11. mars 2024), der det er beskrevet rutiner og kriterier for når risikovurderinger tilknyttet sikkerhet og helse skal oppdateres. Under tilsynet informerte virksomheten om at denne rutinen også gjelder for miljørisikoanalyser, men dette er ikke beskrevet i rutinen og miljørisikoanalysen er ikke oppdatert i henhold til prosedyren. Fremlagt prosedyre beskriver ikke hvilke kriterier som er satt for oppdatering av miljørisikoanalyser.

Forurensningsforskriften kapittel 18:

Virksomheten har en pentantank som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 18. Virksomheten har ikke risikovurdert hendelser tilknyttet tanklagring siden 2011, og forurensningsforskriften kapittel 18 er ikke vurdert. I forurensningsforskriften § 18-4 stilles det

krav om at miljørisikoanalyser knyttet til tanklagring evalueres minst en gang i året og oppdateres om nødvendig. Virksomheten oppfyller ikke disse kravene.

Naturressurser:

Virksomheten plikter å ha oversikt over hvilke miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning, jmfør tillatelsen punkt 10.1. Under tilsynet ble det stilt spørsmål rundt hvilke (sårbare) naturressurser som finnes i området. I virksomhetens miljørisikoanalyse fra 2011 er det nevnt ett område som kan bli berørt av akutt forurensning. De har ikke gjort en helhetlig vurdering av (sårbare) naturressurser etter 2011 og det er ikke beskrevet i rutinene hvordan de skal holde seg oppdatert over, samt kartlegge naturressurser.

Klimaforandringer:

Virksomhetens anlegg ligger ytterst på industriområdet i Risavika Production AS, og en stor del av området rundt anlegget er sjø. De har ikke dokumentert og vurdert alle hendelser tilknyttet klimaforandringer, eksempelvis nedbør, flom eller ekstremvær.

Anmerkning 1: Virksomheten kan med fordel merke ventil på kai slik at det fremgår hvilken posisjon den står i

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På virksomhetens kaiområde er det oppsamling for eventuelle utslipp, med en ventil som åpnes og lukkes manuelt. Under befaring var det uklart om, og hvordan, man kunne vite om ventilen var åpen eller lukket. Virksomheten opplyste om at den normalt står lukket.

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at RISAVIKA PRODUCTION AS må betale et gebyr på 41 600 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 15. mai 2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og storulykkeforskriften overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48 og storulykkeforskriften § 4. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av RISAVIKA PRODUCTION AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Guri Haugen
- Eli Mathisen

Kontaktperson hos RISAVIKA PRODUCTION AS

- Roy Kenneth Skar

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende RISAVIKA PRODUCTION AS ble kontrollert under tilsynet:

- Risavika Production AS, Sola

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Storulykke:

- Risikovurdering

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Lagring av farlig avfall
- Miljøriskovurdering
- Klimatilpasning
- Brannøvingsfelt

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Risavika Production AS, gitt 4. februar 2011
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Miljørisikovurdering (datert 27. mai 2011)
- Dokumenter tilknyttet tanklagring og vedlikehold av pentantank
- Rutiner
 - Farlig avfall (L3-RLP-08-HSE-PRO-006, datert 31. Desember 2024)
 - Risk Management (L3-RLP-05-G-G-001, datert 11. Mars 2024)

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Brannøvingsfelt

Risavika Production AS opplyste under tilsynet om at de ikke har et brannøvingsfelt, og har ikke hatt dette tidligere.

Oppfølging av storulykketilsyn

DSB gjennomførte et storulykketilsyn hos Risavika Production AS i 2023. I rapporten fra DSB ble det påpekt ett avvik. I 2024 var det NSO som gjennomførte storulykketilsyn hos virksomheten. Her ble ingen avvik avdekket.

Under Miljødirektoratets tilsyn i 2025, opplyste virksomheten om at NSO fulgte opp avviket gitt av DSB i 2023. Deler av avviket fra DSB som fremdeles var åpent under NSO sitt tilsyn i 2024 fulgte Miljødirektoratet opp i 2025. Det ble verifisert at avviket fremdeles ikke var helt lukket, og virksomheten opplyste om at de er dialog med DSB for å rette opp i det resterende.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Henning Gøhtesen
seksjonsleder

Guri Haugen
tilsynsleder

Kopi til:

- Statsforvalteren i Rogaland
- Sola Kommune
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)