



Statsforvalteren

i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Sted:

Oslo

Dato:

30.06.2025

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

2019/25792

Deres ref.:

Martin Kjekshus

RINGNES SUPPLY COMPANY AS AVD GJELLERÅSEN
Postboks 7152 Majorstua
0307 Oslo

Saksbehandler:

Kjersti Aastorp Hirth

Endelig inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ringnes Supply Company AS avd. Gjelleråsen

Kontrollnummer: 2025.360.I.SFOS

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Martin Kjekshus

Geir Hjellup

Erlend Aadland

Christian Gramm

Fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud,

Oslo og Akershus:

Kjersti Aastorp Hirth

Øystein Hansgård Gjelsvik

Anne Stine Zakariassen

Sara Bergentz (observatør)

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ringnes Supply Company AS avd. Gjelleråsen (heretter Ringnes Bryggeri) den 13. juni 2025. Etter tilbakemelding fra bedriften på inspeksjonsrapporten, har vi nå endret tilbakemeldingsfrist for avvik 1 (side 4) i endelig inspeksjonsrapport.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus avdekket 3 avvik og ga en anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

1. Ringnes Bryggeri har mangelfulle forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning.
2. Ringnes Bryggeri mangler en oppdatert varslingsrutine.
3. Ringnes Bryggeri har mangelfulle rutiner når det gjelder påfylling og lagring av biodiesel.

Anmerkninger:

1. Virksomhetens planlegging av beredskapsøvelser tilknyttet akutt utslipp og tanklagring kan forbedres.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

30.06.2025	Kjersti Aastorp Hirth	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus	

Kopi av rapporten sendes til:

- Nittedal kommune
- Kystverket

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RINGNES SUPPLY COMPANY AS AVD GJELLERÅSEN	
Organisasjonsnr.: 812157892	Eies av: 990666466
Bransjenr. (NACE-kode): 11.050 - Produksjon av øl	

Kontrollert enhet

Navn: Ringnes Bryggeri	Anleggsnr.: 3232.0054.01
Kommune: Nittedal	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling	
Tillatelse gitt: 30. mars 2009	Sist endret: 24. november 2023

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp hendelsen med akutt utslipp av biodiesel 5. april 2025.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Akutt utslipp og beredskap
- Tanklagring av biodiesel
- Avvikshåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Ringnes Bryggeri plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Ringnes Bryggeri sende skriftlige redegjørelser som viser hvordan avvikene er rettet.

Frister:

- Tilbakemeldingsfrist er 1. november 2025 for avvik 1.
- Tilbakemeldingsfrist er 1. september 2025 for avvik 2 og 3.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfospost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus v/Kjersti Aastorp Hirth.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 2. juni 2025. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Ringnes Bryggeri bli ilagt et gebyr på kr 41 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (jf. offentleglova) og www.norskutslipp.no.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Ringnes Bryggeri har mangelfulle forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for Ringnes Supply Company AS avd. Gjelleråsen, datert 24.11.2023 (tillatelsen)
 - Punkt 10. 1 «Miljørisikovurdering»

- Punkt 10.2 «Forebyggende tiltak»
- Punkt 10.3 «Beredskap»
- Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 18 (tankforskriften) § 18-4 «Miljørisiko» og § 18-6 «Forebyggende tiltak»

Beskrivelse av krav

Bedriften skal gjennomføre en oppdatert miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikovurderingen skal dokumenteres og omfatte alle forhold som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor.

På basis av miljørisikovurderingen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak som synes nødvendige. Bedriften skal ha en oppdatert oversikt over planlagte og gjennomførte tiltak. Det må også utvikles rutiner for bedriftens oppsamling av overvann og bruk av fordrøyingsbasseng.

På bakgrunn av miljørisikovurderingen og de risikoreduserende tiltak skal bedriften oppdatere sin beredskapsplan. Planen skal være tilpasset den miljørisiko som bedriften til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum en gang hvert annet år.

For tanker som er omfattet av tankforskriften skal miljørisikoanalysen omfatte alle forhold ved tanklagring hos bedriften, som selve tanken, tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner, og eventuelle eksterne påvirkninger som kan medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft. Analysen skal også omfatte en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen. Tanker som er omfattet av tankforskriften skal ha et oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og skal ta hånd om overfylling fra lufterøret.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Hendelsen med akuttutslipp av biodiesel: Ringnes Bryggeri måtte leie inn flere mobile oljekjeler (dampkjeler og varmtvannskjel) i forbindelse med vedlikehold på elkjelen. I tilknytning til en av oljekjelene var det en mobil tank på 10 000 liter som skulle benyttes. Årsak til akuttutslippet var overfylling av den mobile tanken i forbindelse med påfylling fra nedgravd tank med biodiesel.

Ringnes Bryggeri gjorde en skriftlig risikovurdering i forkant av akuttutslippet datert 15. mars 2025, hvor bruk av innleide oljekjeler og tilhørende tank var vurdert som en liten risiko (sannsynlighet 1 og konsekvens 2) for ytre miljø. Ingen tiltak var synliggjort i risikovurderingen, men det ble etablert tiltak som oljeabsorbenter via Miljøvakta for å ha en økt oljevernberedskap på anlegget. Den mobile tanken var fjernet og var ikke på anlegget ved tilsynet.

Etter en gjennomgang av dokumentasjon påpeker vi følgende:

- I fremlagt miljørisikoanalyse er det ikke gjort en vurdering av sårbarheten av miljøet som kan bli berørt av en forurensning. Risikovurderingen var ikke gjort utfra konsekvensen et akuttutslipp av biodiesel kan ha for ytre miljø/resipient.
- Ringnes Bryggeri mottok en mobil tank på 10 000 liter som var omfattet av tankforskriften. Bedriften hadde ikke gjort en risikovurdering av tanklagringen i forkant, eller etablerte rutiner og overvåking for drift av tanken i tråd med forskrift.
- Ringnes Bryggeri kan ikke vise til en systematisk gjennomgang av sin avvikshåndtering og vurdering av etablerte tiltak når det gjelder akutt forurensning. Risikovurderingen er ikke oppdatert etter hendelsen med akutt utslippet i april 2025 og etablerte tiltak som oljefelle er ikke synliggjort. Avvikshåndteringen etter utslippshendelsen med biodiesel på samme området på anlegget i 2022 er heller ikke synliggjort i fremlagt risikovurdering.
- Kartlegging av hendelser som kan føre til akutt utslipp av biodiesel til overvannskummer mangler i fremlagt risikovurdering. Akuttutslippet av biodiesel i 2025 førte til utslipp til de samme overvannskummer som i 2022, og videre ut til Nitelva uten at det etablert noen fysiske barrierer for å hindre dette.
- Ringnes Bryggeri har ikke etablert tilstrekkelig tiltak og barrierer (teknisk eller organisatoriske) for å begrense et utslipp gjennom overvannskummer ved overfylling/lekkasje av tanker.
- Ringnes Bryggeri kan ikke dokumentere at de forebyggende tiltak og beredskapsplanen er tilpasset den miljørisiko de representerer med hensyn til fare for utslipp til Nitelva.

Avvik 2

Ringnes Bryggeri mangler en oppdatert varslingsrutine.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

Tillatelsen punkt 2.5 «Tiltakspått ved økt forurensning» og punkt 10.4 «Varsling av akutt forurensning».

Beskrivelse av krav

Bedriften skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Bedriften skal også så snart som mulig underrette forurensningsmyndigheten i slike tilfeller (sfospost@statsforvalteren.no).

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Akutthendelsen med utslipp av biodiesel skjedde natt til 5. april 2025, mens Statsforvalteren fikk først tilbakemelding den 11. april 2025 etter å ha etterspurt en redegjørelse om hendelsen den 10. april 2025.

På tilsynet viste bedriften en skriftlig varslingsrutine som ikke var datert og hvor det ikke sto noe om at Statsforvalteren skal underrettes ved akutt forurensning. Bedriften viste også fram en gammel varslingsrutine datert i 2008 og hvor Fylkesmannen var nevnt.

Ringnes Bryggeri kunne ikke under tilsynet fremvise en oppdatert varslingsrutine ved en akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.

Avvik 3

Ringnes Bryggeri har mangelfulle rutiner når det gjelder påfylling og lagring av biodiesel.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

Tillatelsen punkt 2.4 «Plikt til forebyggende vedlikehold»

Beskrivelse av krav

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. Systemer og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Ringnes Bryggeri har 2 nedgravde oljetanker som er tilknyttet oljekjelen i energisentralen. Oljekjelen benyttes som reserve når elkjelen er ute av drift.

Etter akutthendelsen i 2022, som var overfylling av biodiesel på de nedgravde tankene og som førte til utslipp til de samme overvannskummer som nå i 2025, etablerte Ringnes Bryggeri to tiltak i etterkant:

- Etablering av overfyllingsvern som benyttes av tankbilsjåfør ved påfylling.
- Nivåmåler på de to nedgravde tankene med biodiesel.

Etter befaringen ute på anlegget og gjennomgått dokumentasjon påpeker vi følgende:

- Det er noe uklart hvordan overfyllingsvernet fungerer når påfyllingen foregår. Det kunne ikke fremvises noen dokumentasjon som beskriver dette.
- Ved påfyllingsrørene er det et lite oppsamlingskar som skal ta hånd om søl dersom det oppstår. Ringnes Bryggeri kunne ikke vise til en rutine som viser at noen har oppsyn med dette oppsamlingskaret og tømmer dette korrekt når/hvis det er fullt.
- Ringnes Bryggeri kunne ikke vise til en rutine som viser hvordan de følger opp nivåmålerne i tankene og om de er underlagt et overvåkings- og vedlikeholdssystem. Registrering av mengde biodiesel på de nedgravde tankene ble fremvist, men kurvene som viste nivået i tankene var noe forvirrende og noe som vi ikke fikk noe god forklaring på.
- Ringnes Bryggeri kunne ikke vise til en risikovurdering for de to nedgravde tankene med biodiesel.
- Ringnes Bryggeri har ingen skriftlig rutine/instruks for påfylling av biodiesel.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens planlegging av beredskapsøvelser tilknyttet akutt utslipp og tanklagring kan forbedres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Ved tilsynet ble det etterspurt en plan for beredskapsøvelser i 2025. Virksomheten viste en plan som var lite detaljert og øvelsene var ikke datofestet. Det ble oppgitt at det hadde vært utført en øvelse mht. tanklagring nå i juni.

Planleggingen for årets øvelser kan forbedres med at kan utarbeides en konkret plan for kalenderåret, som skal sikre at beredskapsøvelser mht. akutt utslipp til ytre miljø avholdes.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

Fremlagt dokumentasjon fra Ringnes Bryggeri som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Ulykkesrapport fra Miljøvakta: «Bioolje lekkasje etter overfylling» (08.04.2025).
- Tilstandsrapport fra Miljøvakta AS: «Oppsummeringsrapport fra opprydning av oljeforurensning og oppsyn ved Ringnes Bryggerier på Gjelleråsen, Nittedal kommune» (28.05.2025).
- Sammendrag av akutthendelse.
- 2025_04 oljesøl Gjelleråsen.
- Oil Spillage Volume calculation.
- Prosessen for etablering av beredskapsledelse (flytdiagram).
- Huskeliste miljørelaterte hendelser (08.01.2008).
- Styrende prosess for beredskap i Ringnes (11.05.2021).
- Instruks for håndtering av oljeutslipp i Ringnes.
- Risk assessment (15.03.2025).