



Atracco Agder  
Vanemveien 11  
1599 MOSS

Arendal, 03.07.2025

Deres ref.:  
Saleh Echkantena

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2023/3132

Saksbehandler:  
Cecilie Haraldstad Moen

## Rapport etter tilsyn ved Atracco Agder - Kontrollnummer: 2025.121.I.SFAG

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn med Atracco Agder (organisasjonsnummer: 831 531 762) den 26.06.2025. Rapporten er også en tilbakemelding på årsrapporten for 2024.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Vedtak om gebyr
- Del 4: Informasjon om tilsynet og rapporten

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelser er gitt i del 2.

### Statsforvalteren avdekket avvik som snarest må rettes

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Atracco Agder overskrider rammen for antall kasserte kjøretøy lagret på anlegget.
- Avvik 2: Atracco Agder har ikke tilstrekkelig kontroll med avløp og oljeutskiller.
- Avvik 3: Farlig avfall fra Atracco Agder er ikke deklarerert på rett virksomhet.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov, og Atracco Agder må snarest rette opp avvikene. Dere må sende en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avviket er rettet innen 10.09.2025.



## Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

Anmerkning 1: Avfallshåndteringen til Atracco Agder bør forbedres.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Vi ber også om en tilbakemelding på anmerkningen.

## Dere må betale gebyr

Atracco Agder må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet. Se del 3 for vedtak og informasjon om klagemulighet.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere innen 10.09.2025 sender en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan dere har fulgt opp de påpekte forholdene til [sfagpost@statsforvalteren.no](mailto:sfagpost@statsforvalteren.no) ved Cecilie Haraldstad Moen. Merk svaret med saksnummer 2025/3132 og tilsynsnummer 2025.121.I.SFAG.

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Denne delen beskriver funnene fra tilsynet. Herunder avvik og andre forhold.

### Avvik 1: Atracco Agder overskrider rammen for antall kasserte kjøretøy lagret på anlegget.

#### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Tillatelse av 09.06.2023 punkt 1.1 (tillatelsens ramme)

#### **Beskrivelse av krav**

I henhold til tillatelsen kan Atracco Agder maksimalt ha 25 usanerte og 100 upressede kasserte kjøretøy på lager til enhver tid.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Under tilsynet hadde virksomheten lagret 57 usanerte og 144 sanerte upressede biler. I henhold til årsrapport for 2024 var tallene ved 31.12.2024 hhv. 112 og 25 pluss 15 komprimerte vrak.

I søknad om oppdatert tillatelse er det søkt om 350 miljøsanerte biler og 25-30 usanerte biler. En eventuell endring i antall biler, krever at virksomheten har tilstrekkelig dekke. Se også kommentar under «Andre forhold».



## Avvik 2: Atracco Agder har ikke tilstrekkelig kontroll med avløp og oljeutskiller.

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7
- Tillatelse av 09.06.2023 punkt 2.1.1 (anlegg og drift) og 2.1.10 (internkontroll)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 7

### Beskrivelse av krav

En oljeutskiller er en renseenhet som separerer olje og vann ved bruk av gravimetrisk krefter. Det innebærer at vannet må ha tilstrekkelig oppholdstid i utskilleren for at vannet skal renses, og oljeutskilleren må være dimensjonert for de olje- og vannmengdene den skal motta. Eksempelvis må oljeutskillerer som mottar overvann, være dimensjonert for det. I tillegg kan enkelte kjemikalier føre til at oljeutskillerens effekt ødelegges ved at oljelaget brytes opp til små dråper i stedet for å samles i oljelaget. Vannløselige forbindelser og kjemiske forbindelser (som for eksempel avfettingsmidler, bremsevæske, lakk og løsemidler) vil ikke havne i oljelaget, men følge vannstrømmen til kommunalt nett eller resipient. Virksomheter som har en oljeutskiller, må derfor kunne dokumentere at utslippet fra oljeutskilleren ikke utgjør en forurensningsfare.

I henhold til tillatelsen skal anlegget innrettes og drives på en slik måte at vann- og grunnforurensning ikke oppstår. Herunder skal alle faste dekker være tilknyttet avløp som går til oljeutskiller og sandfang. Oljeutskiller og sandfang skal fungere, driftes og vedlikeholdes iht. Miljødirektoratet retningslinjer.

Punkt 2.1.10 i tillatelsen og § 5 i internkontrollforskriften setter krav til internkontroll. Dette inkluderer rutiner for å sikre at avløpsrenner og oljeutskiller blir tilstrekkelig fulgt opp, og at det ved behov blir iverksatt nødvendige tiltak.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

#### a) Oversikt over avløp og utslippspunkt

Virksomheten opplyste på tilsynet at dere ikke har påkobling til kommunalt nett, men vet ikke hvor utslippspunkt for avløpet er lokalisert. Virksomheten kunne heller ikke fremvise en oversikt over ledningsnett, herunder avløpsrenner, overvannskummer, oljeutskiller og utslippspunkt.

#### b) Utslippskontroll

Av årsrapport for 2024 fremkommer det at oljeinnholdet i vannprøven ved siste tømning var 96,4 mg/l. Vedlagt årsrapporten er også forslag til tiltak. Her fremkommer det blant annet at dere skal gjennomgå vaskemidlene som brukes, og at dere skal ta en ny prøve. På tilsynet fikk vi opplyst at ny prøve skal tas 7. juli. Hvis ny prøve og prøver fremover viser at oljeinnholdet ikke er redusert, må dere iverksette ytterligere tiltak for å dokumentere at oljeutskilleren fungerer etter hensikt og virksomheten ikke har forurensende utslipp.

Per i dag har ikke tillatelsen krav til utslippet fra oljeutskiller utover 50 mg/l, som følger av forurensningsforskriften kapittel 15, I oppdatert tillatelse vil Statsforvalteren trolig sette en strengere grense. Grenseverdien vil settes i tråd med nasjonale retningslinjer, og vi vil også ta



hensyn til utslippspunkt og resipient. Jmfør punkt a) må virksomheten derfor dokumentere hvor utslippet havner. Vi vil trolig også settes krav til å dokumentere utslipp av andre parametre som f.eks. tungmetaller. Se også kommentar under «andre forhold».

### c) Kontroll og vedlikehold av avløpsrenner

Under befaringen var den ene avløpsrenna på uteområdet full av sand, og så ikke ut til å fungere etter hensikt. Virksomheten har en rutine for kontroll av anlegget. Denne rutinen må også sikre kontroll og nødvendig vedlikehold av avløpsrenner.

## Avvik 3: Farlig avfall fra Atracco Agder er ikke deklarerert på rett virksomhet.

### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Tillatelse av 09.06.2023 punkt 2.1.6 III (håndtering av avfall og farlig avfall)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-12

### **Beskrivelse av krav**

I henhold til tillatelsen skal farlig avfall håndteres i tråd med avfallsforskriften kapittel 11, og virksomheter som produserer farlig avfall har deklarasjonsplikt, jf. avfallsforskriften § 11-12. Avfallet skal deklarerer på den virksomheten hvor avfallet oppstår. Virksomheten er selv ansvarlig for informasjonen oppgitt i deklarasjonen, selv om en har gitt mottaker fullmakt til å deklarerer avfallet.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Avfallsdeklarasjon.no viser at de kun foreligger to deklarasjoner på Atracco Agder, hhv. en for blyakkumulatorer (7092) i 2024 og for spillolje og brukte smøreoljer (7011) i 2025. På tilsynet fikk vi opplyst at Atracco Agder har gitt fullmakt til mottaksanlegget til å deklarerer farlig avfall på deres vegne, og at de feilaktig har deklarerert farlig avfall fra Atracco Agder på Atracco Moss.

## Anmerkning 1: Avfallshåndteringen til Atracco Agder bør forbedres.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Under tilsynet var kontaineren for restavfall overfylt og det lå diverse søppel rundt kontaineren. I tillegg inneholdt kontaineren mye avfall som papp, plast ol., som burde vært sortert ut. Vi fikk opplyst at Atracco Group har utarbeidet en kildesorteringshåndbok, og at avfallshåndteringen ved Atracco Agder skal oppdateres iht. denne håndboken. Det innebærer at anlegget vil få flere containere og kildesortering. Vi fikk også opplyst at dere som en del av runden på anlegget plukker avfall som er på avveie, og at kontaineren normalt ikke er overfylt.

God avfallshåndtering hos virksomheter er viktig for å nå EU-målene om kildesortering, og for å unngå forsøpling. Utsortering av bl.a. matavfall, plast og papiravfall er også et krav for virksomheter som genererer husholdningslignende avfall, jf. avfallsforskriften § 10a-8.



## Andre forhold

Dette er forhold som fremkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under tilsynet og hvor Statsforvalteren ikke er myndighet.

### Oppdatert tillatelse og endring av vilkår

I brev til oss den 24.02.2024 har Atracco Agder søkt om oppdatert tillatelse, og innsendt dokumentasjon ble diskutert på tilsynet. Statsforvalteren vil spesifisere hvilke vedlegg vi ønsker før vi kan behandle søknaden i en egen henvendelse.

Andre forhold som ble diskutert i forbindelse med endring av kravstilling i dagens tillatelse kontra oppdatert tillatelsen var inngjerding, vrakpant, antall kjøretøy, oljeutskiller, krav til dekke og støy. Oppfølgingen tas separat og vil bli fulgt opp ved neste tilsyn.

### Tilbakemelding på årsrapport 2024

Vi tar årsrapporten for 2024 til orientering. Forhold som er nevnt i inspeksjonsrapporten, vil bli fulgt opp gjennom tilsynsoppfølgingen.

## Del 3: Vedtak om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Vi viser til varsel om gebyr 23.05.2025 og vedtar med dette at Atracco Agder må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Se forurensningsforskriften kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr.

### Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 4: Informasjon om tilsynet og rapporten

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes og er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. Vår hjemmel for å føre tilsyn er forurensningsloven § 48.



Følgende personer var involvert i tilsynet:

Fra virksomheten:

- Saleh Echkantena (driftsleder Atracco Agder)
- Pernilla Himberg (HMSK Atracco Group AB)
- Johan Himberg (daglig leder Atracco Group AB)
- Dalibor Dumancic (forretningsutvikler Atracco AS)

Fra Statsforvalteren i Agder:

- Cecilie Haraldstad Moen
- Marit Solum
- Tørris Sandseter (observatør)

Tilsynet ble gjennomført med en gjennomgang av dokumentasjon etterfulgt av en befarings på Atracco Agder sine lokaler og uteområde på Vestre Daleveien 70, 4820 Froland. Atracco Agder er en underenhet av Atracco AS (organisasjonsnr. 884 279 682), som inngår i Atracco Group AB.

### **Tema kontrollert**

Følgende tema ble kontrollert knyttet til drift av anlegget for behandling av kasserte kjøretøy:

- Krav til drift av anlegget i tillatelsen
- Internkontrollsystem, herunder rutiner og miljørisikovurdering
- Avfallshåndtering, inkl. håndtering av farlig avfall
- Rapportering til Statsforvalteren

## Inspeksjonsrapporten

Rapporten omhandler funn fra tilsynet, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Atracco Agder sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

### **Dere har anledning til å kommentere rapporten**

Dere har anledning til å kommentere faktiske feil i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til oss innen to uker etter at dere har mottatt rapporten.

### **Rapporten vil være offentlig tilgjengelig**

Rapporten er tilgjengelig for offentligheten via vår postjournal i tråd med offentlighetsloven.

## Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)

Hilsen

Statsforvalteren



*Dette dokumentet er elektronisk godkjent*

Marit Solum  
Seksjon Forurensning

Cecilie Haraldstad Moen  
Seksjon Forurensning

Kopi til:

- Froland kommune