



LINDUM OREDALEN AS  
Lerpeveien 155  
3036 DRAMMEN

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Guro Holte, 22003564

## Revidert inspeksjonsrapport - Lindum Oredalen AS - rapportnummer 2025.329.I.SFOS

Det vises til tilsyn med Lindum Oredalen AS den 24.06.2025, inspeksjonsrapport datert 30.06.2025, telefonsamtale og brev fra dere 01.07.2025, hvor dere kommenterer vår inspeksjonsrapport. Vi har valgt å gjøre noen mindre endringer i rapporten basert på deres tilbakemelding, og redegjør for dette nedenfor. Revidert inspeksjonsrapport ligger som vedlegg til dette brev.

### Deres kommentarer og vår vurdering

#### Anførsler knyttet til avvik 2

I deres brev bestrider dere at avvik 2 («Lindum Oredalen behandler bunnaske på anlegget uten tillatelse etter forurensningsloven») er et avvik, da punkt 3.2 i tillatelsen setter krav om at avfall skal være behandlet før deponering. Vi vil påpeke at dette er et standardvilkår for deponier, som er knyttet til deponivirksomheten. Vilkåret hører inn under punkt 3 i tillatelsen («særskilte vilkår for deponering av avfall»), og vilkåret regulerer ikke *behandling av aske på Lindum Oredalen*. Andre aktiviteter enn deponering hører inn under punkt 4 i tillatelsen, og her er ikke behandling av aske omtalt. På bakgrunn av dette fastholder vi vår vurdering at dette er et avvik, og vi endrer ikke dette avviket.

#### Anførsler knyttet til andre forhold

Dere foreslår at vi endrer ordlyden i avsnittet, og herunder fjerner kulepunkt 1 «Rutinemessig mottak av organisk slam (dette mottas kun i beredskapssituasjoner)». I telefonsamtale 01.07.2025 ble dette punktet foreslått tatt vekk, siden det ifølge virksomheten ikke sjelden oppstår driftssituasjoner som gjør det nødvendig å ta imot denne fraksjonen.

Videre er virksomheten uenig i ordlyden i første setning i avsnittet: «Under befaringen registrerte vi at virksomhetens tillatelse i liten grad gjenspeiler dagens drift». Basert på deres tilbakemelding velger vi å endre denne setningen til «Under befaringen registrerte vi at virksomhetens tillatelse ikke gjenspeiler dagens drift på alle områder», og i tillegg fjerner vi kulepunkt 1.

Med hilsen

Kari Skogen  
seksjonssjef  
Klima- og miljøvernavdelingen  
*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Guro Holte  
senioringeniør



Vedlegg:

1 Revidert inspeksjonsrapport - Lindum Oredalen

Kopi til:

ASKER KOMMUNE

STENA RECYCLING AS

Katrineåsveien 20

Dokkvegen 8

3440

3920

RØYKEN

PØRSGRUNN



**Statsforvalteren**

i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Sted:  
Oslo

Dato:

3. juli 2025

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2019/55829

Deres ref.:  
Ola Foyen

Lindum Oredalen AS

Saksbehandler:

Guro Holte

## **Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Lindum Oredalen**

### **Kontrollnummer: 2025.329.I.SFOS**

#### **Kontaktpersoner ved inspeksjonen:**

*Fra virksomheten:*

Ola Foyen

Halvor Berulfsen

Egon Johannesen

Marianne Seland (deler av tilsynet)

Hans Tore Øen (deler av tilsynet)

Harald Bruserud (deler av tilsynet)

*Fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud,  
Oslo og Akershus:*

Guro Holte

Hilde Bruserud

Sara Bergentz

#### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler resultatet fra en inspeksjon ved Lindum Oredalen den 24.06.2025. Inspeksjonsrapport ble først sendt ut 30.06.2025, men på bakgrunn av kommentarer fra virksomheten har vi foretatt noen mindre endringer under «andre forhold». Rapporten er å anse som endelig.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

#### **Avvik:**

- Lindum Oredalen sin utslippskontroll og håndtering av forurenset overvann er mangelfull.
- Lindum Oredalen behandler bunnaske på anlegget uten tillatelse etter forurensningsloven.

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

3. juli 2025	Guro Holte	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus	

Kopi av rapporten sendes til:

- Asker kommune
- Stena Recycling AS

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> LINDUM OREDALEN AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 989660810	<b>Eies av:</b> 989171798
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.210 - Behandling og disponering av ikke-farlig avfall	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Oredalen avfallsanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 3203.0176.01
<b>Kommune:</b> Asker	<b>Fylke:</b> Akershus
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avfall – mottak, mellomlagring, sortering og deponering	
<b>Tillatelse gitt:</b> 04.02.2020	<b>Sist endret:</b> 24.03.2025

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Andre avfallsaktiviteter enn deponi
- Internkontroll
- Overvannshåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Lindum Oredalen AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Lindum Oredalen AS innen 3.

november 2025 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan ulovlige forhold er fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfospost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus v/Guro Holte.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 6. juni 2025. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Lindum Oredalen AS bli ilagt et gebyr på kr 51 900,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Lindum Oredalen sin utslippskontroll og håndtering av forurenset overvann er mangelfull.

##### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren, datert 24.03.2025 (tillatelsen), punkt 5.3 «forurenset overvann» og 14.2 «utredning av forurenset overvann og rensekrav».

## Beskrivelse av krav

Vann som kommer i kontakt med avfall skal betraktes som forurenset. Alt forurenset overvann skal samles opp og prøvetas. Forurenset overvann skal renses for å redusere utslipp av tungmetaller eller andre stoffer med farlige egenskaper, jf. liste over prioriterte stoffer i vedlegg 1.

Forurenset overvann skal ikke ledes gjennom deponiet, slippes på sigevannssystemet eller til Sagenebekken eller i grunn.

Selv om det i vilkårsdelen til tillatelsen ikke eksplisitt er nevnt at overvann ikke skal gå til sigevannsdammen, ligger det til grunn for tillatelsen at forurenset overvann og sigevann ikke skal blandes. Vi viser i den anledning til vedtaksbrevet til tillatelsen, datert 04.02.2020, hvor vi på side 12 skriver at «Forurenset overvann skal holdes separat fra sigevann fra deponiet. Disse to vannstrømmene kan inneholde svært forskjellige komponenter, og rensemetode for hver av disse må være tilpasset forurensningene. Vannstrømmene skal holdes separate for å sikre at rensemetodene ikke blir forringet av at vannstrømmene fortykker hverandre».

Lindum Oredalen AS skal utføre en mengdemåling av forurenset overvann, og en miljørisikovurdering av forurenset overvann for å tilpasse best mulig renseløsning.

## Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet fremkom det at overvann fra avfallsaktivitetene knusing av betong og avvanning av uorganisk slam ikke håndteres i eget system, men ledes via sigevannssystemet til sigevannsdammen.

Overvann fra sorteringsplaten for askesortering går via et eget overvannssystem, og slippes deretter ut til sigevannsdammen. Bingen for lagring av uorganisk slam er under etablering og er planlagt at settes i drift august i år. Virksomheten planlegger videre at vann fra avvanningen skal føres til sigevannsdammen.

Lindum Oredalen kunne ikke vise til at det var gjort en risikovurdering av om dagens rensing ivaretar rensbehovet for de ulike aktivitetene på anlegget mtp. vannets sammensetning.

### Prøvetaking og mengdemåling av overvann

Overvann fra noen av avfallsaktivitetene er inkludert i virksomhetens prøvetakingsprogram, men vannstrømmene fra enkelte avfallsaktiviteter var ikke inkludert i prøvetakingsprogrammet. Det kunne ikke vises til at det var prøvetatt overvann fra områdene der det foregår betongknusing og avvanning av slam.

Lindum Oredalen opplyste under tilsynet at de beregner mengder overvann som oppstår på anlegget ut fra nedbørsmengder, men at det ikke er etablert et system for mengdemåling av forurenset overvann.

## Avvik 2

Lindum Oredalen behandler bunnaske på anlegget uten tillatelse etter forurensningsloven.

### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:**

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7.

#### **Beskrivelse av krav**

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.

Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntre. Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Under tilsynet ble det informert om at Lindum Oredalen AS leier ut et område til Stena Recycling AS for askesortering, og at Stena Recycling AS, gjennom en driftsavtale, skal følge vilkårene i Lindum Oredalen AS sin tillatelse. Askesorteringen inkluderer modning (ca. 3 måneder) og uttak av metaller.

Den 04.02.2020 fikk Lindum Oredalen AS tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet. Det er gjort mindre endringer av tillatelsen den 05.07.2021 og 24.03.2025. Mottak og deponering av bunnaske var inkludert som en del av søknaden, men vi kan ikke se at det ble søkt om behandling av bunnaske.

Vi vurderer at dette er en type aktivitet som kan medføre fare for forurensning, og dermed er ulovlig uten en særskilt tillatelse etter forurensningsloven.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at i BAT-konklusjonene for avfallsforbrenning, har aktiviteten behandling av bunnaske fått egne BAT-krav. Det vises i den sammenheng særlig til krav i følgende BAT-konklusjoner; BAT 26 (BAT-AEL for støv), BAT 6 og 34 (målekrav/ BAT-AEL for vann).

## **7. Andre forhold**

### Tillatelsen og dagens aktiviteter

Under befaringen registrerte vi at virksomhetens tillatelse ikke gjenspeiler dagens drift på alle områder. Virksomheten opplyste at følgende aktiviteter ikke lenger gjennomføres på anlegget:

- Behandling av oljeholdig sandfang og oljeholdige gravemasser
- Sortering av restavfall fra næring
- Mottak av EE-avfall

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren, datert 24.03.2025

Fremlagt dokumentasjon fra Lindum Oredalen som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Oversiktskart av aktivitetene på anlegget
- Digital portal - kartfunksjon med oversikt av bl.a. ledningsnett og avskjæringsgrøfter på anlegget
- Bildedokumentasjon på opparbeidelse av sorteringsplaten hvor askesorteringen foregår
- Oversiktskart av overvannsgrøfter
- Vedlikeholdsprogram for kummer, ledninger og ventiler
- ID 1406-5, Flytskjema for hendelsesbehandling (avvikssystem) med konkret eksempel på hendelse (bl.a. overløp)
- Overvåkingsprogram 2025
- Risikovurdering
- Prosedyre for gjennomføring av risikoanalyse

## 9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)