



STORØY TANKSERVICE AS
Postboks 80
4291 KOPERVIK

Kontakt saksbehandler
Kirsten Allred, 51568933

Inspeksjonsrapport 2025.040.I.SFRO - Tilsyn 2025 - Karmøy - Storøy Tankservice AS (Soltin AS)

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos STORØY TANKSERVICE AS (virksomhetsnummer: 916978049) den 15. mai 2025.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten overskrider grenseverdien for utslipp fra oljeutskiller
- Avvik 2: Virksomheten har utslipp av lukt

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

STORØY TANKSERVICE AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 15. september 2025.

Statsforvalteren har anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomheten må skrive avvik ved brudd på tillatelsen, og bør skrive avvik på alle naboklager
- Anmerkning 2: Virksomhetens arbeid med risikovurderinger kan forbedres



Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Varsel om gebyr

Statsforvalteren varsler at STORØY TANKSERVICE AS må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på kr. 31 200.

Dette tilsvarer sats 3 (3 dagsverk) for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriften kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfropost@statsforvalteren.no ved Kirsten Allred. Merk svaret med saksnummer 2025/6798 og tilsynsnummer 2025.040.I.SFRO.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten overskrider grenseverdien for utslipp fra oljeutskiller

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 21.12.2017 vilkår 5.2.2

Beskrivelse av krav

Vilkår 5.2.2 i fastsetter at oljekonsentrasjonen i avløpsvann fra kontrollkummen nedstrøms oljeutskilleren ikke skal overstige 20 mg/l.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Storøy Tankservice har en oljeutskiller i tilknytning til anlegget som, ifølge opplysninger gitt under tilsyn i 2022, kun mottar vann fra påfyllingsplass (ute). Utslipet fra oljeutskilleren er regulert både i Storøy Tankservice sin tillatelse og i SAR AS sin tillatelse for mottak og mellomlagring av farlig avfall.

Storøy Tankservice står selv for prøvetaking og tømning av oljeutskilleren, som gjennomføres årlig. Ved siste prøvetaking – 28. januar 2025 – viste analyserapporten en oljekonsentrasjon på 1040 mg/l, langt over tillatt grense.

Det er uklarhet rundt ledningsnett og hvilke områder som drenerer til oljeutskilleren. Under tilsynet kom det fram at også vann fra sluk i pumperommet kan være tilkoblet, noe som ikke var opplyst tidligere. Virksomheten kunne heller ikke redegjøre for nøyaktig prøvetakingspunkt, og det



er uklart om det finnes en prøvetakingskum som beskrevet i tillatelsen. Det er et krav at prøvetaking skal skje umiddelbart nedstrøms oljeutskilleren, i en dedikert prøvetakingskum. Statsforvalteren fikk ikke bekreftet at en slik kum er installert.

Avvik 2: Virksomheten har utslipp av lukt uten tillatelse

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Lov om vern mot forurensninger (forurensningsloven) § 7

Beskrivelse av krav

Ifølge § 7 i forurensningsloven må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter § 8 eller tillatt etter §§ 11 og 16. Lukt regnes som forurensning dersom den er til ulempe for omgivelsene.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Storøy Tankservice tar imot (for mellomlagring) ensilasje og fiskeslam, og opplyser at det særlig er fiskeslammet som kan gi opphav til lukt. Både virksomheten om Statsforvalteren har mottatt klager fra naboer på lukt. Virksomheten har forsøkt tiltak, blant annet installasjon av biofilter, men dette har ikke hatt ønsket effekt. Det ble også opplyst at lossing ikke skjer på dagtid ved nordvestlig vindretning, som et forsøk på å redusere luktplager.

Virksomhetens nåværende tillatelse regulerer utslipp til luft (vilkår 6), men dette gjelder kun for mottak og mellomlagring av farlig avfall. Utslipp fra mottak av ordinært næringsavfall, som fiskeslam og ensilasje, er ikke omfattet av eksisterende tillatelse.

Statsforvalteren vil be virksomheten om å søke om utslippstillatelse for luktutslipp. Dette vil bli fulgt opp i egen sak. Virksomheten trenger ikke gi tilbakemelding på dette forholdet som del av tilsynet.

Anmerkning 1: Virksomheten må skrive avvik ved brudd på tillatelsen, og bør skrive avvik på alle naboklager

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det avdekket av virksomheten ikke har registrert overskridelsen av grenseverdien for oljeutslipp (jf. avvik 1) som et internt avvik. En slik overskridelse er et brudd på tillatelsen og skal i henhold til krav til internkontroll registreres og behandles som et avvik.

Videre anbefaler Statsforvalteren at virksomheten også registrerer alle naboklager som avvik, uavhengig av om virksomheten selv vurderer forholdet som et reelt avvik eller ikke. Dette gjelder særlig klager knyttet til lukt.

Anmerkning 2: Virksomhetens arbeid med risikovurderinger kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har utarbeidet risikovurderinger for områdene «ytre miljø» (2023) og «ensilasje» (2024). Disse vurderingene inkluderer flere relevante hendelser med potensiell negativ miljøpåvirkning, noe som er positivt.

Statsforvalteren vurderer likevel av risikovurderingene kan forbedres ved å gå mer i dybden på *utløsende årsaker* til de identifiserte hendelsene. I vurderingene, slik de er nå, fremgår det bare i begrenset grad hva som faktisk kan føre til at en uønsket hendelse oppstår.



Virksomheten bør gå gjennom sine eksisterende risikovurderinger og utvide analysene med fokus på *utløsende* årsaker.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av STORØY TANKSERVICE AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Kirsten Allred
- Sissel Berntsen

Kontaktperson hos STORØY TANKSERVICE AS:

- Anfinn Vestvik

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende STORØY TANKSERVICE AS ble kontrollert under tilsynet:

- Storøy Tankservice tankanlegg, Storøyvegen 55, Karmøy

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Lukt
- Internkontroll
- Lagerstatus på tankanlegget

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- 5.1 Sjekkliste for mottak av farlig avfall
- 4.1 Risikovurdering og tiltak, område: ytre miljø, år: 2023
- 4.1 Risikovurdering og tiltak, område: ensilasje, år: 2024
- Ensilasje på tank. Rapport. Dato for gjennomføring: 21.02.2024
- Ytre miljø. Rapport. Dato for gjennomføring: 17.10.2024



Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Endring av foretaksnavn

Soltin AS skiftet navn til Storøy Tankservice AS i 2023 (Foretaksregisteret 02.03.2023). Virksomheten har fire ansatte. Driftstiden er fra 08.00-16.00 (med unntak av båter som kommer inn for å losse).

Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall

Storøy Tankservice AS har tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall i faste tanker og som stykkgoods (tillatelse av 21.12.2017, nr. 2009.0207.T), men har ikke stilt finansiell sikkerhet i tråd med regelverket. Per i dag er tillatelsen ikke i bruk. Virksomheten leier ut lagringskapasitet i tanker i tankfarmen til SAR. SAR har tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall på samme lokalitet.

Deklarering av farlig avfall

Ved levering av farlig avfall skal avfallet deklarerer (jf. avfallsforskriften § 11-12). Deklareringen skal skje via avfallsdeklarerer.no, og avfallet skal registreres på den virksomheten som er produsent av avfallet.

Som avfallsprodusent regnes den virksomheten som genererer avfallet, det vil si den som gjennom sin aktivitet skaper avfallet, eller den som beslutter at noe skal kasseres.

Når farlig avfall oppstår som følge av vask eller rengjøring av tanker eid av Storøy Tankservice, skal avfallet deklarerer på den virksomheten som enten:

- Har besluttet at tanke skal vaskes, eller
- Har bestilt rengjøringen.

Storøy Tankservice må i samarbeid med SAR vurdere hvem som er å anse som avfallsprodusent, og sørge for at avfallet konsekvent deklarerer på denne virksomheten.

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)
fagleder forurensing

Kirsten Allred
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent



Kopi til:
Karmøy kommune

Postboks 167

4291

KOPERVIK