



Inspeksjonsrapport

Autopress AS, Industrivegen 37, 6600 Sunndalsøra

Inspeksjon ved Autopress AS

Dato for inspeksjonen: 14.09.2010
Rapportnummer: 2010.015.I.FMMR
Saksnr. hos Fylkesmannen: 03/1185
Tillatelse: 02.06.2005

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Magne Sæter, Inge Kvenseth

Fra Fylkesmannen:
Reidun Schei, Reidun Sem Kallestad

Resultater fra inspeksjonen

Dette utkast til rapport beskriver resultater fra inspeksjonen. Hovedtema for kontrollen var virksomhetens håndtering av farlig avfall og tiltak for å forhindre utslipp av forurensende komponenter.

Inspeksjonen ble gjennomført som del av en regional kontrollaksjon rettet mot returmetallaktører høsten 2010. Kontrollen ble også gjennomført for å kartlegge eventuelt behov for konsesjon. Resultatene fra aksjonen vil sammenstilles av Klima- og forurensningsdirektoratet og på Fylkesmennes nettsider.

Fylkesmannen avdekket 1 avvik under inspeksjonen og 0 anmerkninger:

- Antall bilvrak tillatt lagret i henhold til tillatelsen, er overskredet
- Mangler risikovurdering av tanker uten oppsamlingsbasseng

Fylkesmannen ser spesielt alvorlig på avvik 5. Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 1.12.2010 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

19.10.2010

Dato

Kontrollør
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

(etter fullmakt)

seksjonssjef

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 982824850	Eies av (org.nr): 982952026
Besøksadresse: Industriveien 37, Sunndalsøra	Telefon: 48159050
Bransjenr. (NACE-kode): 46.770	E-post: suamcar@frisurf.no

Kontrollert anlegg

Navn: Autopress AS	Anleggsnr: 1563.0032.01
Kommune: Sunndal	Anleggsaktivitet:

Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Lov 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse nr 2005.127. T av 02.06.2005

Informasjon om regelverk finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no

Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Oppfølging etter kontrollen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Ingen tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Oppfølgingen etter inspeksjonen er avsluttet med denne rapporten.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 1.12. 2010 på at avvikene er rettet.

Fylkesmannen understreker at vi ser alvorlig på avvik nr.5 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av tiltakene kan derfor bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vedtak om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensnig av forurensning § 39-6. Dette innebærer at virksomheten skal betale: 4300 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt den endelige rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Fylkesmannen.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).

Kopi av endelig rapport sendes også til:

- Sunndal kommune

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Virksomhetens internkontroll innen ytre miljø har mangler

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd

Grunnlag for avviket:

- a) Virksomheten har ikke utført risikovurdering, jf. § 5, annet ledd, punkt 6
- b) Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall, jf. § 5, annet ledd, punkt 7
- c) Annet/utdypning

Kommentarer:

Virksomheten har ingen ansatt og er derfor ikke underlagt internkontroll loven.

Avvik 2: Virksomheten utfører konsesjonspliktige aktiviteter uten å inneha konsesjon

Avvik fra: Forurensningsloven §§7, 29 og avfallsforskriftens kapittel 4, § 4.7, avfallsforskriften kapittel 11, § 11-6.

- a) Virksomheten miljøsanerer kasserte kjøretøy uten konsesjon fra Fylkesmannen, jf. forurensningsloven §§7, 29 og avfallsforskriftens kapittel 4, § 4.7
- b) Virksomheten mottar farlig avfall uten tillatelse fra Fylkesmannen, jf. avfallsforskriften kapittel 11, § 11-6
- c) Virksomheten samler inn farlig avfall uten tillatelse fra Klif, jf. avfallsforskriften kapittel 11, § 11-6
- d) Annet/utdypning

Kommentarer:

Avvik 3: Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11

Grunnlag for avviket:

- a)** Virksomheten overholder ikke leveringsplikten for farlig avfall, jf. § 11-8
- b)** Virksomheten kan ikke dokumentere at deres farlige avfall er levert.
Deklarasjonsskjema er ikke utfylt, jf. § 11-12
- c)** Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring/sikring/merking av farlig avfall, jf. § 11-5
- d)** Virksomheten foretar ulovlig behandling av eget/andres farlig avfall, jf. § 11-6
- e)** Annet/utdypning:

Kommentarer:

Avvik 4: Virksomheten har ikke oversikt over utslipp til vann/grunn

Avvik fra: Forurensningsloven § 7

a) Oljeutskilleren er ikke kontrollert/tømt/vedlikeholdt

b) Annet/utdypning:

Kommentarer:

Avvik 5: Virksomheten har aktivitet som kan medføre fare for forurensning

Avvik fra: Forurensningsloven §7

Internkontrollforskriften § 5, annet ledd, punkt 6 og 7.

Tillatelse av 02.06.2005

Grunnlag for avvikene er avkrysset nedenfor:

a) Virksomheten kan ikke dokumentere at den tekniske tilstandstatusen på tank med farlig kjemikalie er tilstrekkelig for å hindre forurensning/evt. lekkasje

b) Manglende risikovurderinger av tanker uten oppsamlingsbasseng

c) Forsøpling av nærmiljøet kan ha medført fare for forurensning eller virker skjemmende, jf Forurensningsloven §28

d) Virksomheten lagrer flere bilvrak enn det er gitt tillatelse til i konsesjonen

Kommentarer:

Vi fant nær 200-300 flere vrak lagret på området enn de 120 som det er tillatt lagret.

Vi ser alvorlig på dette forholdet. Viser til varsel om tvangsmulkt.