



FLATANGER SETTEFISK AS  
Sliperiveien 6  
7770 FLATANGER

Saksbehandler, innvalgstelefon

May Brit Myrholt Gorseth, +47 74168057

## Lauvsnes - Rapport etter tilsyn - Flatanger Settefisk AS - Flatanger kommune

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 26.05.2025 hos Flatanger Settefisk AS (virksomhetsnummer: 865 943 632). Inspeksjonsrapport nr. 2025.268.I.SFTL.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

## Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten overskrider rammen for tillatelsen
- Avvik 2: Utslippsmålingene er ikke representative for faktisk utslipp
- Avvik 3: Virksomheten mangler skriftlig måleprogram
- Avvik 4: Virksomheten kan ikke dokumentere renseeffekten
- Avvik 5: Virksomheten har i lange perioder hatt direkte utslipp av våtslam

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi ser alvorlig på avvik 1 og 5.

Flatanger Settefisk AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig plan innen **09.01.2026** som viser hvordan avvik 1 skal rettes.



Vi ber om tilbakemelding på at avvik 2, 3, 4 og 5 er rettet innen **09.02.2026**.

### **Statsforvalteren påpeker anmerkninger**

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning nr. 1: Behandling av døgnblandeprøver

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

### **Dere kan bli ilagt tvangsmulkt for ikke å rette avvik**

Statsforvalteren varsler at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig plan for oppretting av avvik 1 og tilbakemelding på at avvik 5 er rettet, innen gitt frist.

### **Dere må betale gebyr**

Flatanger Settefisk AS må betale et gebyr på 51 900 kr for tilsynet.

### **Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost**

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sftlpost@statsforvalteren.no](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no). Merk svaret med saksnummer 2018/1526.

## **Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse**

### **Avvik nr. 1: Virksomheten overskrider rammen for tillatelsen**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen datert 27.10.2010 pkt. 1 Produksjonsforhold/utslippsforhold

#### **Beskrivelse av krav**

I tillatelsen pkt. 1 står det følgende: Tillatelsen gjelder forurensning fra akvakultur av settefisk for Flatanger Settefisk AS. Tillatelsen er basert på en årlig produksjon av 517 tonn biomasse per. år. Ifølge søknaden tilsvare dette 7,5 millioner settefisk med gjennomsnittsvekt på ca. 69 gram.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Anlegget har i flere år produsert ca.1 000 tonn biomasse per år. Dette er nesten en dobbel produksjon enn det som er tillatt. Dette ser Statsforvalteren alvorlig på.

### **Avvik nr. 2: Utslippsmålingene er ikke representative for faktisk utslipp.**

#### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

Tillatelsen datert 27.01.2010 pkt. 10. 1. Målinger og beregninger av utslippet

#### **Beskrivelse av krav**

I punkt 10.1 står det følgende:

Bedriften skal gjennomføre målinger og beregninger av utslipp til vann, og disse skal utføres slik at de blir representative for virksomheten sitt faktiske utslipp.



### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Bedriften måler kun rensert vann fra trommelfilter. Avløpet fra tørkepressen eller ved by-pass blir ikke målt. Det er heller ikke målt før og etter rensing.

Under tilsynet kom det frem at det tidligere er tatt prøver fra utslippet ved by-pass, men at disse ikke er med i massebalanseutregningen.

## Avvik nr. 3: Virksomheten mangler skriftlig måleprogram

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen datert 27.01.2010. Målinger og beregninger av utslipp

### Beskrivelse av krav

I pkt 10.1 andre avsnitt står det følgende: Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Måle- og beregningsprogrammet skal blant annet beskrive fastlegging av målemetode og prøvetakingsmetode, utvelgelse av måleperioder, samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.

Måleprogrammet skal utformes slik at målingene gjenspeiler de faktiske utslippene fra virksomheten og være representative for normal drift.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har ikke et måleprogram som inneholder kravene i pkt. 10.1 i tillatelsen datert 27.01.2010.

## Avvik nr. 4: Virksomheten kan ikke dokumentere renseeffekten

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen av 27.01.2010 pkt 3.2.3: Renseanlegget
- Tillatelsen av 27.01.2010 pkt 10.1: Utslippskontroll

### Beskrivelse av krav

I pkt. 3.2.3 står følgende:

Før utslipp til resipienten skal avløpsvannet renses mekanisk gjennom et primæranlegg. Dvs. at avløpsvannet skal renses i silanlegg, mekanisk sedimenteringsanlegg eller annen type renseanlegg som oppfyller følgende krav:

	<b>Rensekrav</b>	<b>Måleparameter</b>
Suspendert stoff	Minst 60% reduksjon	SS (partikler > 0,45
Organisk stoff	Minst 20% reduksjon	Valgfritt målt i KOF, BOF7 eller TOC

I pkt.10.1 avsnitt 1-4 står det følgende:

Bedriften skal gjennomføre målinger og beregninger av utslipp til vann, og disse skal utføres slik at de blir representative for virksomheten sine faktiske utslipp. Bedriften skal på forespørsel til enhver tid kunne dokumentere at rensekravene i vilkår 3.2.3 blir etterlevd, jf internkontrollen.

Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens



dokumenterte internkontroll. Måle- og beregningsprogrammet skal blant annet beskrive fastlegging av målemetode og prøvetakningsmetode, utvalgelse av måleperioder, samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.

Bedriften skal i forbindelse med utarbeidelse og revidering av måle- og beregningsprogrammet vurdere usikkerheten i målingene, og søke å redusere denne mest mulig.

Utslippskontrollen ved renseanlegget skal utføres i samsvar med følgende oppsett:

	<b>Måleparameter</b>	<b>Prøvepunkt</b>	<b>Prøver per år</b>
<b>Suspendert stoff</b>	SS	Innløp og utløp (renseanlegg)	6 (1-3 døgn blandprøve)
<b>Organisk materiale</b>	KOF, BOF7 eller TOC	Innløp og utløp (renseanlegg)	4 (1-3 døgn blandprøve)
<b>Avløpsmengde</b>		Innløp og utløp (renseanlegg) + overløp	Kontinuerlig

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Bedriften har ikke tatt noen målinger av suspendert stoff og organisk materiale de siste årene. De kan derfor ikke dokumentere at rensekravene er oppfylt gjennom måling.

Virksomheten bruker massebalanseutregning for å finne utslippsmengdene. Ifølge disse beregninger klarer bedriften renseeffekt på 20 % for organisk stoff, men når ikke rensegraden på 60 % reduksjon for suspendert stoff.

## **Avvik nr. 5: Virksomheten har i lange perioder hatt direkte utslipp av våtslam**

### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Tillatelsen datert 27.01.2010 pkt. 8.2 organisk produksjonsavfall

### **Beskrivelse av krav**

I pkt. 8.2 står det følgende: Alt slam fra renseanlegget med mer skal transporteres til godkjent anlegg for mottak/håndtering. Transporten skal skje på en slik måte at det oppstår minst mulig ulempe, lukt m.v.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

I perioder der tørken ikke fungerte eller hadde tilstrekkelig kapasitet, har våtslam i lange perioder gått rett ut i sjø i et eget rør. Dette ser vi alvorlig på.

Det er nå bestilt en ekstra tank som kan ta imot våtslam hvis tørken ikke fungerer slik at våtslammet ikke skal gå i overløpet.



## Anmerkning nr. 1: Behandling av døgnblandeprøver

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Døgnblandeprøvene ble tatt rett før avløpet gikk ut i resipienten og ble tatt i løpet av et døgn. Under denne tiden står prøven i romtemperatur. Prøven ble så satt på kjøling før den ble sendt til analyse. Bedriften kunne ikke svare på om dette var godt nok når det gjelder holdbarheten på prøven før den ble analysert.

### Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Statsforvalteren varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig plan som bekrefter hvordan avvik 1 skal rettes og en tilbakemelding på at avvik 5 er rettet innen gitt frist.

Tvangsmulkten vil være følgende engangsbeløp:

- Avvik 1: 500 000 kr
- Avvik 5: 250 000 kr

Dere vil få et nytt brev med eventuelt vedtak. I vedtaket vil Flatanger Settefisk AS få frist til å sende oss en skriftlig plan for retting av avvik 1 og tilbakemelding som bekrefter at avvik 5 er rettet. Hvis vi ikke får denne tilbakemeldingen innen fristen vil tvangsmulkten påløpe.

Tvangsmulkten vil bli gitt med hjemmel i § 73.

### Statsforvalterens vurdering

Statsforvalteren velger i denne saken å varsle vedtak om tvangsmulkt for å sikre at avvikene rettes innen fristen. Som det framgår av avvikene, bryter Flatanger Settefisk AS vilkår i tillatelsen datert 27.01.2010

Tvangsmulktens størrelse er satt ut fra en skjønnsmessig vurdering av viktigheten av å få rettet avviket og hva det vil koste å gjennomføre tiltak. Det er også tatt hensyn til alvorligheten i saken.

### Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

### Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Flatanger Settefisk AS må betale et gebyr på 51 900 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 20.05.2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.



### **Dere har rett til å klage på gebyret**

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

## **Del 3: Informasjon om tilsynet**

### **Gjennomføring av tilsynet**

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Flatanger Settefisk AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Kontrollør 1: May Brit Myrholt Gorseth
- Kontrollør 2: Monica Ekli

Kontaktperson hos Flatanger Settefisk AS

- Morten Strøm

### **Anlegg kontrollert**

Følgende anlegg tilhørende Flatanger Settefisk ble kontrollert under tilsynet:

- Lauvsnes

### **Tema kontrollert**

Følgende tema ble kontrollert knyttet til:

- Internkontroll
- Avfall
- Utslipp til vann
- Renseanlegg
- Målinger
- Slam
- Resipientundersøkelser
- Tillatelsen datert 27.10.2010

### **Regelverk**

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter



- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)

## Del 4: Annen informasjon

### Koordinater for utslippspunktene

Statsforvalteren ber om å få tilsendt koordinatene for alle 4 utslippspunkter for avløpsvannet fra anlegget. Vi ønsker dem både i grader og minutter, samt i koordinater etter EUREF89 UTM.

### Tanklagring

Under tilsynet kom det frem at bedriften har en dieseltank som er omfattet av forurensningsforskriften kap. 18 om tanklagring. Dette ble ikke kontrollert under tilsynet, men vil bli fulgt opp ved senere tilsyn. Bedriften må være kjent med regelverket. [Veileder](#).

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
underdirektør  
Klima- og miljøavdelingen

May Brit Myrholt Gorseth  
seniorrådgiver  
Klima- og miljøavdelingen

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

FLATANGER KOMMUNE  
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE  
MATTILSYNET

Lauvsneshaugen 25  
Fylkets hus Postboks 2560  
Felles postmottak Postboks 383

7770 FLATANGER  
7735 STEINKJER  
2381 BRUMUNDDAL