



## Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Lerøy Midt AS  
Industriparken 31  
7246 Sandstad

Trondheim, 17.11.2025

Deres ref.:

Bjarne Sæther Strøm

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

2019/13314

Saksbehandler:

Monica Ekli, 73199219

## Lensvik - rapport etter tilsyn – settefiskanlegget – 31.10.2025 – Lerøy Midt AS

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 31.10.2025 ved settefiskanlegget på Lensvik, tilhørende Lerøy Midt AS (virksomhetsnummer: 985 848 718). Inspeksjonsrapport nr. 2025.272.I.SFTL

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Rørene fra lut-tankene var ikke merket med innhold
- Avvik 2: Funn av plastlegemer fra RAS-anlegget i avløpskummen er ikke avviksført
- Avvik 3: Risikovurderingene for ytre miljø har mangler

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Lerøy Midt AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet **innen 20.02.2026**.

## Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Lagringen og leveringen av farlig avfall kan bli bedre

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

## Statsforvalteren varsler revidering av tillatelsen

Statsforvalteren varsler at vi vurderer å:

- Revidere tillatelsen etter forurensningsloven fra 2002

## Statsforvalteren varsler pålegg om resipientundersøkelser

Statsforvalteren varsler at Lerøy Midt AS kan bli pålagt å gjennomføre:

- Resipientundersøkelser etter veileder for Klassifisering av miljøtilstand i vann ([www.vannportalen.no](http://www.vannportalen.no))

## Dere må betale gebyr

Lerøy Midt AS må betale et gebyr på 41 600 kr for tilsynet.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sftlpost@statsforvalteren.no](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no) . Merk svaret med saksnummer 2019/13314 og navn på bedrift og lokalitet.

# Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

## Avvik 1: Rørene fra lut-tanken var ikke merket med innhold

### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Forurensningsforskriften § 18-6 g Forebyggende tiltak (tanklagring)

### **Beskrivelse av krav**

Forurensningsforskriften kapittel 18 omhandler tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Kapittelet gjelder for landbasert lagring på tank, med tilknyttede aktiviteter. Kapittelet gjelder for eiere og operatører som har petroleumsprodukter på mer enn 10 m<sup>3</sup>. For andre farlige kjemikalier og farlig avfall gjelder kapittelet for tanker over 2 m<sup>3</sup>. Kapittelet gjelder også rørledninger og annet utstyr tilknyttet lagringstankene.

### § 18-6 forebyggende tiltak, punkt g

Uavhengig av hvilke tiltak som følger av miljørisikovurderingen, skal den ansvarlige for tanklagringen sørge for å iverksette en rekke forebyggende tiltak, bl.a.:

- Tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell.

Ifølge veiledningen til kap. 18 om tanklagring, skal merking av tanker og rør gjøres iht. CLP-forskriften. Merkingen skal som et minimum vise hvilken kjemikalie som finnes i tanken eller røret, og farlige egenskaper ved innholdet skal beskrives ved piktogram.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Bedriften har en lut-tank som er større enn 2 m<sup>3</sup>, og som dermed er omfattet av forurensningsforskriften kap. 18 om tanklagring. Tanken har dobbel vegg og var merket med innhold.

Statsforvalteren kontrollerte ikke alle de forebyggende tiltakene i forurensningsforskriften § 18-6, men sjekket noe av det, og registrerte følgende:

- Rør ut fra lut-tanken var ikke merket med innhold eller annen relevant informasjon.

## **Avvik 2: Funn av plastlegemer fra RAS-anlegget i avløpskummen er ikke avviksført**

### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, andre ledd, punkt 7

### **Beskrivelse av krav**

Internkontroll innebærer bl.a. at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Under tilsynet observerte vi plastlegeme fra biofilteret/RAS-anlegget i avløpskummen, der avløpsvannet samles før det går i rør til sjø.

Etter tilsynet med anlegget i 2016 har bedriften risikovurdert både utslipp av plastlegemer fra biofilteret til avløpskum og til sjø. Etter forrige tilsyn har bedriften både tettet hullet i veggen i avløpskummen, for å hindre overløp, og satt på en finere sil på avløpsrøret, som skal hindre at disse plastlegemene kommer ut i sjøen via avløpet.

Ifølge bedriftens risikovurderinger, er tiltaket for å senke risikoen at bedriften skal gjennomføre daglig sjekk av avløpshus og håve opp eventuelle biolegemer som blir funnet i avløpskummen.

Bedriften fører imidlertid ikke logg eller avvik når de finner slike plastlegemer i kummen, og har dermed ikke noen dokumentasjon på hvor ofte dette skjer, eller om tiltakene med å håve opp plastlegemer i avløpskummen blir gjennomført.

## Avvik 3: Risikovurderingene for ytre miljø har mangler

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, andre ledd, punkt 6
- Forurensningsforskriften § 18-4 Miljørisiko (tanklagring)

### Beskrivelse av krav

#### Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 6:

Internkontroll innebærer bl.a. at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

#### Forurensningsforskriften § 18-4 Miljørisiko

Den som er ansvarlig for tanklagringen og tilknyttede aktiviteter, skal sørge for at miljørisikoen forbundet med lagringen av farlige kjemikalier og farlig avfall analyseres.

Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved tanklagringen i virksomheten, så som tanker, tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner og eventuelle eksterne påvirkninger, som kan medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft. Miljørisikoanalysen skal også omfatte en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen. Den ansvarlige for lagringen skal sørge for at det settes akseptkriterier for hva som er forsvarlig miljørisiko og både sannsynlighet og konsekvens for miljøet skal vurderes og vektlegges. Miljørisikoen som er avdekket i miljørisikoanalysen skal deretter vurderes opp mot disse akseptkriteriene. Miljørisikovurderingen skal evalueres minst en gang i året og om nødvendig oppdateres. Ved endrede lagringsforhold eller andre endringer som kan påvirke miljørisiko, skal miljørisikoanalysen revideres.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Bedriften har risikovurdert en rekke hendelser knyttet til ytre miljø.

Risikovurderingene har likevel noen mangler, for eksempel:

- Mangler risikovurdering av:
  - lagring, levering og deklarerer av farlig avfall
  - selve påvirkningen på resipienten
    - bedriften bruker ikke resultatene fra undersøkelser i risikovurderingen
    - undersøkelsene viser tegn til belastning ved stasjonene 2, 5 og 7 der det ble registrert lave kjemiske parametere, mørk farge og noe lukt i sedimentet
- Alle deler av tanklagringen er ikke risikovurdert, for eksempel:
  - tilknyttet utstyr (f.eks. rørledninger, pumper, ventiler, måleinstrumenter mv.)

- Miljørisikoen for tanklagringen omfatter ikke:
  - en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen
  - en vurdering av miljørisikoen opp mot akseptkriterier
- Sannsynligheten for enkelte hendelser har blitt vurdert lavere etter tiltak, uten at risikovurderingen viser at det er gjennomført sannsynlighetsreducerende tiltak
  - f.eks. for utslipp av biologemer til avløpskum
- Hendelser som ikke nødvendigvis har samme risiko, blir vurdert sammen
  - f.eks. manglende kontroll på utslipp av næringsstoffer, smittespredning og temperaturforskjeller

## Anmerkning 1: Lagringen og leveringen av farlig avfall kan bli bedre

### Beskrivelse av krav

Avfallsforskriften § 11-5 setter krav til oppbevaring av farlig avfall og at det skal tas hånd om på en forsvarlig måte.

Ifølge avfallsforskriften § 11-8 skal farlig avfall skal leveres minst 1 gang pr. år, hvis mengden farlig avfall overstiger 1 kg.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På tilsynsdagen var det ikke tilstrekkelig plass i avfallskontaineren for alt det farlige avfallet, og noe av dette avfallet sto derfor lagret i kjemikaliekontaineren. Avfallet var merket med innhold på selve beholderne, men det var ingen informasjon om at dette var farlig avfall.

Ifølge bedriften hadde de bestilt henting av det farlige avfallet for noen måneder siden, uten at transportøren hadde kommet.

Det farlige avfallet skal leveres minst en gang per år. Lerøy Midt AS har ikke levert farlig avfall fra settefiskanlegget på Lensvik siden mai 2024.

## Statsforvalteren varsler at vi vurderer å revidere tillatelsen

Statsforvalteren vurderer å revidere tillatelsen etter forurensningsloven fra 26.06.2002.

### Statsforvalterens vurdering

Forurensningsloven § 18, tredje ledd, åpner for at en tillatelse kan tilbakekalles eller endres når det har gått 10 år etter at den ble gitt.

Det kan derfor bli aktuelt å revidere tillatelsen, slik at vilkårene blir i tråd med de kravene som blir gitt i nyere tillatelser. Miljødirektoratet jobber med å standardisere kravene til landbasert akvakultur, og det er sannsynlig at vi vil avvente mer informasjon om dette arbeidet, før vi eventuelt reviderer tillatelsen til bedriften.

Lerøy Midt AS vil få et nytt brev fra oss når vi eventuelt starter prosessen med å revidere tillatelsen.

### **Dere har anledning til å kommentere**

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren **innen to uker** etter at denne rapporten er mottatt.

## Statsforvalteren varsler at vi vurderer å pålegge resipientundersøkelser

Statsforvalteren varsler at vi kommer til å pålegge bedriften å gjennomføre resipientundersøkelser ved utslippspunktet i tråd med veileder [klassifisering av miljøtilstand i vann \(www.vannportalen.no\)](#). Dette er en digital revidering av tidligere veileder «klassifisering av miljøtilstand i vann 02:2018».

### **Statsforvalterens vurdering**

Det er per i dag ikke et krav i tillatelsen at det skal tas miljøundersøkelser ved anlegget. Bedriften har fulgt opp påvirkning i resipienten gjennom «B-undersøkelser» i resipienten hvert 6. år.

Statsforvalteren mener at det er positivt at det gjennomføres miljøundersøkelser i resipienten av eget initiativ. Statsforvalteren ønsker imidlertid å informere om at en B-undersøkelse er konstruert for å se på effekter av matfiskanlegg i sjø, og ikke punktutslipp. Tilstandsklassene kan derfor ikke benyttes direkte ved punktutslippsundersøkelser.

I forkant av prosessen med en eventuell revidering av tillatelsen, varsler vi at vi vurderer å pålegge bedriften å gjennomføre andre resipientundersøkelser i løpet av 2026.

Resipientundersøkelser/punktutslippsundersøkelse skal gjennomføres i tråd med veileder for *klassifisering av miljøtilstand i vann* ([www.vannportalen.no](#)). Det er et eget kapittel for kystvann: [klassifisering av økologisk tilstand i kystvann](#), som er utgangspunktet for kartleggingen av resipienten. Undersøkelsen skal utføres av et organ/konsulent som er akkreditert for dette arbeidet.

Et eventuelt pålegg om gjennomføring av slike resipientundersøkelser vil bli gitt i et eget brev til bedriften. Pålegget vil bli gitt med hjemmel i forurensningsloven § 51.

### **Dere har anledning til å kommentere**

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren **innen to uker** etter at denne rapporten er mottatt.

## Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Lerøy Midt AS må betale et gebyr på 41 600 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr på tilsynsdagen, og på e-post 3.11.2025, og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### **Dere har rett til å klage på gebyret**

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Lerøy Midt AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Monica Ekli
- Christina Moen Larsen

Kontaktperson hos Lerøy Midt AS

- Bjarne Sæther Strøm

### Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Lerøy Midt AS ble kontrollert under tilsynet:

- Settefiskanlegget på Lensvik, i Orkland kommune

## Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Internkontroll
- Avfall
- Utslipp til vann
- Tanklagring (delvis)

## Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

## Del 4: Annen informasjon

### Andre forhold - dieseltank

Bedriften har en dieseltank på 15 m<sup>3</sup> stående i et hus med oppsamling. Ifølge bedriften ble denne tanken tømt i november/desember 2023 og skal fjernes i forbindelse med bygging av nytt kjemikalielager.

Statsforvalteren informerer om at hvis denne tanken blir tatt i bruk igjen, vil den bli omfattet av kravene til tanklagring i forurensningsforskriften kap. 18.

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

## Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på [einnsyn.no](https://einnsyn.no), i tråd med offentlighetsloven, samt på [www.norskeutslipp.no](https://www.norskeutslipp.no).

Hilsen

Marit Lorvik (e.f)  
underdirektør

Monica Ekli  
seniorrådgiver

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

Orkland kommune