



Velde produksjon AS avd. Sandnes
Noredalsveien 294
4308 Sandnes

Arendal, 18.11.2025

Deres ref.:
Ole Selvåg

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2020/7313

Saksbehandler:
Ludmila Pechinkina

Rapport etter tilsyn 06.11.2025

Kontrollnummer: 2025.232.I.SFAG

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Velde produksjon AS avd. Sandnes (virksomhetsnummer: 989438727), heretter Velde produksjon AS.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

Avvik 1: Velde produksjon AS har ikke gjennomført støymålinger siden 2023.

Avvik 2: Velde produksjon AS håndterer ikke farlig avfall i samsvar med gjeldende regelverk.

Avvik 3: Internkontrollen til virksomheten har enkelte mangler.

Avvik 4: Velde produksjon AS fører ikke journal med opplysninger om mottatt returafalt i henhold til tillatelsens krav.

Avvik 5: Velde produksjon AS kunne ikke legge frem en driftsplan, en lukthåndteringsplan og en kommunikasjonsplan i henhold til tillatelsens krav.



Avvik 6: Under tilsynet var ikke næringsavfall utsortert i henhold til gjeldende regelverk.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Velde produksjon AS må snarest rette opp avvikene. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvikene er rettet innen 31.01.2026.

Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkning:

Anmerkning 1: Velde produksjon AS bør forbedre gjennomføring av substitusjonsvurderinger.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Velde produksjon AS må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfagpost@statsforvalteren.no ved Ludmila Pechinkina. Merk svaret med saksnummer 2020/7313 og tilsynsnummer 2025.232.I.SFAG.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Velde produksjon AS har ikke gjennomført støymålinger siden 2023.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) § 24-9
- Tillatelsen til virksomheten etter forurensningsloven, datert 09.03.2021, sist endret 16.12.2022, punkt 10.2

Beskrivelse av krav

Kravet om støymålinger følger av § 24-9 i forurensningsforskriften og punkt 10.2 i tillatelsen til virksomheten. I § 24-9 i forskriften er det presisert at støymålingene skal gjennomføres hvert år for stasjonære verk.

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder for asfaltverk, M-934 | 2018 «Miljøveileder for asfaltverk». I kommentaren til §§24-9 og 24-12 er det presisert at det gis unntak fra kravet om årlige målinger av støy for en periode dersom det kan dokumenteres at utslippsgrensene overholdes og støy ikke er til ulempe for omgivelsene/nabo. Særlig gjelder dette hvis virksomheten har utarbeidet et støysonekart og driften har vært uendret siden forrige måling/beregning. Virksomheten skal ha vurdert og dokumentert dette i sin risikovurdering i



internkontrollen og kan søke Statsforvalteren om unntak etter § 24-12 fra kravet om årlige målinger for en periode. Et slikt unntak forutsetter også at det ikke skjer endringer i driften som vil påvirke utslippet i unntaksperioden, f.eks. flytting av anlegg, økt produksjon mv.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet opplyste Velde produksjon AS at siste støymåling ble gjennomført i 2023.

Vi informerte bedriften om mulighet for å søke om unntak etter § 24-12 fra kravet om årlige målinger for en periode, jf. presiseringer i miljøveilederen for asfaltverk i avsnittet *Beskrivelse av krav* ovenfor. Vi ber dere om å sende søknad om unntak med begrunnelse til vårt postmottak og merke oversendelsen med saksnummer 2020/7313 innen 31.01.2026. Vi gjør oppmerksom på at vi tar gebyr for saksbehandling.

Avvik 2: Velde produksjon AS håndterer ikke farlig avfall i samsvar med gjeldende regelverk.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5
- Tillatelsen til virksomheten etter forurensningsloven, datert 09.03.2021, sist endret 16.12.2022, punkt 9.1
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 1

Beskrivelse av krav

Avfallsforskriften kapittel 11 har som mål å sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke medfører forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette. Kapittelet gir nærmere bestemmelser for hva som menes som farlig avfall, og avfallsbesitter (avfallsprodusent) er selv ansvarlig for å vurdere om avfallet omfattes av disse bestemmelsene. Videre er det krav om at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. En av forutsetningene for forsvarlig lagring er at avfallet er tydelig merket, lagret på en sikker måte uten tilgang for uvedkommende og beskyttet mot ytre påvirkninger.

I tillatelsen til virksomheten er det stilt krav i punkt 9.1 om at farlig avfall skal lagres innendørs og på tett dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom bedriften kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.

Det er et krav at avfallsprodusenten skal deklare farlig avfall som oppstår som følge av egen drift, og det er viktig at farlig avfall deklarerer på avfallsprodusenten, dvs. virksomheten der avfallet faktisk oppstår.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

a) Lagring og merking av farlig avfall

Under tilsynet kom det frem at virksomheten hadde lagret farlig avfall utendørs i påvente av henting like før tilsynet. Lagringsplassen var ikke beskyttet mot ytre påvirkning. Avfallet veltet under lagring, og noe olje lakk ut, jf. figur 1. I verkstedhallen var spillolje lagret på IBC-tanker uten



oppsamling. Vi kan ikke se at lagring av farlig avfall er spesifikt vurdert i den fremlagte miljørisikovurderingen, jf. avvik 3 (miljørisikovurdering). Videre var ikke alt farlig avfall var merket, jf. figur 2. Det var også uklart om alle ansatte visste hvor tomme sprayflasker var lagret, jf. avvik 3 (rutiner).



Figur 1 Tydelig oljesøl etter lagring av farlig avfall utendørs. Foto: Statsforvalteren i Agder.



Figur 2 Lagring av farlig avfall i verkstedhallen. Foto: Statsforvalteren i Agder.



b) Deklarering av farlig avfall

Under tilsynet tok vi opp deklarerings av farlig avfall som tema. Vi fikk opplyst at bedriften hadde gitt fullmakt til mottaksanlegget for farlig avfall til å deklare farlig avfall som oppstår ved virksomheten. Virksomheten opplyste videre at de var usikre på om farlig avfall fra Velde asfalt AS av og til kunne være deklart på Velde produksjon AS siden det var felles tanker/containere osv. for begge bedriftene.

Avvik 3: Internkontrollen til virksomheten har enkelte mangler.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 6 og 7
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) § 24-9
- Tillatelsen til virksomheten etter forurensningsloven, datert 09.03.2021, sist endret 16.12.2022, punkt 2.7 og 10.4

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av bl.a. miljølovgivningen, herunder krav i tillatelsen etter forurensningsloven virksomheten har. Rutiner skal være tilpasset virksomheten og dokumenteres skriftlig.

I henhold til § 24-9 i forurensningsforskriften og punkt 10.4 i tillatelsen skal virksomheten utarbeide et måleprogram som inngår i virksomhetens dokumenterte internkontroll. Måleprogrammet skal som et minimum omfatte alle komponenter som er uttrykkelig regulert gjennom kapittel 24 i forurensningsforskriften og i virksomhetens tillatelse. Programmet skal utformes slik at målingene gjenspeiler de faktiske utslippene fra virksomheten og er representative for normal drift. Måleprogrammet skal beskrive måleparametere, tidspunkt, varighet, frekvens og standard/metode for målingene.

Å ha tilstrekkelig kunnskap om virksomhetens miljørisikopotensial er en del av virksomhetens internkontrollansvar. Miljørisikovurderingen skal kartlegge farer og problemer for ytre miljø for å redusere risikoforholdene og forhindre forhold som kan medføre fare for forurensning. Den skal være tilpasset driften og lokale forhold.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet fikk vi fremlagt noen av rutinene Velde produksjon AS har. Enkelte rutiner, bl.a. avfallsrutinen, var ikke tilpasset anlegget i Lindesnes kommune. Det var heller ikke laget rutiner for alle aktiviteter på anlegget. Virksomheten kunne f.eks. ikke vise frem skriftlig rutine for mottakskontroll av asfaltmasser, jf. avvik 4.

Bedriften har et måleprogram som beskriver hvilke målinger som gjennomføres. Programmet er noe mangelfullt og inneholder bl.a. ikke beskrivelse av tidspunkt og standard/metode for målingene som gjennomføres.



Under tilsynet fikk vi fremlagt en generell risikovurdering for Velde produksjon AS og en risikovurdering mer tilpasset anlegget i Mandal. Vi fikk også oversendt disse i etterkant av tilsynet. Den generelle risikovurderingen inneholder flere punkter som gjelder ytre miljø (miljørisikovurdering), mens den tilpassede risikovurderingen inneholder kun et punkt som gjelder ytre miljø (fare for lekkasje av diesel). Utendørs lagring av amin, lagring av farlig avfall og mottak av forurensede returafaltmasser er imidlertid ikke spesifikt vurdert i de fremlagte dokumentene. Videre er det usikkert hvordan bedriften følger opp foreslåtte risikoreduserende tiltak. Det er angitt restrisiko og hvem som er ansvarlig for oppfølging i den generelle risikovurderingen, men det er ikke angitt noen frister for når tiltakene skal være gjennomført, og det er derfor usikkert om tiltakene faktisk er gjennomført. I den mer tilpassede risikovurderingen er ikke restrisikoen vurdert, og det er ikke angitt hvem som er ansvarlig for å følge opp foreslåtte tiltak.

Avvik 4: Velde produksjon AS fører ikke journal med opplysninger om mottatt returafalt i henhold til tillatelsens krav.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen til virksomheten etter forurensningsloven, datert 09.03.2021, sist endret 16.12.2022, punkt 2.7, 8 og 10.5

Beskrivelse av krav

Bedriften skal journalføre opplysninger som gjelder mottak av returafalt. Journalen skal inneholde opplysninger om hvem som har levert returafalt, hvor asfalten kommer fra, mengder og lagringstid før gjenvinning. Opplysningene skal tas vare på i minst fem år og være tilgjengelig ved bl.a. kontroll. Journalføring er en del av virksomhetens internkontroll.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Velde produksjon AS viste frem oversikt over lagrede returafaltmasser. Oversikten manglet bl.a. opplysninger om hvor massene kom fra og hvem som hadde levert massene.

Avvik 5: Velde produksjon AS kunne ikke legge frem en driftsplan, en lukthåndteringsplan og en kommunikasjonsplan i henhold til tillatelsens krav.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen til virksomheten etter forurensningsloven, datert 09.03.2021, sist endret 16.12.2022, punkt 4.1.2 og 4.1.3

Beskrivelse av krav

Bedriften skal ha en driftsplan som sikrer at luktulempere ved virksomheten begrenses, en lukthåndteringsplan og en kommunikasjonsplan. Alle planene skal være i tråd med anbefalingene i Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 «Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven».



Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Velde produksjon AS har oversikt over hvilke prosesser som kan luktulemper for omgivelsene, og har iverksatt flere tiltak for å redusere luktulemper. Under tilsynet kunne de ikke legge frem en driftsplan, en lukthåndteringsplan og en kommunikasjonsplan.

Manglende planer var et av avvikene ved forrige tilsyn. Vi valgte å avslutte tilsynet i 2022 selv om vi kun fikk oversendt en kommunikasjonsplan som oppfølging av avviket. Vi presiserte likevel at det var viktig å utarbeide øvrige planer i samsvar med tillatelsen og inkludere dem i virksomhetens internkontroll.

Vi forutsetter at samme kommunikasjonsplan fortsatt gjelder og ber ikke om å få den oversendt.

Avvik 6: Under tilsynet var ikke næringsavfall utsortert i henhold til gjeldende regelverk.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 10a-8

Beskrivelse av krav

Dersom virksomheten genererer husholdningslignende avfall, skal den sørge for at avfallet utsorteres ved kildesortering i henhold til § 10a-8 i avfallsforskriften. Utsorteringskravet gjelder husholdningslignende matavfall, plastavfall, papp- og papiravfall, glass- og metallemballasjeavfall, park- og hageavfall og tekstilavfall. Plikten til kildesortering av plastavfall og tekstilavfall gjelder kun plastavfall og tekstilavfall som kan forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Velde produksjon AS har flere containere til lagring av næringsavfall. Under tilsynet observerte vi at flere typer næringsavfall var i samme containere. De fleste containerne var ikke merket.

Bedriften opplyste at de har en avtale med et avfallsmottak og at containere pleier å ha merking.



Figur 3 Eksempel på innhold i en av containerne for næringsavfall. Foto: Statsforvalteren i Agder.

Vi viser til avsnittet om *Andre forhold* i del 4 i rapporten for mer informasjon.



Anmerkning 1: Velde produksjon AS bør forbedre gjennomføring av substitusjonsvurderinger.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet kom det frem at bedriften hadde egen rutine for substitusjonsvurderinger og hadde byttet ut noen kjemikalier etter å ha gjennomført slike vurderinger, bl.a. såpe brukt på verkstedet. Pga. overgang til et annet system kunne de likevel ikke legge frem gjennomførte substitusjonsvurderinger. Videre informerte bedriften at de ikke hadde gjennomført vurderinger av alle kjemikaliene i bruk.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Velde produksjon AS avd. Sandnes må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr av 21.10.2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Velde produksjon AS avd. Sandnes sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Ludmila Pechinkina
- Veronica Skjævestad



Deltagere fra bedriften:

- Ole Selvåg (HMSK leder)
- Stig Lindland (avdelingsleder)

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Velde produksjon AS avd. Sandnes ble kontrollert under tilsynet:

- asfaltverket i Lindesnes kommune

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til driften av asfaltverket:

- Utslippskontroll
- Mottak av returavfall
- Avfallshåndtering, herunder lagring av farlig avfall
- Kjemikaliehåndtering
- Miljørisikovurdering
- Avviksbehandling
- Øvrige krav i tillatelsen

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Tillatelse etter forurensningsloven

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Enkelte rutiner, måleprogram og avvikshåndtering
- «Risikoregister_ISO» og «Risikoregister_Asfalt Mandal»
- «Bruk av kjemikalier og substitusjon»

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Regelverk om utsortering av husholdningslignende avfall

Fokuset under tilsynet var i hovedsak kravene i virksomhetens tillatelse og noe mer generelle krav i øvrig miljøregelverk og internkontrollforskriften. Vi har vi valgt å rette mer fokus på kapittel 10a i avfallsforskriften via denne veiledningen.

Avfallsforskriften kapittel 10a om utsortering av husholdningsavfall og husholdningslignende næringsavfall trådte i kraft i 2023 og endringer trådte i kraft i 2025. Regelverket er forholdsvis nytt, men alle virksomheter har plikt til å ha oversikt over til enhver tid gjeldende regelverk, jf.



internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 1. Miljødirektoratet har digital veileder til bedrifter hvor kravene i kapittel 10a er presisert og det er gitt noen eksempler. Dere finner veilederen her: [Veileder: Utsortering og materialgjenvinning av avfall fra virksomheter - miljodirektoratet.no](https://www.miljodirektoratet.no/veileder-utsortering-og-materialgjenvinning-av-avfall-fra-virksomheter)

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere faktiske feil i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til oss innen to uker etter at dere har mottatt rapporten.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Statsforvalteren

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Veronica Skjævestad e.f.
seksjonsleder

Ludmila Pechinkina
seniorrådgiver

Kopi til:

- Lindesnes kommune