



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Måsøval Harvest AS
Ulvøyveien 177
7242 KNARRLAGSUND

Trondheim, 16.06.2025

Deres ref.:
Stian Horten

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2024/6886

Saksbehandler:
Monica Ekli, 73199219

Rapport etter tilsyn – Ulvan – lakseslakteri og fiskeforedling

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 13.05.2025 hos Måsøval Harvest AS (virksomhetsnummer: 932 986 493). Inspeksjonsrapport nr. 2025.262.I.SFTL

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Bedriften har flere mangler i internkontrollen
- Avvik 2: Kjølevann slippes ut rett fra kaia

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi ser alvorlig på avvik 1.

Måsøval Harvest AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet **innen 30.09.2025**.

Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Ledningskart for området mangler

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Måsøval Harvest AS må betale et gebyr på 41 600 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sftlpost@statsforvalteren.no. Merk svaret med saksnummer 2024/6886 og lokalitetsnavn (Ulvan).

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Bedriften har flere mangler i internkontrollen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen etter forurensningsloven, datert 19.12.2018, endret 08.07.2024, punkt 2.6
- Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 6 og 7
- Forurensningsforskriften kap. 18, § 18-4 (jf. § 18-6)

Beskrivelse av krav

Tillatelsen, punkt 2.6:

«Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert. Internkontrollsystemet skal i tillegg til å oppfylle kravene i internkontrollforskriften være i overensstemmelse med norsk standard for miljøledelsessystemer. Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt forurensning følger av punkt 10.1»

Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 6:

Internkontroll innebærer at bedriften blant annet skal «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene». Dette må dokumenteres skriftlig.

Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 7:

Internkontroll innebærer at bedriften blant annet skal «iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.»

Forurensningsforskriften kap. 18. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall:

Kapitlet gjelder for eiere og operatører som har tanker for petroleumsprodukter på mer enn 10 m³. For andre farlige kjemikalier og farlig avfall gjelder kapitlet for tanker over 2 m³. Kapitlet gjelder også rørledninger og annet utstyr tilknyttet lagringstankene.

Forurensningsforskriften § 18-4. Miljørisiko:

«Den som er ansvarlig for lagringen og tilknyttede aktiviteter, skal sørge for at miljørisikoen forbundet med lagringen av farlige kjemikalier og farlig avfall analyseres.

Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved tanklagringen i virksomheten, så som tanker, tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner og eventuelle eksterne påvirkninger, som kan medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft. Miljørisikoanalysen skal også omfatte en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen. Den ansvarlige for lagringen skal sørge for at det settes akseptkriterier for hva som er forsvarlig miljørisiko og både sannsynlighet og konsekvens for miljøet skal vurderes og vektlegges. Miljørisikoen som er avdekket i miljørisikoanalysen skal deretter vurderes opp mot disse akseptkriteriene.

Miljørisikovurderingen skal evalueres minst en gang i året og om nødvendig oppdateres. Ved endrede lagringsforhold eller andre endringer som kan påvirke miljørisiko, skal miljørisikoanalysen revideres.»

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På tilsynsdagen hadde Måsøval Harvest utfordringer med å dokumentere både risikovurderinger og avvikssystem. Ifølge bedriften er de i en overgangsfase mellom gammelt og nytt internkontrollsystem.

Den delen av internkontrollen som ble vist fram på tilsynsdagen, var generelle internkontrolldokumenter for hele konsernet, og ikke spesifikke for anlegget.

Etter oppstart av fabrikk har bedriften prioritert risikovurderinger knyttet til andre tema, bl.a. mattrygghet. Bedriften mangler imidlertid spesifikke og dokumenterte risikovurderinger for ytre miljø for anlegget på Ulvan.

Måsøval Harvest har en maursyretank som omfattes av kap. 18 i forurensningsforskriften.

Eksempler på manglende risikovurdering:

- Bedriften har ikke risikovurdert utslipp av sjøvann fra pumping av fisk inn til anlegget
 - Når fisken går inn i anlegget, blir vannet fra pumpinga sluppet rett i sjø via et dykket rør. Vi observerte at utslippet kom rett opp til overflata.
 - Dette utslippet bredte seg som et belte av hvitt skum i sjø langs hele kaikanten.
 - Utslippet inneholder sannsynligvis noe organisk materiale.
- Manglende risikovurdering av tanklagringen av maursyre, f.eks.
 - Om de forebyggende tiltakene, f.eks. barrierene, er tilstrekkelige
 - Om uvedkommende kan forårsake forurensning
 - Om flotasjonsrør på maursyretanken gir tilstrekkelig informasjon/sikring
 - Mottak av maursyre utenfor normal arbeidstid

- Mellomlagring av kjemikalier ute på området, før de ble flyttet til kjemikaliekontainer

Listen over er ikke uttømmende.

Bedriften viste fram flere spesifikke arbeidsbeskrivelser, men manglet anleggsspesifikke rutiner på flere felt knyttet til ytre miljø.

Avvik 2: Kjølevann slippes ut ved kai

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen etter forurensningsloven, datert 19.12.2018, endret 08.07.2024, punkt 3.3 Kjølevann

Beskrivelse av krav

«Kjølevannet skal føres ut i Ulvsundet på minst 7 meters dyp, på en slik måte at innblandingen i vannmassene blir best mulig. Utslipet av kjølevann skal ikke overstige 90 m³ per time og skal ikke medføre temperaturendringer av betydning i resipienten.

Bruk av begroingshindrende midler i kjølevann med utslipp til vann er ikke tillatt.»

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På tilsynsdagen ble kjølevannet sluppet ut i steinfyllinga på kaikanten.

Ifølge bedriften er det per i dag umulig å føre kjølevannet til dyp sjø på grunn av tekniske årsaker, men det planlegges med endringer i løpet av noen år. Stasforvalteren kan ikke se at bedriften har søkt om noen endring av punkt 3.3 i tillatelsen, om utslippspunktet for kjølevann.

Anmerkning 1: Ledningskart for området mangler

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Bedriften har gjort et arbeid for å kartlegge alle rørene som går til sjø på industriområdet, og noen av dem har blitt plugget i enden. Bedriften har imidlertid ikke fått laget et ledningskart som kan dokumentere rørene på industriområdet.

Andre forhold

Bedriften tar ut prøver av prosessavløpsvannet som døgnblandprøver.

Enkelte av parameterne er svært sensitive for lang lagringstid før analyse. For å sikre representative prøver, er det viktig at prøvetakingen, håndteringen, lagringen og leveringen av prøvene, samt tid mellom prøvetaking og analyse, er i tråd med gjeldende anbefalinger.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Måsøval Harvest AS må betale et gebyr på 41 600 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr på e-post 22.04.2025, og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage på gebyret

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Måsøval Harvest AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Monica Ekli
- May Brit Myrholt Gorseth
- Anette Pettersen

Kontaktperson hos Måsøval Harvest AS

- Stian Horten

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Måsøval Harvest AS ble kontrollert under tilsynet:

- Lakseslakteriet og -foredlingsanlegget på Ulvan i Hitra kommune

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Produksjonsrammer
- Utslipp til vann
- Tanklagring (delvis)
- Internkontroll
- Avfall

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, og på www.norskeutslipp.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør
Klima- og miljøavdelingen

Monica Ekli
seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Hitra kommune