



DAMFISK SETTEFISK AS
Gravikvegen 1481
7990 NAUSTBUKTA

Saksbehandler, innvalgstelefon
Christina Moen Larsen, 73199169

Rapport etter tilsyn – Lonet i Naustbukta - Damfisk Settefisk AS - Nærøysund

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn den 16.09.2025 ved Lonet i Naustbukta tilhørende Damfisk Settefisk AS (virksomhetsnummer: 832 143 332). Inspeksjonsrapport nr. 2025.295.I.SFTL.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket ingen avvik

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Manglende merking av avfall
- Anmerkning 2: Risikovurderingen for ytre miljø har forbedringspotensiale
- Anmerkning 3: Alt avløpsvannet gikk ikke ut på 35 meters dyp

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.



Statsforvalteren avslutter tilsynet

Vi anser oppfølgingen etter tilsynet som avsluttet.

Statsforvalteren varslar at vi vurderer å revidere tillatelsen

Statsforvalteren vurderer å revidere tillatelsen etter forurensningsloven fra 20.02.2011.

- Et eventuelt vedtak vil bli gitt med hjemmel i forurensningsloven § 18, tredje ledd

Statsforvalteren varslar at vi vurderer å pålegge resipientundersøkelser

Statsforvalteren vurderer å pålegge bedriften å gjennomføre resipientundersøkelser i tråd med veileder [Klassifisering av miljøtilstand i vann](#)

- Et eventuelt pålegg vil bli gitt med hjemmel i forurensningsloven § 51

Dere må betale gebyr

Damfisk Settefisk AS må betale et gebyr på 41 600 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sftlpost@statsforvalteren.no. Merk svaret med saksnummer 2019/10141 og tilsynsnummer 2025.295.I.SFTL.



Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Anmerkning 1: Virksomhetens håndtering av avfall har forbedringspotensial – manglende merking

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Containerne til oppbevaring av EE-avfall ved anlegget var umerket. All oppbevaring av avfall skal være tydelig merket.

Anmerkning 2: Risikovurdering for ytre miljø har forbedringspotensial

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det observert en tank med maursyre som sto på en pall inne på verkstedet. Det ble informert om at dette var en midlertidig nødløsning for oppbevaring av maursyre. Denne lagringsmetoden er ikke blitt risikovurdert. Risikovurderingen for ytre miljø kan derfor oppdateres.

Anmerkning 3: Alt avløpsvann går ikke ut på 35 meters dyp

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Utslippspunktet til anlegget går til 25 meters dyp ca. 20 meter fra strandkanten i Eiterfjorden. På land, ved strandsonen er det to luftrør fra avløpsrøret.

Ved forrige tilsyn ved anlegget i 2019, (SalmoNor Settefisk AS), ble det gitt avvik på luftrøret nærmest fjæresonen. Det gikk tidvis noe avløpsvann gjennom luftrøret ved høyvann.

I svarbrevet etter tilsynet ble det informert om at det ble installert et større luftrør med større dimensjon lengre opp på avløpsrøret. Det ble også informert om at det har vært testet en flottørventil på det nederste luftrøret, men at dette ikke ble en varig løsning pga. utfordringer med ising. Det gamle luftrøret er derfor uendret siden 2019 og det er i dag to luftrør ved avløpsledningen. Bedriften oppfordres til å undersøke om det har kommet nye tekniske løsninger på problemet siden 2019. Slik at en unngår at det kan komme avløpsvann gjennom det nederste luftrøret, og ut i fjæresonen.

Statsforvalteren varsler at vi vurderer å revidere tillatelsen

Statsforvalteren vurderer å revidere tillatelsen etter forurensningsloven fra 2011.

Forurensningsloven § 18, tredje ledd, åpner for at en tillatelse kan tilbakekalles eller endres når det har gått 10 år etter at den ble gitt.

Det kan derfor bli aktuelt å revidere tillatelsen, slik at vilkårene blir i tråd med de kravene som blir



gitt i nyere tillatelser. Miljødirektoratet jobber med å standardisere kravene til landbasert akvakultur, og det er sannsynlig at vi vil avvente informasjon om dette arbeidet, før vi eventuelt reviderer tillatelsen til bedriften.

Damfisk Settefisk AS vil få et nytt brev fra oss når vi eventuelt starter prosessen med å revidere tillatelsen.

Statsforvalteren varsler at vi vurderer å pålegge resipientundersøkelser

Statsforvalteren varsler at vi vurderer å pålegge bedriften å gjennomføre resipientundersøkelser ved utslippspunktet i tråd med veileder [klassifisering av miljøtilstand i vann](http://www.vannportalen.no) (www.vannportalen.no). Dette er en digital revidering av tidligere veileder «klassifisering av miljøtilstand i vann 02:2018».

Det er ikke et krav i tillatelsen at det skal tas miljøundersøkelser ved anlegget. Det ble under tilsynet informert om at det gjennomføres B-undersøkelser ved anlegget hvert 5 år. Det er positivt at det gjennomføres miljøundersøkelser på anlegget av eget initiativ. Statsforvalteren ønsker å informere om at en B-undersøkelse er tilpasset et matfiskanlegg, og ikke et punktutslipp fra et settefiskanlegg på land.

I påvente av prosessen med en eventuell revidering av tillatelsen, kommer vi til å vurdere om vi skal pålegge bedriften å gjennomføre resipientundersøkelser.

Resipientundersøkelser/punktutslippsundersøkelse tas rundt utslippspunktet og i tråd med veileder [klassifisering av miljøtilstand i vann](http://www.vannportalen.no). Det er et eget kapittel for kystvann: [klassifisering av økologisk tilstand i kystvann](http://www.vannportalen.no), som er utgangspunktet for kartleggingen av den økologiske tilstanden i resipienten.

Dersom vi vil pålegge bedriften å gjennomføre resipientundersøkelser vil Damfisk Settefisk AS få et nytt brev fra oss. Et eventuelt pålegg vil bli gitt med hjemmel i forurensningsloven § 51.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Damfisk Settefisk AS må betale et gebyr på 41 600 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet, og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr på e-post 03.09.2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.



Dere har rett til å klage på gebyret

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Damfisk Settefisk AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Kontrollør 1: May Brit Myrholt Gorseth
- Kontrollør 2: Christina Moen Larsen

Kontaktperson hos Damfisk Settefisk AS

- Roald Dolmen

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Damfisk Settefisk AS ble kontrollert under tilsynet:

- Lonet i Naustbukta (12719)

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til

- Utslippskontroll
- Internkontroll
- Avfall, kjemikalier og tanklagring
- Utslipp til vann
- Krav i tillatelsen

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Tillatelsen etter forurensningsloven til Lonet i Naustbukta av 20.02.2011



Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Koordinater til utslippspunktet

Statsforvalteren ber om å få tilsendt koordinatene for utslippspunkter for avløpsvannet fra anlegget. Vi ønsker dem både i grader og minutter, samt i koordinater etter EUREF89 UTM.

Rør ved vannkanten

Det ble under tilsynet observert at det lå noen rør nede ved vannkanten i Lonet. Det ble informert om at dette var gamle rør som ikke lenger var i bruk. Disse bør leveres til avfallshåndtering.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør
Klima- og miljøavdelingen

Christina Moen Larsen
rådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

NÆRØYSUND KOMMUNE

Postboks 133 , Sentrum

7901

RØRVIK