



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Miljøvern avdelingen

ENDELIG RAPPORT ETTER KONTROLL

Bedriftsnr. 976340620 Anleggsnr. 0221.0026.01 Kontrollnr. 2010.021.I.FMOA Saksnr. 2009/5163 Rapportdato: 27/10-2010

Opplysninger om bedriften

Navn	Runes Containerservice AS
Organisasjonsnr.(juridisk enh.)	980438740
Gårdsnr./Bruksnr.	130/3
Besøksadresse	Bergsjø grusgrop, 1970 Hemnes
Postadresse	Sagveien 13, 1960 Løken
E-post	runenaden@hotmail.com
Kommunenr./kommune	0221 / Aurskog-Høland
NACE-kode	38.110 – Innsamling av ikke-farlig avfall

Opplysninger om kontrollen

Kontrolldato	18/8-2010
Bedriftens representant	Rune Johan Nadden
Fylkesmannens kontrollører	Jens Hertzberg, Ellen M. Svinndal, Kjersti Aastorp Hirth
Bakgrunn for kontrollen	Kontroll i forbindelse med tillatelse (2009.051.T): ”Tillatelse til omlasting, sortering og mellomlagring av avfall Bergsjø grusgrop”

Rapportens innhold – Kontrolltema

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket/konstatert innen følgende kontrollerte tema:

- Generell mottakskontroll
- Håndtering av farlig avfall (FA) og elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall)
- Internkontroll i forhold til ytre miljø

Hovedkonklusjon – Funn:

Kontrollen avdekket 4 avvik fra gjeldende lover og forskrifter innenfor de områder som ble kontrollert. Det ble videre gitt 2 anmerkninger.

Avvik:

1. Virksomhetens mottakskontroll av farlig avfall er mangelfull.
2. Virksomheten kan ikke forevise dokumentasjon på deklarerer av farlig avfall.
3. Virksomheten/anlegget er ikke fysisk avsperrert.
4. Virksomheten har ikke levert forslag til finansiell sikkerhet og garanti.

Anmerkninger:

1. Virksomheten lagrer farlig avfall på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp.
2. Virksomheten har ikke angitt utsortert farlig avfall i årsrapporten.

Innledning

Kontroll som gjennomført her utføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som er avdekket under kontrollen og som ligger innenfor Fylkesmannens forvaltningsområde. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- **AVVIK:** *Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. (F.eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven eller forskrifter hjemlet i disse lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).*
- **ANMERKNING:** *Forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. (Dette kan f.eks være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte).*

1. Lovgrunnlag

Hjemler for avvik som avdekkes gjennom Fylkesmannens kontroller finnes i følgende regelverk:

- § *Forskrift nr. 1127 av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-internkontrollforskriften)*
- § *Lov nr. 6 av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)*
- § *Forskrift nr. 931 av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)*
- § *Forskrift nr. 930 av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).*
- § *Lov nr. 79 av 11. juni 1976 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)*
- § *Forskrift nr. 922 av 1. juni 2004 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).*

Se lover og forskrifter på www.lovdatab.no, Klima- og forurensningsdirektorates hjemmeside www.klif.no eller via www.Regelhjelp.no

2. Avvik

Følgende avvik ble funnet ved kontrollen:

Avvik 1: Virksomhetens mottakskontroll av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra: *Avfallsforskriften §11.5*

Kommentarer:

Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig for å hindre at motatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall.

Runes Containerservice AS (RC) får inn bygg- og rivningsavfall. Det må tilrettelegges for uttak av nye typer byggeavfall som kan inneholde miljøgifter. Eksempler på dette er vinylbelegg med ftalater, cellegummi (fra rørisolasjon) med bromerte flammehemmere og isolasjonsplater (av EPS, XPS) med bromerte flammehemmere.

RC må sikre seg at de mottar dokumentasjon på at motatt rivnings-betong ikke er forurenset av PCB. Kopi av miljøsaneringsrapporten kan være en slik dokumentasjon.

Det ble opplyst fra daglig leder at fra 1.september er det ansatt en egen person til mottakskontroll.

Viser til Klif-faktaark om farlig avfall fra bygg og anlegg. Se ellers www.erdetfarlig.no

Oppfølging:

Oppdatere mottaksrutiner og informere ansatte og kunder. Oversende dokumentasjon på at det er lagt til rette for uttak av farlig avfall som vinylgulvbelegg, cellegummi og isolasjonsmaterialer med innhold av miljøgifter.

Avvik 2: Virksomheten kan ikke forevise dokumentasjon på deklarerings av farlig avfall

Avvik fra: *Avfallsforskriften §11.12*

Kommentarer:

Maling og olje var levert til Renor, men RC kunne ikke framvise deklarasjon for leveransene. Impregnert trevirke skal også deklarerer, dette var mellomlagret i containere. Siste deklarasjon registrert i 2007 ref. NORBAS.

RC må sørge for at farlig avfall deklarerer. Kopi av deklarasjonsskjemaer skal tas vare på, slik at det kan fremvises ved en kontroll.

Oppfølging:

Oversende deklarasjonsskjemaer for farlig avfall, rapportert i årsrapporten for 2009.

Avvik 3: Virksomheten/anlegget et ikke fysisk avsperrert.

Avvik fra: *Tillatelsen pkt.1.8.6 (Innsyn og adgang til anlegget)*

Kommentarer:

Anlegget er under oppbygging og er ikke fysisk avsperrert. Håndtering og lagring av avfall skal skje på områder som er fysisk avsperrert, slik at uvedkommende ikke kan komme inn på området. Port ved innkjørsel må settes opp for å hindre adgang til anlegget.

Oppfølging:

Lage en fremdriftsplan for de fysiske tiltak med avsperring av området vha. port og evt. gjerde. Fremdriftsplan oversendes innen tilbakemeldingsfrist.

Avvik 4: Virksomheten har ikke levert forslag til finansiell sikkerhet og garanti

Avvik fra: *Tillatelsen pkt.4.6 (Nødvendig sikkerhet, garanti)*

Kommentarer:

Innen 4 måneder fra tillatelsens utstedelsesdato (13.07.2009) skulle RC ha levert inn et forslag til finansiell garanti, som skal dekke utgifter til overholdelse av utslippsvilkår ved midlertidig opphør (6 måneder eller lengre) og permanent opphør. Dette er ikke blitt gjort.

Oppfølging:

Lage et forslag til finansiell garanti. Beløp og type garanti skal konkretiseres, og den økonomiske garantien må være sikret mot kreditorer ved en evt. konkurs. Oversendes Fylkesmannen for godkjenning.

3. Anmerkninger

Anmerkning 1: Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp

Kommentarer:

Oljefat ble oppbevart uten sikring på pall ute på området, med manglende merking. Oljerester som mottas, fylles på fat. Fatene må merkes og oppbevares i mer beskyttet omgivelser, dvs. egen container som må merkes og låses.

Anmerkning 2: Farlig avfall som utsorteres skal angis i årsrapporten

Kommentarer:

Gjelder også utsortert maling, olje, impregneringstrevirke og avfall som kan inneholde miljøgifter.

4. Andre forhold

Betong med armeringsjern (fra COOP-bygget på Bjørkelangen) er lagret på området. Det benyttes pigging for å fjerne armeringsjernet fra betongen. Dokumentasjon må innhentes på byggeår evt. år for rehabilitering for å avklare om betongen kan gjenvinnes og benyttes om igjen, eller er PCB holdig avfall.