



# Fylkesmannen i Vest-Agder

## Miljøvern avdelingen

Saksbehandler: Hallvard Berget  
Tlf.: 38 17 66 85

Deres ref.: Paal Kristensen  
Vår ref.: 2010/3890

Vår dato: 01.11.2010  
Arkivkode: 461.2

---

Søgne kommune  
Tangvall  
4640 Søgne

### Høllen renseanlegg - avløpsaksjonen 2010 - oppfølging etter kontroll

Det vises til kontroll ved Høllen renseanlegg 19.10. 2010 og vedlagte inspeksjonsrapport.

Kontrollaksjonen retter seg mot anlegg som faller inn under forurensningsforskriften kapt. 14. Mål for aksjonen er at aksjonen skal kontrollere etterleving av kravene i forskriften, herunder:

- utøve skjerpet håndheving overfor anleggseiere som ikke oppfyller kravene.
- være en pådriver for kommunenes arbeid med klimatilpasning for avløpsanlegg.
- medvirke til bedre datakvalitet i utslippsrapportering til KOSTRA.

Kontrollen er ingen fullstendig gjennomgang av hele avløpssektoren i kommunen. Ved kontrollen ble det påvist **5** avvik.

Hvis Fylkesmannen ikke mottar noen merknader til rapporten innen 2 uker etter at den er mottatt hos kommunen er den å betrakte som endelig.

Avvikene må lukkes så snart som mulig, og senest innen med mindre det må settes i verk tiltak som har betydelige kostnader. Hvis tiltak ikke kan utbedres innen fristen, ber Fylkesmannen om en kort orientering om hva dette skyldes og hvilket tidspunkt avvikene kan lukkes.

Kontrollen er gebyrbelagt. Høllen renseanlegg er satt i risikoklasse 3. Det varsles om at gebyret blir kr 11 200, jf. Forskrift om begrensning av forurensning, § 39-6. Eget vedtak om gebyr fattes senere.

Etter fullmakt

Thore Egeland  
sjefingeniør

Hallvard Berget  
senioringeniør

Vedlegg Inspeksjonsrapport

Kopi Arbeidstilsynet, Henrik Wergelands gt. 21/23, 4612 Kristiansand



## Fylkesmannen i Vest-Agder

### MILJØVERNAVDELINGEN

#### Inspeksjonsrapport

**Inspeksjonsrapport nummer: 2010.045.I.FMVA Saksnummer: 2010/3890**  
**Høllen renseanlegg**

#### Informasjon om virksomheten

Navn: Søgne kommune	Organisasjonsnr.: 964 967 091
Adresse: 4640 Søgne	Telefon/e-post: 38 05 55 55
Besøksadresse: Høllen renseanlegg, Søgne	Anleggsnr.:
Kommunenr./kommune: 1018 Søgne	Bransjenr. (NACE-kode):
Dato for kontroll: 19.10.2010	

#### Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Paal Kristensen, Bjørn Fugledal, Rajeev Sehjpal, Torbjørn Ekberg	Fra Fylkesmannen: Hallvard Berget
--	-----------------------------------

#### Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik som ble konstatert under kontrollen.

#### Tema for kontrollen

- Internkontroll
- Klimatilpasning
- Overløp av urenset avløpsvann
- Avløpsledninger
- Renseanlegg
- Rensekrav til avløpsledninger
- Oppfylling av rensekravene

#### Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt **5** funn, bestående av **5 avvik\*** under kontrollen. Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.

## Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Pålegg om tilbakemelding. Fylkesmannen pålegger virksomheten å sende fylkesmannen en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene, samt redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene. Tidsfrist for virksomhetens skriftlige tilbakemelding settes til: **01.02.2011**.

Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes fylkesmannen. Dersom fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige tilbakemeldingen innen den gitte frist kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt. For ytterligere informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt, se side 4.

Kristiansand

01.11.2010

-----  
Sted

Dato

Fylkesmannen i Vest-Agder  
(etter fullmakt)

\* Avvik og anmerkninger er definert på side 4.

*Definisjon på avvik og anmerkninger*

**Avvik:** overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

**Anmerkning:** et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

*Informasjon om vedtak om tvangsmulkt*

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et nærmere angitt beløp per dag etter en fastsatt frist for tilbakemelding. Kommentarer til dette varselet kan sendes fylkesmannen innen 14 dager etter inspeksjonen.

## Kontrollaksjon Avløp 2010

### Avvik

NB! Avviksnummerering er satt opp i forhold til mal. Ubenyttede avviksformuleringer er tatt ut

---

**Avvik 1**      **Avviksbehandling for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.**

**Avvik fra:**    **Internkontrollforskriften § 5 punkt 7.** (Avdekke og rette opp avvik)

**Kommentar:**

1C) Avviksprosedyren benyttes ikke eller etterleves ikke i praksis.  
(eksempelvis: manglende registrering av overskridelser)

Avviksprosedyren benyttes ikke eller etterleves ikke i praksis. Overskridelser av grenseverdier blir ikke avviksregistrert straks de avdekkes. Overskridelser loggføres, men ikke som avvik.

**Avvik 2**      **Risikovurdering for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.**

**Avvik fra:**    **Internkontrollforskriften § 5 punkt 6.** (Vurdere risiko)

**Kommentar:**

2C) Det er ikke etablert rutiner for risikohåndtering av forhold med uakseptabel høy risiko.

Det er ikke etablert rutiner for risikohåndtering av forhold med uakseptabel høy risiko.  
Uønskede farlige hendelser er ikke godt nok beskrevet.

**Avvik 4**      **Overløp av urensset kloakkvann blir ikke tallfestet.**

**Avvik fra:**    **Forurensingsforskriften § 14-5 Avløpsnett.**

**Kommentar:**

4B) Forurensingsutslipp av urensset vann via alle overløp blir ikke tallfestet enten ved utslippsmålinger, modellering eller annen beregning.

Et overløp mangler utstyr for registrering av vannmengde/tidsvarighet.

**Avvik 5**      **Avløpsledninger vedlikeholdes og fornyes ikke i tilstrekkelig omfang.**

**Avvik fra:**    **Forurensingsforskriften § 14-5 Avløpsnett.**  
**Forskrift om internkontroll § 5, punkt 4, fastsette mål for ytre miljø.**  
**Forskrift om internkontroll § 5, punkt 7, avdekke og rette opp avvik.**

**Kommentar:**

5C) Det foreligger ikke en saneringsplan for ledningsnett som er oppdatert etter 2005.

Det foreligger ikke en saneringsplan som er oppdatert etter 2005 som omfatter ledningsnett. Kommunen er imidlertid i gang med hovedplan avløp (inkl. saneringsplan). Planen forventes vedtatt 1. halvår 2011.

**Avvik 8      Kontroll med og/eller oppfylning av rensekrav for utslipp til vann overholdes ikke.**

**Avvik fra:    Forurensingsforskriften § 14-11.**

**Kommentar:**

8B) Overløp ved renseanlegget blir ikke tatt med i beregningen av rensegrad og utslippsmengder fra avløpsanlegget (§14-11).

**Andre forhold**

Høllen renseanlegg drives på en tilfredsstillende måte. De påviste avvik er ikke av en slik karakter at de reduserer dette inntrykket i særlig grad. Avvikene er heller ikke av en slik art at de representerer noen umiddelbar fare for det ytre miljø.