



Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler: Hallvard Berget
Tlf.: 38 17 66 85

Deres ref.: Anders Grimnes
Vår ref.: 2010/3889

Vår dato: 03.11.2010
Arkivkode: 461.2

Farsund kommune
Brogt. 7
4550 Farsund

Huseby renseanlegg - Avløpsaksjonen 2010 - oppfølging etter kontroll

Det vises til kontroll ved Huseby renseanlegg 26.10. 2010 og vedlagte inspeksjonsrapport.

Kontrollaksjonen retter seg mot anlegg som faller inn under forurensningsforskriften kapt. 14. Mål for aksjonen er at aksjonen skal kontrollere etterleving av kravene i forskriften, herunder:

- utøve skjerpet håndheving overfor anleggseiere som ikke oppfyller kravene.
- være en pådriver for kommunenes arbeid med klimatilpasning for avløpsanlegg.
- medvirke til bedre datakvalitet i utslippsrapportering til KOSTRA.

Kontrollen er ingen fullstendig gjennomgang av hele avløpssektoren i kommunen. Ved kontrollen ble det påvist **5** avvik.

Hvis Fylkesmannen ikke mottar noen merknader til rapporten innen 2 uker etter at den er mottatt hos kommunen er den å betrakte som endelig.

Avvikene må lukkes så snart som mulig, og senest innen **01.02.2011** med mindre det må settes i verk tiltak som har betydelige kostnader. Hvis tiltak ikke kan utbedres innen fristen, ber Fylkesmannen om en kort orientering om hva dette skyldes og hvilket tidspunkt avvikene kan lukkes.

Kontrollen er gebyrbelagt. Huseby renseanlegg er satt i risikoklasse 3. Det varsles om at gebyret blir kr 11 200, jf. Forskrift om begrenning av forurensning, § 39-6. Eget vedtak om gebyr fattes senere.

Etter fullmakt

Thore Egeland
sjefingeniør

Hallvard Berget
senioringeniør

Vedlegg Inspeksjonsrapport

Kopi Arbeidstilsynet, Henrik Wergelands gt. 21/23, 4612 Kristiansand



Fylkesmannen i Vest-Agder

MILJØVERNAVDELINGEN

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2010.049.I.FMVA Saksnummer: 2010/3889
Huseby renseanlegg

Informasjon om virksomheten

| | |
|--|-----------------------------|
| Navn: Farsund kommune | Organisasjonsnr.: 974772736 |
| Adresse: Brogt. 7, 4550 Farsund | Telefon/e-post: 38 38 20 00 |
| Besøksadresse: Huseby renseanlegg, Farsund | Anleggsnr.: |
| Kommunenr./kommune: 1003 Farsund | Bransjenr. (NACE-kode): |
| Dato for kontroll: 26.10.2010 | |

Tilstede under kontrollen

| | |
|--|-----------------------------------|
| Fra virksomheten: Sten Otto Tjørve, Anders Grimnes, Hans Kr. Larsen, Andreas Kolnes, Berber Korf | Fra Fylkesmannen: Hallvard Berget |
|--|-----------------------------------|

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik som ble konstatert under kontrollen.

Tema for kontrollen

- Internkontroll
- Klimatilpasning
- Overløp av urensset avløpsvann
- Avløpsledninger
- Renseanlegg
- Rensekrav til avløpsledninger
- Oppfylling av rensekravene

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt **5** funn, bestående av **5 avvik*** under kontrollen. Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Pålegg om tilbakemelding. Fylkesmannen pålegger virksomheten å sende fylkesmannen en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene, samt redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene. Tidsfrist for virksomhetens skriftlige tilbakemelding settes til: **01.02.2011**.

Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes fylkesmannen. Dersom fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige tilbakemeldingen innen den gitte frist kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt. For ytterligere informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt, se side 4.

Kristiansand

03.11.2010

Sted

Dato

Fylkesmannen i Vest-Agder
(etter fullmakt)

* Avvik og anmerkninger er definert på side 4.

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et nærmere angitt beløp per dag etter en fastsatt frist for tilbakemelding. Kommentarer til dette varselet kan sendes fylkesmannen innen 14 dager etter inspeksjonen.

Kontrollaksjon Avløp 2010

Avvik

NB! Avviksnummerering er satt opp i forhold til mal. Ubenyttede avviksformuleringer er tatt ut.

Avvik 2 Risikovurdering for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 punkt 6. (Vurdere risiko)

Kommentar

2B) Risikovurderingen er mangelfull/utilstrekkelig behandlet for noen områder.
(f.eks. avløpsnett, overløp, renseanlegg)

Det er ikke utarbeidet en skriftlig miljørisikovurdering for avløpsanlegget når det gjelder ytre miljø. Risikovurderingen er mangelfull/utilstrekkelig behandlet for avløpsnett, overløp og renseanlegg.

Avvik 3 Anleggseier har ikke gjort tilstrekkelige forberedelser for å tilpasse avløpsanlegget til framtidige klimaendringer.

**Avvik fra: Forurensingsforskriften § 14-10 Utforming og drift av renseanlegg.
Forskrift om internkontroll § 5 punkt 7 Avdekke og rette opp avvik.**

Kommentar:

3B) Det er ikke foretatt vurderinger eller beregninger av hvilke konsekvenser og virkninger forventede framtidige nedbørsmengder vil ha på avløpsnett.
(Nedbørspregninger er ikke omsatt til virkninger på avløpsnett ved modellberegninger eller ved andre vurderinger).

Avvik 4 Overløp av urensset kloakkvann blir ikke tallfestet.

Avvik fra: Forurensingsforskriften § 14-5 Avløpsnett.

Kommentar:

4A) Vesentlige overløp mangler utstyr som enten registrerer vannmengde eller tidsvarighet for overløp av urensset vann.

Store, vesentlige overløpshendelser blir registrert, men ikke avviksbehandlet.

Avvik 6 Driftsforhold i renseanlegg er ikke tilfredsstillende dokumentert.

Avvik fra: Forurensingsforskriften § 14-10.

Kommentar:

6A) Opplegg for opplæring av driftsoperatører er ikke utarbeidet/er ikke gjennomført.

Ved nyansettelser benytter kommunen en fadderordning i tilknytning til intern opplæring. Driftsoperatør har ikke gjennomført driftsoperatørkurs. Det er uklart hvilken kompetanse driftsoperatør/stedfortredere har for å drifte anlegget.

6B) De styrende driftsparameterne i renseprosessene er ikke skriftlig dokumentert.

Rensekrav er satt opp i instruks, men det er ikke dokumentert hvorvidt disse inngår i styringen av renseanlegget.

Avvik 8 Kontroll med og/eller oppfylling av rensekrav for utslipp til vann overholdes ikke.

Avvik fra: Forurensingsforskriften § 14-13, § 14-12, § 14-11, § 14-2.

Kommentar:

8C Utslippsdata blir ikke løpende vurdert opp mot tillatelsens rensekrav.

Det er uklart om avviksoppfølging skjer i henhold til IK-system. Det er også uklart om ledelsen har rutiner for å kontrollere om tillatelsens utslippskrav overholdes.

Andre forhold

Det er fortsatt en del rutiner som må på plass for å få sikrere drift av avløpsnett, overløp og renseanlegg. Fylkesmannen etterlyser også bedre dokumentasjon på kompetanse for å drifte renseanlegget. Renseanlegget er preget av god orden, og kommunen følger opp anlegget med for eksempel utskifting av vitale installasjoner før det skjer havari.