



FYLKESMANNEN I FINNMARK
Miljøvern avdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Birasgáhttenossodat

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Gairasmoen mottaksstasjon, Finnmark Miljøtjeneste AS

Dato for inspeksjonen: 10. mai 2010

Rapportnummer: 2010.022.I.FMFI

Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/2529

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Ørjan Hansen	Fra Fylkesmannen: Gry Helander Våga Stig Moen
-----------------------------------	---

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Gairasmoen mottaksstasjon, Finnmark Miljøtjeneste AS, under inspeksjonen 10. mai 2010.

Fylkesmannen avdekket 5 avvik og 0 anmerkning under inspeksjonen.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber Gairasmoen mottaksstasjon, Finnmark Miljøtjeneste AS, om en skriftlig bekreftelse **innen 30. september 2010** om at avvikene er rettet opp. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Dato Fylkesmannen i Finnmark
(etter fullmakt)

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Ansvarlige virksomhet: Finnmark Miljøtjeneste AS

Organisasjonsnr (underenhet): 976 815 394	Eies av (org.nr):
Besøksadresse:	Telefon: 41461716
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110	E-post: fimil@fimil.no

Kontrollert anlegg

Navn: Gairasmoen mottaksstasjon, Finnmark Miljøtjeneste AS	Anleggsnr: 2020.0015.01
Kommune: Porsanger	Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering
Fylke: Finnmark	Risikokl.: 3
Tillatelse sist oppdatert: 16.september 1999	Saksnr.:

Det gjennomføres i perioden 19.–30. april 2010 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Mottakskontroll avfall |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Håndtering – herunder lagring av farlig avfall |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Viderelevering av farlig avfall |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Utslippskontroll |
| <input type="checkbox"/> | Oppfølging av tidligere kontroll |

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten **innen 2 uker** etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avslutt

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Finnmark Miljøtjeneste AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon **innen 30. september** på at avvikene er rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse **innen 30. september 2010** på at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73. Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse på at avvikene er rettet **innen 4 uker** etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet. En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,- første dag og deretter løpe med kr 1 000,- per dag inntil kravene/kravet er oppfylt. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Varsel om kontrollgebyr for virksomhet uten tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll i virksomheter med tillatelse. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Fylkesmannen varsler med dette at Gairasmoen mottaksstasjon, Finnmark Miljøtjeneste AS, vil bli ilagt et **gebyr på 11 200,-** for kontrollen. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen **innen 2 uker** etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16. Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt av Klima- og forurensningsdirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon 10. mai 2010:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter internkontrollforskriften) § 5

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. (Avfallsforskriften § 11-6)
- b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. (Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
- c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. (Internkontrollforskriften § 5)
- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. (Avfallsforskriften § 11-13)
- e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5)
- f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. (Avfallsforskriften § 11-5)
- g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (Avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)
- h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. (Avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)

Kommentarer:

Virksomheten har ikke tilstrekkelig kontroll med avfallet som blir mottatt.

Virksomheten mangler en komplett journalføring på mottak av farlig avfall. Samling av deklarasjonspapirer er ikke tilstrekkelig journalføring. I henhold til avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 2 punkt 9 skal den som driver kommunalt mottak føre journal over mottatt farlig avfall. Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, avfallstype, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv. Hensikten med journalen er å gi mottaksansvarlig oversikt over hvilke mengder farlig avfall som til enhver tid finnes på mottaket og ved eventuelle ulykker og beredskap (brann osv.) samt å kunne følge avfallsstrøm.

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. *(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)*
- b) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*
- c) Virksomheten lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*
- d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. *(Avfallsforskriften § 11-5, avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)*
- e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. *(Avfallsforskriften § 11-5)*
- f) Virksomheten har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. *(Avfallsforskriften § 11-5)*
- g) Farlig avfall samlagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon *(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*
- h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. *(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)*

Kommentarer:

Virksomheten lagrer deler av det farlige avfallet (kreostostokker) på asfalt, uten skjerming mot nedbør. Det er lagret på område som ikke er tilstrekkelig sikret mot avrenning til grunn. Under tilsynet ble det registrert søl på asfalten ved containerene med farlig avfall som stod lagret på asfalt utendørs.

Det manglet tilstrekkelig merking inne på mottaksanlegget hvor man skulle levere farlig avfall og typer avfallsfraksjoner. Det ble opplyst under tilsynet at dette skulle utbedres om kort tid.

Farlig avfall som man var usikker på og skulle leveres videre ble lagret i tette beholdere men i samme container med annet farlig avfall med kjent innhold.

Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall.

Avvik fra:

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.
Avfallsforskriften kap. 11, § 11-8.
Avfallsforskriften kap. 13
Forurensningsloven § 7
Internkontrollforskriften § 5 2.ledd

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten leverer farlig avfall til aktør uten tillatelse. (*forurensningsloven § 7 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-6*)
- b) Virksomheten eksporterer farlig avfall uten skriftlig samtykkeerklæring (*Avfallsforskriften kap.13, jf. forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 3*)
- c) Virksomheten behandler <type avfall> i form av <type behandling> uten å ha tillatelse til dette. (*Avfallsforskriften § 11-8*)
- d) Virksomheten kan ikke gjøre rede for hvor det er blitt av <tonn> farlig avfall i 2009. (*Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7*)

Kommentarer:

Virksomheten har ikke dokumentert skriftlig samtykke fra mottakerland.

Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.

Avvik fra Forurensningsloven § 7

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på grunn. (*Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd*)
- b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til <resipientnavn> (*Forurensningsloven § 7*)
- c) Virksomheten drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller. (*Forurensningsloven § 7 første ledd*)
- d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen. (*Tillatelses vilkår*)

Kommentarer:

Virksomhetens utendørslagring av kreosot kan føre til avrenning til grunnen. Mottakene skal ta i mot, lagre og viderelevere avfallet slik at det kommer fram til sluttbehandling på en sikker og forsvarlig måte uten å skade mennesker og miljøet.

 Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.**Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8.
Forurensningsloven § 40 1.ledd.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (nr. 7)
- d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklarerer (nr. 7)
- e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
- f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)
- g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)
- h) Annet /utdyping

Kommentarer:

Det ble kommentert at virksomhetens internkontroll var under revidering og derfor ikke komplett.

Virksomheten har mangelfulle rutiner for hvordan de skal håndtere farlig avfall hvor innholdet er ukjent. Dersom innholdet er ukjent, skal dette tydelig fremgå av merkingen. Under tilsynet kunne vi ikke se at det ukjente avfallet var tydelig merket.

Virksomheten har ikke dokumentert opplæring, risikovurdering og beredskapsplan.