



REMIDT IKS AVD ORKDAL
Postboks 94
7301 ORKANGER

Saksbehandler, innvalgstelefon
Hanna Sofie Skåland Thorvaldsen, 73199294

Rapport etter tilsyn 02.12.2025 - Omlastingsstasjon Orkanger - ReMidt IKS - Orkland

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 02. desember 2025 hos ReMidt IKS avd Orkdal (virksomhetsnummer: 975 943 550).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten omlaster flere avfallsfraksjoner enn tillatelsen åpner for
- Avvik 2: Virksomheten har ikke dokumentasjon på at rammene i tillatelsen overholdes
- Avvik 3: Virksomheten har ikke levert årsrapport de siste årene

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

ReMidt IKS avd Orkdal må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **20. februar 2026**.



Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomheten har hatt relativt høye utslipp av jern og olje til vann

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere vil bli pålagt å betale et gebyr

Statsforvalteren varsler at ReMidt IKS avd Orkdal må betale et gebyr på 20 800 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sftlpost@statsforvalteren.no. Merk svaret med saksnummer 2025/15557.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten omlaster flere avfallsfraksjoner enn tillatelsen åpner for

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen av 01.11.2016, vilkår 3.1

Beskrivelse av krav

På omlastingsstasjonen kan det omlastes og mellomlagres husholdnings- og næringsavfall. Tillatte avfallsfraksjoner er restavfall fra husholdning, plastfraksjoner, papp og papir og gips.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet fortalte ReMidt at omlastingsstasjonen brukes til omlasting av restavfall, matavfall, papp- og papiravfall, plast, gips og glass- og metallemballasje.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Bedriften omlaster matavfall og glass- og metallemballasje på omlastingsstasjonen.

Avvik 2: Virksomheten har ikke dokumentasjon på at rammene i tillatelsen overholdes

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen av 01.11.2016, vilkår 2.1 og 3.1

Beskrivelse av krav

Bedriften skal ha en internkontroll for sin virksomhet. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder kravene i tillatelsen og annet lovverk.



Tillatelsen setter rammer for mengde restavfall, plastavfall, papp og papir og gips som tillates samtidig lagret på anlegget.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På omlastingsstasjonen registreres mengder inn og ut fra anlegget per kunde og per avfallstype. Fra bedriftens system kan de søke på kunde, avfallstype og tidsperiode og få ut oversikt over mengder avfall som er kjørt inn eller ut fra anlegget i tidsperioden. Det er ikke lett å finne ut hvor mye avfall av hver fraksjon som finnes på omlastingsstasjonen til enhver tid, og bedriften hadde vanskeligheter med å dokumentere at rammene i tillatelsen overholdes på tilsynsdagen.

Bedriften opplyste at avfallet på omlastingsstasjonen har kort oppholdstid og leveres videre fortløpende. I rutine for 104-Furumoen står det at avfallet skal kjøres ut fra anlegget når det er nok avfall til ett lass av en avfallsfraksjon.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Bedriften har ikke god oversikt over avfallsmengdene som er samtidig lagret på omlastingsstasjonen til enhver tid.
- Bedriften hadde ikke et aktivt forhold til rammene i tillatelsen for samtidig lagring av avfall.

Avvik 3: Virksomheten har ikke levert årsrapport de siste årene

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen av 01.11.2016, vilkår 8

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal hvert år sende skriftlig årsrapport til Statsforvalteren for siste kalenderår. Årsrapporten skal inneholde opplysninger om mengder og typer avfall som er mottatt, sortert og mellomlagret ved anlegget, resultater fra registreringer av andre vesentlige forhold og oversikt over eventuelle klager fra naboer eller andre. Årsrapporten skal også inkludere en redegjørelse for eventuelle avvik fra tillatelsen og status for internkontrollen. Frist for innsendelse av årsrapport er 1. mars hvert år.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Bedriften opplyste om at de har rutiner for levering av årsrapporter for alle anleggene til ReMidt, og at dette ansvaret er gitt til planenheten.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- ReMidt har ikke sendt inn årsrapport for omlastingsstasjonen på Orkanger siden 2019.

Anmerkning 1: Virksomheten har hatt relativt høye utslipp av jern og olje til vann

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På omlastingsstasjonen er det en oljeutskiller som ble satt ned i 2018. Utslipet fra oljeutskilleren går til kommunalt overvannsnett. I 2025 er det tatt vannprøver av utslippet fra oljeutskilleren som viste en konsentrasjon av olje på 55 mg/l, og jerninnhold på 130 mg/l. I tillatelsen til omlastingsstasjonen er det ikke satt noen grenseverdi for utslipp, men vi forventer at bedriften gjør



en egen vurdering av hvilke utslipp som er akseptable. Vi forventer også at bedriften forsøker å holde utslippene lavest mulig.

Da ReMidt fikk prøveresultatene fra prøvetakingen, vurderte de at både konsentrasjonen av olje og jern var noe høy. De fikk derfor gjennomført en ny prøvetaking, men denne ble ikke analysert på jern, og bedriften vet ikke om utslippene av jern er redusert nå eller ikke.

Varsel om gebyr

Statsforvalteren varsler at ReMidt IKS avd Orkdal må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på 20 800 kr. Dette tilsvarer sats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av ReMidt IKS avd Orkdal sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Hanna Sofie S. Thorvaldsen
- Sigrid Lund Drage

Fra ReMidt IKS avd Orkdal deltok

- Dmitri Rustamov, arbeidsleder
- André Johannessen, avdelingsleder Nord
- Joar Prins Andøl, HR-leder
- Torbjørn Evjen, administrerende direktør, og kvalitets og utviklingsleder
- Pål Harstad, HMS koordinator



Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende ReMidt IKS avd Orkdal ble kontrollert under tilsynet:

- Omlastingsstasjon Orkanger

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Mottak, mellomlagring og viderelevering av avfall
- Utslipp til vann
- Rutiner for levering av årsrapport

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Forsøplingsproblematikk

Under tilsynet var vi innom problemstillingen med flygeavfall/forsøpling. Dere opplyste at det hadde vært en forsøplingsklage som gjaldt omlastingsstasjonen på Furumoen for 2 år siden.

Etter tilsynet har vi fått informasjon om at det jevnlig observeres forsøpling fra omlastingsstasjonen, og at det er problemer med kråker som henter avfall og sprer det i området.

Vi forventer at dere følger opp forsøpling fra omlastingsstasjonen både ved klager og ellers, og at forsøplingshendelser registreres som avvik i avvikssystemet. Vi regner også med at forsøplingsproblematikk er synliggjort i risikovurderingen for anlegget. Vi minner om at opprydding av skjemmende avfall på anleggsområdet skal skje fortløpende, jf. vilkår 4.4. i tillatelsen.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.



Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør
Klima- og miljøavdelingen

Hanna Sofie Skåland Thorvaldsen
rådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

ORKLAND KOMMUNE

Postboks 83

7301

ORKANGER