



# Fylkesmannen i Østfold



Hobøl kommune  
Att. Torstein Jakobsen  
Elvestadveien 1000  
1827 HOBØL

Miljøvernavdelingen  
Deres ref.:  
Vår ref.: 2008/2675 461.2 HEG  
Vår dato: 27.10.2010

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon av Hobøl kommune sitt avløpsnett tilhørende AHSA rensesanlegg

Dato for inspeksjonen: 11.10.2010  
Rapportnummer: 16/2010

#### Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra bedriften:

Torstein Jakobsen, Rådgiver FDV/VVAR  
Håvard Lucassen, Miljøingeniør  
Roy Gaustad, Fagarb. teknisk utedrift

Fra Fylkesmannen:

Bjørn Ketil Gudevold  
Henning Gøhtesen

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen. Inspeksjonen ble gjort i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), og er en landsdekkende kontrollaksjon av avløpsanlegg i større tettbebyggelser i 2010. Kontrollene skal påse at avløpsanleggene drives i tråd med gjeldende krav, og er en videreføring av en tilsvarende aksjon i 2008.

Fylkesmannen avdekket følgende avvik under inspeksjonen:

1. Avviksbehandling for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.
2. Risikovurdering for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.
3. Overløp av urensset kloakkvann blir ikke tallfestet.

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

1. Mye fremmedvann i avløpsledningsnett.

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Dersom vi ikke mottar merknader til rapporten innen 2 uker, vil dette være den endelige rapporten.

Hobøl kommune plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i denne inspeksjonsrapporten. Fylkesmannen pålegger kommunen innen 4 uker skriftlig å bekrefte at

avvikene er brakt i orden eller at det legges frem en tidfestet handlingsplan for retting av avvik som ikke lar seg rette innen denne fristen. Samtidig anmoder vi kommunen om å redegjøre for sine vurderinger av forhold som er beskrevet i anmerkningen.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

### **Om kontrollgebyr**

Som varslet på inspeksjonen skal virksomheten betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning § 39-6. Gebyr for kontroll i virksomheter med tillatelse. Tillatelsen er plassert i risikoklasse 4. Dette innebærer at virksomheten skal betale 4 300 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

### **Klagefrist**

Vedtaket kan påklages til Klif innen hhv. 3 dager for pålegg om opplysninger eller 3 uker for vedtak om gebyrsats. Fristene løper fra brevet er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Ved klage på fastsatt gebyrsats skal tilsendt faktura betales. Dersom klagen tas til følge vil eventuelt overskytende beløp bli refundert.

### **Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).

Med hilsen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent av*

Bjørn Ketil Gudevold e.f.  
senioringeniør

Henning Gøhtesen  
overingeniør

Saksbehandler: Henning Gøhtesen

Kopi: AHSA renseanlegg

# Inspeksjonsrapport

## Informasjon om virksomheten (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 964 947 449 - KOM	Eies av (org.nr): 964 947 449
Besøksadresse: Kommunehuset Elvestad	Telefon: 69 92 44 00
Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 Generell offentlig adm	E-post: <a href="mailto:torstein.jakobsen@hobol.kommune.no">torstein.jakobsen@hobol.kommune.no</a>

## Kontrollert anlegg

Navn: Hobøl avløpsnett i AHSA avløpsanlegg	Anleggsnr: 0138.0010.01
Kommune: Hobøl	Anleggsaktivitet: Avløpsnett
Fylke: Østfold	Risikoklasse.: 4
Tillatelse sist oppdatert: 11.11.2008	Saksnr: 2008/2675

## Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 14
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelse av 11.11.08 etter Forurensningsforskriften kap. 14.

Informasjon om regelverk finner du på [www.klif.no](http://www.klif.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)

## Definisjoner

**Avvik:** manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Oppfølging etter kontrollen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.

For å kontrollere at forholdene blir rettet opp, har Fylkesmannen vedtatt etter § 49 i Forurensningsloven, at kommunen innen 4 uker skal bekrefte skriftlig at avvikene er brakt i orden eller legge frem en tidfestet handlingsplan for retting av avvik som ikke lar seg rette innen denne fristen. Fylkesmannen anmoder også kommunen innen samme dato å redegjøre for sine vurderinger og eventuelle tiltak knyttet til vår anmerkning.

## Foreløpig/endelig inspeksjonsrapport

Virksomheten kan kommentere inspeksjonsrapporten innen 2 uker. Fylkesmannen vil i så fall vurdere merknadene og utarbeide en ny og endelig inspeksjonsrapport. Dersom vi ikke får merknader til rapporten vil denne være å anse som endelig fra om 2 uker.

**Avvik**

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

- Avvik 1: Avviksbehandling for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.**

**Avvik fra:**

**Internkontrollforskriften § 5 punkt 7. (Avdekke og rette opp avvik)**

**Kommentar**

Det opplyses av virksomheten at man har innført et felles avvikssystem for hele kommunen. Dette avvikssystemet er ikke i tilstrekkelig bruk, og er heller ikke velfungerende for de områdene som har med avløp og avløpsrensing å gjøre. Dette medfører at man i liten grad benytter og følger de prosedyrer som man har lagt opp til. Det kommenteres også at dette i stor grad har sammenheng med de ressurser som kommunen har til rådighet innenfor VA-sektoren.

- Avvik 2: Risikovurdering for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.**

**Avvik fra:**

**Internkontrollforskriften § 5 punkt 6. (Vurdere risiko)**

**Kommentar**

Det er ikke utarbeidet en skriftlig miljørisikovurdering for avløpsanlegget som ivaretar forskriftskravene på en tilstrekkelig måte. En risikovurdering skal omfatte alle deler av avløpsanlegget, som ledningsnett, pumpestasjoner og overløp. En risikovurdering vil være grunnlaget for å utarbeide rutiner og handlingsplaner for risikohåndtering av forhold med uakseptabel høy risiko.

- Avvik 3: Overløp av urensset kloakkvann blir ikke tallfestet.**

**Avvik fra:**

**Forurensingsforskriften § 14-10 Utforming og drift av renseanlegg.  
Forskrift om internkontroll § 5 punkt 7 Avdekke og rette opp avvik.**

**Kommentar**

Forurensingsutslipp av urensset vann via alle overløp blir ikke tallfestet enten ved utslippsmålinger, modellering eller annen beregning. Det opplyses riktignok av virksomheten at alle eksisterende overløp har installert utstyr for registrering av driftstid for overløp, men det kan ikke fremlegges beregninger for utslippsnivåene.

- Anmerkning 1: Mye fremmedvann i avløpsledningsnettet.**

**Kommentar**

Fylkesmannen konstaterer at andelen fremmedvann i avløpet er bekymringsfull høy. Dette gir stor variasjon i vannføringen, det fører til fortynning av avløpet, og gir dårligere renseseffekt, høyt kjemikalieforbruk, og ofte overløp både på ledningsnett og på renseanlegg.

Det opplyses fra virksomheten at man har to prosjekter som er tenkt gjennomført i inneværende år, men som man ser på nåværende tidspunkt at vanskelig lar seg realisere. Dette gjelder avvik ved Tomter Kirke pumpestasjon samt innføre fordrøyningsbasseng ved Sørli

pumpestasjon. I denne sammenheng uttrykkes bekymring fra virksomhetens side knyttet til kommunens manglende ressurser til å drive en tilstrekkelig kontroll og oppfølging av avløpssektoren.

Fylkesmannen vil påpeke viktigheten av at det settes av nødvendig ressurser og kompetanse til å drive en forsvarlig forvaltning av dette fagområdet, og at utslippstillatelsen overholdes. Hobøl kommune har et stykke igjen før man er i mål med tanke på å redusere overløpene samt redusere mengden fremmedvann inn i anlegget. Fylkesmannen deler derfor langt på vei bekymringen knyttet til bemanningssituasjonen.

### **Andre forhold**

Fylkesmannen vil bemerke at de påpekte forholdene også må sees i sammenheng med AHSA IKS sitt renseanlegg og deres ivaretagelse av rensekrav i utslippstillatelsen. Dersom man skal oppnå tilfredsstillende forhold, er man helt avhengig av at de tre eierkommunene, Askim, Hobøl og Spydeberg, hver for seg tar fatt på de utfordringer som knytter seg til å unngå fremmedvann inn i ledningsnettet.