



## Inspeksjonsrapport

### Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn og besøksadresse: Andebu renseanlegg	Virksomhetens org.nr.: 964952078
Kommune/kommunenr.: Andebu/0719	Virksomhetens telefon: 33438100
	Bransjenr. (NACE-kode): 37.00

### Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Mette Hval, Egil Rønning, Jan Agnar Stålerød, Rolf Terje Christensen, Arvid Brynjulfsen	Fra Fylkesmannen: Berit Løkken og Dag Aursland
Kontrollomfang: Forurensningsforskriften Kapittel 11 og 14, Internkontrollforskriften § 5	Inspeksjonsdato: 11.11.2010

### Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Internkontroll
- Risikovurderinger
- Klimaendringer og klimatilpasninger
- Overløp av urensset vann
- Avløpsledninger
- Renseanlegget
- Grunnlag for fastsetting av krav
- Oppfylging av renskrav

### Resultater fra kontrollen

- Kontrollen avdekket 0 avvik i forhold til regelverket
- Ingen avvik  Det er gitt 0 anmerkninger

Denne rapporten har status som endelig.

### Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding  Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene i forhold til avvik. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.

## **Definisjoner og informasjon**

**Avvik:** overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner).

**Anmerkning:** et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

### **Kontrollgebyr**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf krav i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6 og virksomhetens tillatelse av 21.11.2008. Virksomheten er plassert i risikoklasse 2 og belastes derfor med et gebyr for kontrollen pålydende kr. 14 500.

Faktura oversendes fra Klima og forurensningsdirektoratet.

### **Informasjon om vedtak om tvangsmulkt**

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil være et nærmere fastsatt engangsbeløp eller kan løpe med et angitt beløp pr. dag/uke/eller lignende etter en nærmere angitt frist.

### **Kontrollaksjon avløp 2010**

Fylkesmannen har i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet i høst kontrollert kommunale avløpsanlegg for store tettbebyggelser over hele landet. Forurensningsmyndighetene vil se om avløpsanleggene overholder regelverket de er underlagt. Nytt regelverk fastsetter blant annet nye krav til rensing av avløpsvannet. Det stilles også en rekke nye krav til registrering av overløp på ledningsnett, krav til prøvetaking og analysing av næringsstoffer, tungmetaller og miljøgifter. Kontrollene er en videreføring av en tilsvarende aksjon i 2008.

Sentralt i 2010 er tilpasning i avløpsanleggene til større vannmengder som følge av forventede klimaendringer og økt nedbør. Hovedfokus skal legges på avløpsledninger.

Risikoen er stor for en økning i overløp av urensede avløpsvann i årene som kommer. Å skaffe oversikt over hvor store overløpsmengdene er og hvordan de kan reduseres, er et nødvendig skritt i klimatilpassningsarbeidet for avløpsanleggene.

### **Andre kommentarer/utdypninger:**

Andebu renseanlegg er et biologisk renseanlegg med god kapasitet. Anlegget er dimensjonert for 2500 pe (personequivallenter). Avløpsnettet er separert og derfor mindre utsatt for klimaendringer som økt nedbør. Kommunen er i gang med utarbeidelse av hovedplan for avløpsanlegget. Dette arbeidet forventes ferdig innen 01.05.2011 . Planen vil ha en grundig drøfting av klimatilpassning innen VA sektoren. Etter Fylkesmannens tilsyn i 2008 ble det etablert et velfungerende avviksbehandlingssystem. Det er gjennomført ROS analyse (2002) på avløpsanlegget uten at tiltak er vurdert som nødvendig. Sårbarhetspunkter er identifisert på nettet (risikoabonnerter). Avløpsanlegget er separert og det tas årlige trykkprøver av anlegget. I 2010 har det ikke vært registrert overløpshendelser.