



---

## Rapport fra inspeksjon ved Håra renseanlegg

---

**Virksomhetens navn:** Odda kommune

**Virksomhetens adresse:** Opheimsgata 31,  
5750 Odda

**Arkivkode:** 2010/32768

**Organisasjonsnr.:** 964 967 814

**Anleggsnummer:** 1228.0052.01

**Utslippstillatelse av:** 13. juni 2008

**Tidsrom for inspeksjonen:** 19. oktober 2010

**Til stede fra virksomheten:** Torstein Backer-Owe,  
Atle Gylløv, Olav Seim, Leif Tore Johansen, Stein  
Tore Sørland (Norconsult)

**Til stede fra Fylkesmannen:** Britt Solheim og  
Silje Tingstad

---

### Rapporten inneholder

Rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble funnet innenfor området ytre miljø.

### Hovedkonklusjon

Under inspeksjonen ble følgende avvik funnet:

1. Risikovurdering for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende
2. Driftsforhold i renseanlegg er ikke tilfredsstillende dokumentert
3. Kontroll med rensekrav for utslipp til vann overholdes ikke

Frist for å rette avvikene er satt til 1. februar 2011.

---

**Dato:** 4. november 2010

  
Kjell Kvingedal  
seksjonssjef

  
Silje Tingstad  
overingeniør

---

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en inspeksjon ved Håra avløpsanlegg 19. oktober 2010. Inspeksjonen er en del av en landsomfattende aksjon som gjennomføres i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet med kontroll av avløpsanlegg i større tettbebyggelser. Fylkesmannen har gjennomført kontrollen for å påse at avløpsanlegget drives i tråd med gjeldende krav. Rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble funnet under kontrollen. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter.

ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som Fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

Alle tilsynsrapporter fra Fylkesmannen i Hordaland er offentlige og legges ut på vårt nettsted [www.fylkesmannen.no/hordaland](http://www.fylkesmannen.no/hordaland).

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for inspeksjonen var:

- forurensningsloven § 7 første og andre ledd
- forurensningsforskriften kapittel 11 og 14
- internkontrollforskriften
- utslippstillatelse av 13. juni 2008
- virksomhetens egen dokumentasjon som ble lagt fram ved inspeksjonen

## 3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- internkontroll med hovedvekt på avviksbehandling og risikovurdering
- klimatilpasning
- overløp av urensset avløpsvann
- avløpsledninger
- styring og drift av avløpsrensaneanlegg
- rensekrav til anlegget
- oppfylling av rensekravene

Fylkesmannen har ikke vurdert andre forhold under inspeksjonen.

## **4. Avvik**

### **Avvik 1**

#### **Risikovurdering for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende**

**Avvik fra:** internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6

#### **Kommentar**

Kommunen har ikke utarbeidet en skriftlig miljørisikovurdering for avløpsanlegget, avløpsnettet og overløp. En risikovurdering skal omfatte all påvirkning anlegget har på ytre miljø, inkludert klimaendringer. På bakgrunn av dette skal virksomheten vurdere risiko og utarbeide tilhørende handlingsplaner for å redusere forhold med uakseptabel høy risiko. Risikovurdering og handlingsplan skal være skriftlig.

### **Avvik 2**

#### **Driftsforhold i renseanlegg er ikke tilfredsstillende dokumentert**

**Avvik fra:** forurensningsforskriften § 14-10

#### **Kommentar**

Anlegget ble satt i drift tidligere i år. Kommunen hadde brukerveiledning fra anleggsprodusenten, men egne rutiner og prosedyrer var enda ikke implementert. Vi har registrert følgende:

- De styrende driftsparametrene i renseprosessene er ikke skriftlig dokumentert.
- Det føres ikke driftsjournal for anlegget.

### **Avvik 3**

#### **Kontroll med rensekrav for utslipp til vann overholdes ikke**

**Avvik fra:** Utslippstillatelse datert 13. juni 2008

#### **Kommentar**

Kommunen har begynt å ta prøver fra anlegget, men utslippsdata blir ikke løpende vurdert opp mot tillatelsens rensekrav.

## **5. Andre forhold**

Anlegget skal nå inkluderes i DIHVAs prosjekt med å gjennomføre akkreditert prøvetaking.

