



Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Miljøvernavdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon
Torild Kløvstad Halvorsen, 22 00 36 41

Vår dato
29.09.2010
Arkiv nr.

Vår referanse
2010/9689
Deres referanse

Aktiv Tankrens AS
Østre Aker vei 60
0581 Oslo

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Aktiv Tankrens i Verkseier Furulundsvei 9c

Dato for inspeksjonen: 24.09.2010
Rapportnummer: 2010.093.I.FMOA
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/9689

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Pål Christophersen	Fra Fylkesmannen: Torild K. Halvorsen Jens Hertzberg Ellen Svinndal
---	--

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Aktiv Tankrens under inspeksjonen 24.09.2010.

Fylkesmannen avdekket 2 avvik under inspeksjonen.

- Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.
- Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Vi ber om en skriftlig bekreftelse innen **28.10.2010** på at avvik er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Fylkesmannen understreker at vi ser alvorlig på avvikene som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av tiltakene kan derfor bli fulgt opp ved ny kontroll.

Varsel om gebyr

Vi viser til side 4 for vedtak om kontrollgebyr.

Saksbehandler

Ellen Svinndal vil overta som saksbehandler for endring av tillatelsen. Jens Hertzberg vil følge opp tilbakemeldinger på avvikene i denne rapporten.

Med hilsen

Jens Hertzberg
for Are Hedén
seksjonssjef

Torild Kløvstad Halvorsen
overingeniør

Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift.

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Ansvarlig virksomhet

Organisasjonsnr (underenhet): 972 061 832	Eies av (org.nr): 841 918 142
Besøksadresse: Verkseier Furulundsvei 9c, Oslo	Telefon: 23 05 27 10
Bransjenr. (NACE-kode): 81.299 Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted	E-post: tankrens@online.no

Kontrollert anlegg

Navn: Aktiv Tankrens	Anleggsnr:
Kommune: Oslo	Anleggsaktivitet: Tankrengjøring, avgassing av varmpumper
Fylke: Oslo	Risikoklasse.: -
Tillatelse sist oppdatert: 15.01.1997	Saksnr:

Fylkesmannen gjennomførte en kontroll av virksomheten 27.04.2010. På bakgrunn av funn avdekket under kontrollen ble det bestemt at en ny kontroll skulle gjennomføres innen 3 måneder. Oppfølgingskontrollen ble gjennomført 24.09.2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avslutt

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen **28.10.2010** på at avvikene er rettet. Eventuelt skal det oversendes en tiltaksplan innen fristen. I tiltaksplanen skal det klart fremgå når hvert enkelt tiltak vil være gjennomført.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er ikke plassert i risikoklasse i tillatelsen og skal derfor betale gebyr som risikoklasse 4. Dette innebærer at virksomheten skal betale **4 300** kr i gebyr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.*

Grunnlaget for avviket er kommentert under.

d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. (*Tillatelsens vilkår og avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2*)

f) Virksomheten har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. (*Tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-5*)

Kommentarer:

d) Det er støpt fast dekke med oppsamlingsmulighet der det er planlagt å plassere en 50m³ tank. Det ble opplyst om at oppsamlingskaret vil kunne romme innholdet i tanken pluss 10%. Virksomheten opplyste om at det var anskaffet holdere for mellomlagringstanken, slik at den vil stå stødig på det faste dekket.

Foreløpig er det en 50m³ enkelbunnet tank over bakken, som ikke er plassert i oppsamlingskaret. Denne tanken er dermed uten ekstra sikring mot utslipp/lekkasjer.

I tillatelsens punkt 2.3.1B står det at spesialavfallet skal oppbevares på minimum dobbeltbunnede tanker. I samme punkt står det også at området rundt de nedgravde tankene skal ha fast dekke. Virksomheten har tolket dette som om det er tankene over bakken som skal være dobbeltbunnede. Dette punktet gjelder imidlertid også de nedgravde tankene. Dette har medført at virksomheten har søkt om benyttelse av tankene uten ekstra sikring, men ved kontroll via miljøbrønn.

f) Det er mangelfull merking av lossestussene for de nedgravde tankene. Lossestussene var merket med A for A-væske, men bør også merkes med faktisk innhold. Lossestussene skal være merket med faresymbol. Diesel er miljøskadelig og helseskadelig og skal merkes med:

Miljøskadelig:  eventuelt  (gammel versjon)

Helseskadelig:  eventuelt  (gammel versjon)

Oppfølging:

Fylkesmannen ber om tiltaksplan for punktene ovenfor.

Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr. 1-8.

Forurensningsloven § 40 1.ledd. pkt. 6

Grunnlaget for avviket er kommentert under.

f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser

Kommentarer:

Under kontrollen kunne det ikke forevises en risikovurdering med hensyn til ytre miljø for anlegget slik det fremstår i dag. Alle tenkelige forhold som kan føre til forurensning av ytre miljø skal vurderes. Blant annet bør minst følgende vurderes:

- Lekkasje fra anleggets tre nedgravde enkeltbunnede glassfibertanker tilkoplede miljøbrønn
- Sammenblanding av kjemikalier
- Mulighet for sabotasje/tyveri
- Hvilke kjemikalier anlegget er egnet for
- Lekkasje ved påfylling

Risikovurderingen skal ende opp i en tiltaksplan med hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltaket og med fastsatte frister.

Oppfølging:

Risikovurdering med hensyn til ytre miljø for anlegget og tilhørende tiltaksplan, sendes til Fylkesmannen.

Anmerkninger

Fylkesmannen har ingen anmerkninger.

Andre forhold /kommentarer:

Aktiv tankrens har søkt Fylkesmannen om endring av tillatelsen.

Søknaden manglet noe informasjon, og vil ikke behandles videre før følgende er mottatt hos fylkesmannen:

- Liste over naboer som bør varsles om endringen av tillatelse
- Spesifikasjon for tankene som viser at tankene tilfredsstiller kravene i NS1545
- Spesifikasjon på miljøbrønn
- Tegning som viser hvordan miljøbrønnen fungerer i forhold til mellomlagringstankene
- Risikovurdering med hensyn til ytre miljø for anlegget

Vi ønsker å informere om at endringer av tillatelse er gebyrbelagt, for ytterligere informasjon om gebyrer til statskassen se forurensningsforskriften § 39.

Forurensningsforskriften § 39-5: Gebyr for endring av tillatelser

For endring av tillatelser skal det betales gebyr etter følgende satser:

Sats 1	kr	44 400
Sats 2	kr	21 000
Sats 3	kr	5 100

Dersom endringen er av en slik karakter at den vil medføre ressursforbruk betydelig ut over det som ligger til grunn for sats 1, benyttes satsene i § 39-4.

Dokumentunderlag:

- Avfallsforskriften kapittel 11 Farlig avfall
- Virksomhetens tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall datert 15.01.1997
- Aktørdetaljer og produsentdetaljer fra Norbas (www.deklarasjon.no)