



COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS NORGE AS
HOVEDKONTOR/REGION OSLO
Postboks 463
1471 LØRENSKOG

Saksbehandler, innvalgstelefon
Kjersti Aastorp Hirth, 22003670

Coca-Cola Europacific Partners Norge AS – 2026.369.I.SFOS

Rapport etter tilsyn 19. mars 2026

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Coca-Cola Europacific Partners Norge AS (heretter CCEP) med virksomhetsnummer: 979522452.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens avvikshåndtering er mangelfull for oppfølging av krav i tillatelsen.
- Avvik 2: Virksomhetens rutiner for kontroll av utslippsmålinger er mangelfulle.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

CCEP må snarest rette opp avvik. Statsforvalteren ber dere sende en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 27. juni 2026.

Dere må betale gebyr

CCEP må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet.



Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfospost@statsforvalteren.no ved Kjersti Aastorp Hirth. Merk svaret med saksnummer 2023/38220 og kontrollnummer 2026.369.I.SFOS.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens avvikshåndtering er mangelfull for oppfølging av krav i tillatelsen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7 «Rutiner»
- Tillatelsen punkt 2.7 «Internkontroll»

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Virksomhetens internkontroll skal blant annet sikre og dokumentere at industrivirksomheten overholder krav i tillatelsen. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheter som har tillatelse fra Statsforvalteren, skal årlig rapportere miljødata og eventuelle avvik via Altinn innen 1. mars. Statsforvalteren gir tilbakemelding på denne egenkontrollrapporten hvert år i form av et brev, som sendes via Altinn.

Egenkontrollrapporteringen viser at CCEP har overskredet rammekravet for tillatt produksjonsmengde pr. døgn de siste tre årene, og med en stadig økning hvert år. Statsforvalteren har i vår tilbakemelding påpekt de gjentakende overskridelsene for produksjonsrammen, samt brudd på krav for utslipp til vann de siste årene.

CCEP kunne ikke vise at de har fulgt opp tilbakemeldingene fra Statsforvalteren og avvikshåndtert avvikene fra tillatelsen som er påpekt i tilbakemeldingen. Det kom også frem under tilsynet at representanter fra CCEP som deltok, ikke hadde sett brevene med tilbakemelding som var sendt fra oss via Altinn.

Avvik 2: Virksomhetens rutiner for kontroll av utslippsmålinger er mangelfulle

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen punkt 11. 2 «Utslippskontroll» og punkt 11.3 «Kvalitetssikring av målingene»

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved å gjennomføre målinger. Målinger består av volumstrømmåling, prøvetaking, analyse og beregning. Målinger skal utføres slik at de er representative for industrivirksomhetens faktiske utslipp. For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens som sikrer representative prøver.



Virksomheten er ansvarlig for at måleutstyr, metoder og gjennomføring av målingene er forsvarlig kvalitetssikret. Dette er blant annet en jevnlig vurdering om plassering av prøvetakingspunkt, valg av prøvetakingsmetoder- og frekvenser gir representative prøver, og jevnlig utføre kontroll og kalibrering av måleutstyr.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

CCEP har oppdatert sitt måleprogram og rutine for avløpsvanntesting i 2025. Prøvetaking gjøres en uke per måned i året, og det samles en ukeblandprøve ved bruk av en automatisk prøvetaker. Prøvetakingen gjøres på prosessavløpet etter nøytraliseringsbassenget, hvor prosessvann fra produksjonen og vasketrinn (CIP) samles opp. Nøytraliseringsbassenget ble tømt og rengjort i november 2024. Ny korrekt mengdemåler er installert i februar 2025 som viser en annen vannmengde enn før antatt. Personell fra Facility Management (FM) er ansvarlig for drift av nøytraliseringsbassenget og sørger for prøvetakingen som gjøres månedlig.

På befaringen ble det opplyst at det er to pH sensorer; en i nøytraliseringsanlegget og en som måler pH i prosessutløpet. Det var kun en pH måler (pH 2 utløp) i drift som vi kunne observere, til tross for at dette var en uke med prøvetaking. En pumpe som skulle sørge for omrøring i nøytraliseringsbassenget var demontert for service og var ikke i bruk. Det ble oppgitt under tilsynet at det var service på pumpen og at den ikke var i bruk. Dette var ikke blitt logget eller dokumentert skriftlig.

Etter befaringen og gjennomgang av dokumentasjonen har vi følgende kommentarer:

- Når det gjelder registrering av pH og pH-målinger er det noe uklart. Vi fikk oppgitt på tilsynet at det nå justeres kun med lut i nøytraliseringsanlegget, mens i egenkontrollrapportene opplyses det at det er målt pH i området 4,8 – 11,8. Kravet for prosessavløpet er pH=6-10.
- I en fremlagt oversikt/logg for 2026 var det kun notert at det var tilsatt salpetersyre, men i etterkant ble det oppgitt at dette var feilført. Det var også oppgitt vannmengder målt med feil vannmengdemåler. Ny måler hadde egen logg.
- CCEP har lite oversikt over at prøvetakingsukene viser representative resultater for deres utslipp. Det er lite sporbarhet mht. driftshendelser som kan ha effekt på prøvetakingen og for å sikre at det er normale drift- og utslippsforhold i forbindelse med prøvetakingen.
- Prøvetakingsukene er ikke kvalitetssikret og sett i sammenheng med aktiviteter til FM.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at CCEP må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 16. mars 2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.



Dere har rett til å klage på vedtak om gebyr

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av CCEP sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Kjersti Aastorp Hirth
- Anette Strømme
- Tengel Hvidsten

Kontaktperson hos CCEP

- Reet Pedersen

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Coca-Cola Europacific Partners Norge AS ble kontrollert under tilsynet:

- Coca-Cola Robsrud

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet:

- Utslipp til vann og oppfølging fra sist tilsyn
- Etablering av renseanlegg

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Tillatelse etter forurensningsloven til mineralvann- og leskedrikkproduksjon for Coca-Cola Europacific Partners Norge AS (2022.0183.T), sist endret 22. november 2024.

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Avløpsvanntesting v.6 (datert 8.10.2025)
- Måleprogram v.4 (datert 1.7.2025)
- Påslippavtale Lørenskog kommune (datert 1.6.2025)
- NIVUS mengdemåler



Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

CCEP informerte om status og videre planer for etablering av renseanlegg. Renseanlegget følges opp av Statsforvalteren i egen sak, saksnr. 2020/24465.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Kari Skogen
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Kjersti Aastorp Hirth
fagleder

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

LØRENSKOG KOMMUNE

Postboks 304

1471

LØRENSKOG