



STEINRIKET NORGE AS  
Løveskogen 4  
3280 TJODALYNG

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Anja Næss, 33371282

## Rapport etter tilsyn hos Steinriket Norge AS 15.04.2026

Denne inspeksjonsrapporten (2026.195.I.SFVT) omhandler forhold som ble avdekket under Statsforvalterens tilsyn hos Steinriket Norge AS avd Tjølling den 15.04.2026.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Vår vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

#### Vi avdekket avvik som dere må rette snarest

Vi avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Utslipp til vann er ikke dokumenteres iht. tillatelsen. Utslipet har ført til nedslamming av grøften.
- Avvik 2: Dere har ikke levert årsrapporter til miljømyndighet.
- Avvik 3: Endring av drift ble ikke meldt til miljømyndighet.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Steinriket Norge AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 01.08.2026.

#### Vi påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger etter tilsynet:

- Anmerkning 1: Risikoanalyse/Miljøriskovurderingen YM bør oppdateres.



Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

### **Dere vil bli pålagt å betale et gebyr**

Vi varsler at Steinriket Norge AS avd Tjølling må betale et gebyr på 10 800 kr for tilsynet.

### **Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post**

Vi ber om at dere svarer ut avvikene hver for seg, merker tilbakemeldingen med saksnummer 2026/4314 og sender den til [sfvtpost@statsforvalteren.no](mailto:sfvtpost@statsforvalteren.no).

## **Del 2: Vår vurdering og begrunnelse**

### **Avvik 1: Utslipp til vann er ikke dokumentert iht. tillatelsen. Utslipet har ført til nedslamming av grøften.**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelse etter forurensningsloven, punkt 3
- Forurensningsloven § 7

#### **Beskrivelse av krav**

Utslipp av steinforurenset prosessavløpsvann fra industriområdet til bekken skal ikke overskride grenseverdier på 20 FTU/FNU (gjennomsnitt, målt som ukemiddel). Maksimalverdi per år for inntil 5 hendelser på inntil ett døgn har en grense på 100 FTU/FNU. Døgnutslipp utover maksimalverdi skal straks varsles Larvik kommune pr. e-post, senest innen 1 døgn. Videre skal det føres driftsjournal for dokumentasjon av utslippkonsentrasjoner, som oppbevares i 10 år.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Ved det uanmeldte tilsynet kunne virksomheten ikke fremlegge driftsjournal eller dokumentasjon på utførte vannmålinger. Det ble opplyst at renseanlegget normalt ikke har utslipp til bekk da det kun renser prosessvann som sirkuleres kontinuerlig, med utfelling av partikler i slamtanken. Ved havari eller annet større avvik kan det likevel føre til overløp av slamtanken til en egen overløpstank. Når den er full, renner vannet til bekken via overvannskummen på gårdsplassen.

Virksomheten opplyser at det er etablert varsling når vannkvaliteten er for dårlig, men det var ikke avklart hvilke målinger dette gjelder. Varslinger går til daglig leder og en stedfortreder, men ingen av disse var til stede under tilsynet.

På bakgrunn av tilgjengelig dokumentasjon kan det ikke vurderes om eventuelle utslipp til vann er innenfor tillatelsens krav, fordi dokumentasjonen var mangelfull.

Det ble observert at diffuse utslipp via overvann ledes til grøften via to kummer. Grøften oppstrøms virksomheten viste ingen tegn til forhøyet partikkelinnhold, mens grøften nedstrøms viste betydelige mengder av lys sedimentering og blakt, rennende vann. Det vurderes derfor som svært sannsynlig at sedimenteringen stammer fra virksomheten. Sedimentert steinstøv i grøften vurderes som ulovlig utslipp ettersom dere ikke har tillatelse til utslipp av slike mengder steinstøv.



Om rennende vann virvler opp tidligere sedimenterte partikler, eller inneholder mye partikler, var ikke mulig å vurdere. Diffuse utslipp er ikke regulert i tillatelsen, men jf. forurensningsloven § 7 er det forbudt å forurense uten tillatelse. Det er også uklart hvor stor andel av sedimentene som eventuelt stammer fra overløp fra renseanlegget og andelen som kommer fra overvannshåndtering, da overløp ledes til overvannskum med utløp til grøften, og dermed blandes regulert utslipp med uregulert utslipp før det når grøften.

Det ble observert høy vannføring i grøften og sedimentering av steinstøv også på nærliggende grøntarealer (ca. 110 meter sør for virksomhetens innkjørsel). Området fremsto vått, med jernutfellinger som kan indikere grunnvannsoppkomst. Befaringen ble gjort etter en periode med mye nedbør.

Samlet sett vurderes det at sedimentene i grøften skyldes en kombinasjon av overvann som tar med seg støv fra uteområdene, samt eventuelle overløp fra dagens og tidligere renseanlegg med forhøyet partikkelinnhold. Konsekvensen av nedslammingen for det ytre miljøet er ikke vurdert av bedriften.

Alderen av sedimenteringen i grøften er ikke kjent, men virksomheten opplyser om at nedslammingen sannsynligvis er resultat av utslipp over tid, fordi de ikke kan knytte det til større enkeltutslipp.

I ettersendt dokumentasjon forklarer daglig leder (ikke til stede ved uanmeldt tilsyn) at rørsystemet for takvannet fra fabrikkens er designet slik at alt regnvann og smeltevann fra takene ledes via renseanlegget. Ved større nedbørsmengder har dette fra tid til annen sprengt tankkapasiteten til renseanlegget og om mulig forårsaket overløp i enkelte av tankene. Den ettersendte manualen for måling av turbiditet av overløpet (Vedlegg 4, punkt 3. Ytre miljø) mangler kart eller bilde for lokalisering av målepunkt. Turbiditeten skal ikke måles i bekk, men direkte ved overløp, før kontakt med overvann.

## **Avvik 2: Dere har ikke levert årsrapporter til miljømyndighet**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelsens punkt 8.3

### **Beskrivelse av krav**

Årsrapporten sendes til Larvik kommune innen 1. mars hvert år.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Dere har ikke sendt årsrapport.

Forurensningsmyndighet da tillatelsen ble gitt var Larvik kommune. Myndigheten ble i 2010 overført til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Vi forventer at dere rapporterer fra neste år, dvs. sender egenkontrollrapporten på egnet skjema for 2026 innen 01.03.2027 til [sfvtpost@statsforvalteren.no](mailto:sfvtpost@statsforvalteren.no).

## **Avvik 3: Endring av drift ble ikke meldt til miljømyndighet.**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelsens punkt 8.5



### Beskrivelse av krav

Alle vesentlige endringer av drift eller endringer/utskiftninger av produksjonsutstyr av betydning for vilkårene i utslippstillatelsen skal meldes til Larvik kommune.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Forurensningsmyndighet da tillatelsen ble gitt var Larvik kommune. Myndigheten ble i 2010 overført til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Dere har ikke meldt fra til oss at et nytt renseanlegg ble etablert og hvordan dette påvirker utslippene deres.

### Anmerkning 1: Risikoanalyse/Miljøriskovurderingen YM bør oppdateres.

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Dere har et krav om miljørisikovurdering, jf. punkt 7 i tillatelsen. Dere viste frem en risikoanalyse for støv og påvirkning ansatte og forurensning av ytre miljø, datert 03.02.2025 og en tidligere versjon fra 2017. I versjonen fra 2017 er utslipp av gråvann/steinslam inkludert, mens vurderingene er tatt ut i 2025-versjonen.

Dere ettersendte en risikoanalyse, udatert, som inkluderer utslipp av gråvann. Den mangler imidlertid vurderinger av risiko og eventuelle avbøtende tiltak knyttet til diffuse utslipp. Med diffuse utslipp menes det blant annet steinstøv på uteområdene som skylles til overvannskummer ved nedbør, og videre til grøften og ev. bekken.

### Varsel om gebyr

Statsforvalteren varsler at Steinriket AS avd Tjølling må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på 10 800 kr. Dette er sats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Vi er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Dere kan kommentere

Dere kan kommentere dette varselet. Dere må sende eventuelle kommentarer til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark **innen to uker** etter at dere mottok denne rapporten.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om dere overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Steinriket Norge sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok



- Anja Næss
- Audun Thune-Holm

Kontaktperson hos Steinrikket Norge AS avd Tjølling:

- Olav Veglo

### **Anlegg kontrollert**

Steinrikket Norges AS av Tjølling (3909.0195.01) ble kontrollert under tilsynet.

### **Tema kontrollert**

Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet:

- Utslipp til vann
- Internkontrollsystem
- Avfallshåndtering steinslam

### **Regelverk**

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Forurensningsloven
- Forurensningsforskriften
- Avfallsforskriften
- Internkontrollforskriften

### **Fremlagt dokumentasjon**

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Internkontrollen
  - Risikoanalyse støv – Påvirkning ansatte og forurensning ytre miljø, datert 03.02.2025.
  - Rutine: Vern av ytre miljø. Instruks for å unngå utslipp av produksjonsvann til ytre miljø. Datert 12.02.2025 (internkontrollen)
  - Rutiner for avvikshåndtering
  - Rapporter etter vernerunder
- Avvikssystemet (digitalt og fysisk i perm på verkstedet)
- Dokumentasjon på hentet steinslam i 2025.

Følgende dokumentasjon ble ettersendt:

- Internkontroll instruks, rev. nov 2024
- Deres egen oppsummering etter tilsyn, med kart.
- Instruks for driftsjournal og vannmålinger i bekk
- Operatørmanual renseanlegg, datert oktober 2017.
- Risikoanalyse YM, udatert

## **Del 4: Annen informasjon**

### **Andre forhold**

1. Virksomheten opplyser om planlagt opprydning av slam i grøften i nær fremtid.



2. Tillatelsen er 20 år gammel uten at den har blitt revidert. Forutsetninger for driften, med utslipp fra renseanlegget har endret seg. Tillatelse kan i alle tilfeller tilbakekalles eller endres av miljømyndighet når det har gått 10 år etter at den ble gitt, jf. forurensningsloven § 18, tredje ledd. Virksomheten har også mulighet til å søke om endringer.

Vi ber dere sende oss oppdaterte opplysninger slik at vi kan gjøre en helhetlig vurdering av dagens tillatelse og behov for eventuelle endringer. Dette gjelder blant annet type utslipp (punktutslipp og/eller diffuse kilder) virksomheten har, inklusive mengdeestimer og kilder, samt hvordan utslippet påvirker det ytre miljøet i grøft og ev. resipienten. En detaljert liste med relevante tema er gitt i forurensningsforskriften § 36-2. Dette vil følges opp i en egen sak.

### **Dere kan kommentere på rapporten**

Dere kan kommentere på **faktiske feil** i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark **innen to uker** etter at dere mottok rapporten.

### **Rapporten vil være offentlig tilgjengelig**

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via vår postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven. Rapporten vil i tillegg bli tilgjengelig på norskeutslipp.no.

Med hilsen

Siv Hege Wang Grøvo (e.f.)  
fagsjef

Anja Næss  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*